

Most 3441-2

Most přes náhon v Břevnici

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 3441-2 (Most přes náhon v Břevnici)

Okres: Havlíčkův Brod

Prohlídku provedl: Culka Josef

číslo oprávnění 569430864

KSÚS Vysočiny

Datum provedení prohlídky: 2.5.2022

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: Teplota NK: 0.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 3441

Staničení km: 3.304km

Ev.č.mostu: 3441-2

Název objektu: **Most přes náhon v Břevnici**

Vn= 68.0t

Vr= 81t

Ve= 136t

Max.nápr.tlak = 25.5t

Stav mostu: spodní stavba: III - Dobrý

nosná konstrukce: IV - Uspokojivý

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Staničení ve směru:

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| [1.1] | 1 | Spodní stavba | nezjištěny projevy případných poruch založení |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Dolní část opěr zakryta naplaveninami, opěry prosáklé |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | 2 | Nosná konstrukce mostu (horní stavba) | Na boky trámů zatéká římsami, NK v blízkosti uložení vlhká, místy obnažené třminky - koroze |
| [2.2] | 2.3 | Mostní závěry | nefunkční - v oblasti uložení zatéká |

3. svršek

- | | | | |
|-------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | vozovka na mostě silně převrstvená, na krajnicích uchycená vegetace |
| [3.2] | 3.3.1 | římse | povrchově degradují, místy uchycena vegetace, v místě poruch zatéká na boky NK, chybí nášlap na římse |
| [3.3] | 3.5 | Izolační systém NK | izolace patrně poškozena v zakončení u říms |

4. Vybavení

- | | | | |
|-------|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| [4.1] | 4.2 | Zábradlí | Zábradlí neodpovídá normě. Orezlé sloupky v patě zábradlí. |
| [4.2] | 4.3 | Dopravní značení, označení | Bez závad |

objektu

- | | | | |
|-------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.3] | 4.6 | Území pod mostem a přístup.
cesty | pod mostem nánosy naplavenin, v blízkosti mostu nežádoucí
vegetace, malá výška mostu - špatný přístup |
|-------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 2.5.2022

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



IMG_20220502_123729.jpg



IMG_20220502_123736.jpg



IMG_20220502_123744.jpg



IMG_20220502_123804.jpg



IMG_20220502_123820.jpg



IMG_20220502_123825.jpg



IMG_20220502_123829.jpg



IMG_20220502_123833.jpg



IMG_20220502_123906.jpg



IMG_20220502_123920.jpg



IMG_20220502_123936.jpg



IMG_20220502_123940.jpg



IMG_20220502_124000.jpg



IMG_20220502_124010.jpg