



LEGENDA:

Komunikace na mostě

Komunikace mimo most

Nezpevněná krajnice

Úprava dna koryta

Úprava obslužné cesty pod mostem

Římsa na mostě a křídlech

Průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu

Elektrická síť

STL Plynovod

Svodidlo / zábradelní svodidlo, úroveň zadržetí H2

Konstrukce mostovky

Základy křídel/opěr

Katastr

Stávající kce mostu

S1 S2

Geologický průzkum

SOUŘADNICE – VYTYČOVACÍ BODY

1	612811.8690	1129807.6028
2	612807.0680	1129802.6543
3	612803.0186	1129805.6721
4	612807.8195	1129810.6206
5	612831.0450	1129811.5366
6	612828.6600	1129814.2800
7	612794.2927	1129809.4153
8	612799.7549	1129815.7221

PROJEKTANT Kucián statika s.r.o. Pardubice 17. listopadu 236	02	REVIZE 2	31.08.2022
	01	REVIZE 1	23.06.2021
	REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM REVIZE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaromír Kucián	VYPRACOVAL Ing. Martin Kucián		KONTROLOVAL Ing. Jaromír Kucián
INVESTOR Kraj Vysočina	STUPEŇ DOKUMENTACE		DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		--
	DATUM REVIZE 00		10/2021
	FORMÁT		A3
	MĚŘÍTKO		1: 250
STAVBA Vypracování projektové dokumentace III/38714 Skorotice – most ev. č. 38714-4	SOUBOR		—
	STAVEBNÍ OBJEKT		SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 38714–4
	NÁZEV PŘÍLOHY		Koordinační situace
	ČÍSLO VÝKRESU		SKOR_DPS_C_002
			ČÍSLO PARÉ