

Most 01926-4

Most Nová Cerekev

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 01926-4 (Most Nová Cerekev)

Okres: Pelhřimov

Prohlídku provedl: Voldřichová Marcela
KSÚS Vysočiny

Datum provedení prohlídky: 4.3.2024

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:
jasno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: 7.0°C Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 01926 Staničení km: 3.336km Ev.č.mostu: 01926-4

Název objektu: **Most Nová Cerekev**

Vn= 14.0t Vr= 35t Ve= 126t Max.nápr.tlak = 9.0t

Stav mostu: spodní stavba: IV - Uspokojivý nosná konstrukce: IV - Uspokojivý

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Staničení ve směru: od Nová Cerekev - do Proseč Obořiště

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|--|
| [1.1] | 1 | Spodní stavba | nepřístupné |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Na opěrách degraduje omítka, odpadává. V patě opěr dochází ke vztlínání vlhkosti. Opěry jsou potečené, výluhy pojiva. |
| [1.3] | 1.2.4 | křídlo | Omítka křídel odpadává. Na horních hranách jsou uchyceny mechy, ze spar křídel roste vegetace. Místy schází spárovací malta až do hl 5-10 cm, uvolněné kameny. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|--|
| [2.1] | 2 | Nosná konstrukce mostu (horní stavba) | Lokální průsak vody-výkvěty, trhliny v torkretu. |
|-------|---|---------------------------------------|--|

3. svršek

- | | | | |
|-------|-----|--------------------|--|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Komunikace prosedlá. U zábradelních zdí ve spáře prorůstá vegetace, zbytky posypového materiálu. |
| [3.2] | 3.5 | Izolační systém NK | Izolační systém je poškozený. |

4. Vybavení

- | | | | |
|-------|-----|-----------|--|
| [4.1] | 4.8 | Odvodnění | Skluzy - nevyčištěny. Ve spárách prorůstá vegetace. |
| [4.2] | 4 | Vybavení | Zábradelní zídky-vlhké. Horní kamenný obklad má olámané hrany, |

chybí spárovací malta.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup. Pod mostem nánosy bahna u OP2.
cesty

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 15.9.2015

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Pohled ve směru staničení



Pohled ve směru staničení



DSC00031.JPG



DSC00032.JPG



DSC00033.JPG



DSC00034.JPG



DSC00035.JPG



Pohled proti staničení



DSC00037.JPG



DSC00038.JPG



DSC00039.JPG



DSC00040.JPG



DSC00041.JPG



DSC00042.JPG



DSC00043.JPG



Pohled zprava



pravé křídlo OP2



pravé křídlo OP2



DSC00048.JPG



DSC00049.JPG



OP1 zprava



OP2 zprava



Pohled zleva



Pohled zleva



DSC00055.JPG



DSC00056.JPG