

Protokol č. 7

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Firma: TECHNICO Opava s.r.o.

Vypracovaný v: Opavě **dne** 6.12.2016

Složení komise

Předseda: Ing. Arch. Aleš Reiský hlavní inženýr projektu.

Členové: Ing Antonín Pavelka projektant části elektro.
Marek Fischer projektant části elektro
Jaroslav Vochyán - technolog.

Název objektu: Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba

Popis objektu: Částečně podsklepená budova má čtyři podlaží. Budova je bezbariérově spojena se stávající budovou domova pro seniory. V suterénu je umístěno zázemí zaměstnanců. V přízemí je umístěna vstupní a společenská hala, detačované pracoviště Mateřské školy s kapacitou 15 dětí. A jedno oddělení Alzheimer péče. Ve druhém a třetí, podlaží bude Alzheimer péče. Ve čtvrtém podlaží pak budou lůžkové pokoje domova pro seniory. Konstrukčně je objekt řešen jako monolitická stavby s kombinací stěnového a sloukového systému. Stropní konstrukce budou deskové, bezprůvlakové, lokálně doplněné o hkavice. V objektu budou stři schodiště a tři výtahy, z toho jeden evakuační.

Podklady:

Stavení výkresy objektu

Vyjádření specialisty požární bezpečnosti

Požadavky hygienika

...je přílohou

☐
☐
☐

Rozhodnutí: Je provedeno pro samostatné místnosti či prostory.

Zdůvodnění: Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN, respektive požadavků neopomenutelných účastníků stavebního řízení.

Závěr: V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol doplnit.

Sepsaný v: Opavě **dne** 12.6.2016

Podpisy:

Příloha k protokolu č. 7

Vnější vlivy v jednotlivých prostorech

(Z pohledu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
vlivy jiné než normální)

Domov pro seniory - 01.03 odpad

AD4 - stříkající voda

I - vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: zvlášť nebezpečný

Domov pro seniory - 01.08 prádelna

AD3 - vodní tříšť

I - vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: zvlášť nebezpečný

Domov pro seniory - 0101 centrální lázeň

Vlivy v tomto prostoru jsou jednoznačně stanoveny normou
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

II - vnitřní prostory s trvalou regulací teploty

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: nebezpečný

Domov pro seniory - 1.04 školka

BA2 - děti

I - vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: nebezpečný

Domov pro seniory - 1.28, 1.30, 1.32, 1.34, 1.36, 1.38, 1.40 pokoj

BA3 - osoby se zdravotním postižením

BD2 - malá hustota - obtížný únik

I - vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: nebezpečný

Domov pro seniory - 2.01, 2.03, 2.05, 2.07, 2.09, 2.11, 2.13, 2.15, 2.19, 2.31, 2.33, 2.35, 2.37, 2.39, 2.42, 2.44 pokoj

BA3 - osoby se zdravotním postižením

I - vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: nebezpečný

Domov pro seniory - 3, 50 pokoj

BA3 - osoby se zdravotním postižením

I - vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: nebezpečný

Domov pro seniory - 3.01, 3.03, 3.05, 3.07, 3.09, 3.11, 3.13, 3.15, 3.19, 3.31, 3.33, 3.35, 3.37, 3.39, 3.42, 3.44 pokoj

Vlivy v tomto prostoru jsou z pohledu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

I - vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: nebezpečný