

Most 401 - 008

Most před obcí Jaroměřice n/Rok. přes Ostrý potok

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

(Koncept neodsouhlaseného protokolu prohlídky)

Poznámka bude odstraněna po dokončení prohlídky to je zadání data projednání prohlídky se správcem mostu nebo po aktivaci tlačítka pro autorizaci.

□

Objekt: Most ev. č. 401 - 008 (Most před obcí Jaroměřice n/Rok. přes Ostrý potok)

Okres: Třebíč

Prohlídku provedla firma: SÚS

Prohlídku provedl: Dokulil Petr,

Datum provedení prohlídky: 4.10.2016

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: oblačno

Teplota vzduchu: 12 °C

Teplota NK: 0 °C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 401 Staničení km: 16,348 Ev. č. mostu: 401 - 008

Název objektu: **Most před obcí Jaroměřice n/Rok. přes Ostrý potok**

Vn = 13,1 t Vr = 21 t Ve = 132 t Max. nápr. tlak = 0 t

Stav mostu: spodní stavba: VI - Velmi špatný nosná konstrukce: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Staničení ve směru: do Jaroměřic n.Rok. Způsob zpřístupnění:

B. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- | | | |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Mostní podpěry | v úrovni hladiny vody místy vznikají kaverny, vyplavené spárování |
| 2.2 | KřídlaOpěra_2 | poškozené vpravo - šikmá trhlina |
| 2.3 | Opěra_2 | vpravo zjištěna průběžná trhlina procházející sparou pod 1. nosníkem směrem pod most do paty OP |
| 2.4 | Opěra_1 | trhlina vlevo pod krajním trámem |

3. Nosná konstrukce

- | | | |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | | ojediněle koroduje obnažená výztuž mostovky (nedostatečné krytí)místy nedostatečné krytí výztuže trámů, místy v oblasti obou OP jsou viditelné stopy po průsacích v mostovce (mapy, výkvěty) |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

- | | | |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Vozovka | nová - 2009, je převýšena nad římsy, vlevo cca o 32 cm, vpravo o 15-20 cm |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|

6. Izolační systém

- | | | |
|-----|--|---------|
| 6.1 | | nětěsný |
|-----|--|---------|

7. Odvodňovací zařízení

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 7.1 | | nefunkční, okolí zavlhlé |
|-----|--|--------------------------|

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

8.1 Dopravní značení osazeny tab. s ev.č., B13 - 11 t, E13 - 21 t

8.2 Zábradlí nenormové-nízké, koroze a částečně poškozené

11. Území pod mostem a přístupové cesty

11.1 velmi špatný přístup pod most, naplaveniny pod mostem-
částečně odtěženy 2013

C. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

- 1*odstranit naplaveniny pod mostem
- 2*odfrézovat nadvýšenou vozovku
- 3* Připravit sanaci objektu.
- opravit nebo vyměnit zábradlí včetně nátěru

D. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :

Poznámka :

E. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

F. NÁVRH TERMÍNU DALŠÍ BĚŽNÉ, POPŘ. MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY

Stanovený termín další běžné prohlídky: 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

