

Most 400 - 001

Most před obcí Zvěrkovice přes Lažínský potok

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

(Koncept neodsouhlaseného protokolu prohlídky)

Poznámka bude odstraněna po dokončení prohlídky to je zadání data projednání prohlídky se správcem mostu nebo po aktivaci tlačítka pro autorizaci.



Objekt: Most ev. č. 400 - 001 (Most před obcí Zvěrkovice přes Lažínský potok)

Okres: Třebíč

Prohlídku provedla firma: SÚS

Prohlídku provedl: Dokulil Petr,

Datum provedení prohlídky: 21.9.2016

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: oblačno

Teplota vzduchu: 16 °C

Teplota NK: 0 °C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 400

Staničení km: 0,578

Ev. č. mostu: 400 - 001

Název objektu: **Most před obcí Zvěrkovice přes Lažínský potok**

Vn = 11 t

Vr = 20 t

Ve = 78 t

Max. nápr. tlak = 8,2 t

Stav mostu: spodní stavba: IV - Uspokojivý

nosná konstrukce: VI - Velmi špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Staničení ve směru: od sil. I/38

Způsob zpřístupnění: po svahu

B. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

3. Nosná konstrukce

3.1

podhled NK suchý, na podhledu byly nezapravené sondy provedené při diagnostice výztuže. Podhled byl neodborně zapraven omítkou, která částečně odpadá a vykazuje trhliny. Na několika místech desky mostovky jsou odpadlé krycí vrstvy, obnažená výztuž především na krajních trámech, prokopírované korodující třmínky.

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

5.1

Vozovka

mikrokoberec - 2009, šikmé trhliny za Op, není dotažena k odraz. proužkům, vegetace mezi římsou a vozovkou

5.2

Římsy

Na povrchu nadbetonovaných říms je uchycen mech, na PS olámané hrany, na obou stranách je patrný průsak pod římsou s výluhy

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

8.1

Zábradlí

bodová koroze zábradlí

8.2

Dopravní značení

osazeny tab. s ev.č, B13 - 11 t, E13 - 20 t, B14 - 8,2t.

10. Cizí zařízení na mostě

10.1

nivelační značka na L římse

11. Území pod mostem a přístupové cesty

11.1

Opevnění koryta - kineta z lomového kamene - oprava 2008,

při hladině vyplavené spárování a rozvolněné kameny.

C. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

- 3* Zapravení sond do trámů NK, doplnění krycích vrstev obnažené korodující výztuže vhodnou sanační metodou.
- provést nátěr zábradlí

2.odstranění nutno do 5 let

- Vzhledem ke stavu mostu zvážit ekonomickou náročnost rekonstrukce mostu, případně naplánovat jeho stržení a nahrazení mostem novým.

D. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :

Poznámka :

E. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

F. NÁVRH TERMÍNU DALŠÍ BĚŽNÉ, POPŘ. MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY

Stanovený termín další běžné prohlídky: 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

