

Vysvětlení zadávací dokumentace IV.

Název veřejné zakázky:	<i>Úpravy stáje pro výkrm prasat</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „Úpravy stáje pro výkrm prasat“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpovědi):

Ve výkazu výměr SO 01 Stavební úpravy stáje pro výkrm prasat – TECHNOLOGIE, v části 1. ČERPÁNÍ A MÍCHÁNÍ KEJDY a v projektové dokumentaci dle nás chybí následující části technologie:

- 1) chybí stojan na ovládací skříň elektroinstalace technologie čerpání

Odpověď: Stojan není samostatně specifikován, je součástí ovládací skříň (tak aby bylo možné její přichycení).

- 2) chybí držák ultrazvuku

Odpověď: Držák není samostatně specifikován, předpokládá se dodávka ultrazvuku včetně instalace a potřebného materiálu (včetně upevnění a uvedení do provozu).

- 3) chybí plovákový spínač s držákem a sirenka do skladovací jímky

Odpověď: Sirenka skladovací jímky je umístěna na rohu místnosti 1.12, plovákový spínač není navržen (ultrazvuk).

- 4) chybí manipulační lávky do skladovací jímky

Odpověď: Manipulační lávka není uvažována, čerpadlo do jímky se umístí ke zpevněné ploše mezi jímkou a stájí, rozdíl výšky zpevněné plochy a h.h. jímky je cca 1,0 m.

5) chybí jeřábky

Odpověď: Navijáky pro míchadla a čerpadla jsou součástí dodávky konzole (ruční navijáky).

6) chybí hromosvod u skladovací jímky

Odpověď: Hromosvod je popsán v technické zprávě elektro na str. 10.

7) chybí otočné stojany pro savice pro lepší manipulaci

Odpověď: Otočné stojany nejsou požadovány.

8) není specifikováno, kde jsou přívody elektro k ovládacím skříním

Odpověď: Řešení je popsáno ve výkrese 1.8.3 - elektrické obvody zásuvkové.

Dále máme dotaz k čerpadlům – obsahují navržená čerpadla řezací ústrojí nebo je nemají ?

Odpověď: Navržená čerpadla nemají řezací ústrojí.

Vysvětlení zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 22.8.2017



RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu