

Vážení,

po prostudování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „III/40622 Černíč - most ev. č. 40622 - 2" Vás žádáme o vysvětlení:

V rámci zakázky má být provedeno záporové pažení. Ve výkaze výměr však dochází k rozporu mezi položkou č. 15 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200 MM a položkou č. 12 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ HEB 200 po 1,5 m. Do vrtu o průměru 200 mm nelze osadit profil HEB 200. Upraví zadavatel průměr vrtu nebo profilů HEB?

Děkujeme za odpověď.

S pozdravem,