

# **Most 01945-2**

Most přes mlýnský náhon v obci Rantířov

## **BĚŽNÁ PROHLÍDKA**

**Objekt: Most ev.č. 01945-2 (Most přes mlýnský náhon v obci Rantířov)**

Okres: Jihlava

Prohlídku provedl: Matějček Radek  
KSÚS Vysočiny

Datum provedení prohlídky: 3.4.2018

Poznámka:

2015 postaven nový most.

Počasí v době provádění prohlídky:  
oblačno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: 6.0°C Teplota NK:

**A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo komunikace: 01945 Staničení km: 4.534km Ev.č.mostu: 01945-2

Název objektu: **Most přes mlýnský náhon v obci Rantířov**

Vn= 32.0t Vr= 80t Ve= 180t Max.nápr.tlak = 0.0t

Stav mostu: spodní stavba: I - Bezvadný nosná konstrukce: I - Bezvadný

Použitelnost: I - Použitelné

Staničení ve směru: kříž. II/602-Rantířov-Výskytná n/J-Ježená-kříž. II/602

**C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU****1. Spodní stavba**

[1.1]	1.1	Základy mostních podpěr a křídel	Závady způsobené poruchami základů nebyly pozorovány.
-------	-----	----------------------------------	---

[1.2]	1.2	Mostní podpěry a křídla	Opěry monolitické železobetonové, bez závad.
-------	-----	-------------------------	--

**2. Nosná konstrukce**

[2.1]	2.1	Nosná konstrukce	Bez závad.
-------	-----	------------------	------------

**3. Mostní svršek**

[3.1]	3.1	Vozovka	Vozovka je s nánosy posypového materiálu po zimní údržbě a nečistotami.
-------	-----	---------	---

[3.2]	3.2	Chodníky	Bez závad.
-------	-----	----------	------------

[3.3]	3.3.1	Římsa	Na římsách jsou nečistoty po zimní údržbě.
-------	-------	-------	--

[3.4]	3.5	Izolační systém mostovky	Bez zjevných závad.
-------	-----	--------------------------	---------------------

[3.5]	3.6	Odvodnění mostu	Bez závad.
-------	-----	-----------------	------------

**4. Vybavení mostu**

[4.1]	4.2	Zábradlí	Bez závad.
[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	Bez závad, na mostě jsou na obou stranách osazeny pouze tabulkys evidenčním číslem mostu.
[4.3]	4.6	Území pod mostem a přístupové cesty	Lokálně uvolněné spárování kamenné zádlažby v korytě potoka, uchycená vegetace, zanášení nečistotami.
[4.4]	4.7	Cizí zařízení na mostě	Cizí zařízení neovlivňuje stav mostu.

#### **D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE**

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

#### **E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**

#### **F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ**

Datum projednání: 25.4.2018

Číslo jednací:

Poznámka:

#### **H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU**

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



IMG\_20180403\_085407.jpg

### 3.1 Vozovka

Vozovka je s nánosy posypového materiálu po zimní údržbě a nečistotami.



IMG\_20180403\_085436.jpg

### 3.1 Vozovka

Vozovka je s nánosy posypového materiálu po zimní údržbě a nečistotami.



IMG\_20180403\_085512.jpg

### 4.6 Území pod mostem a přístupové cesty

Lokálně uvolněné spárování kamenné základy v korytě potoka, uchycená vegetace, zanášení nečistotami.



IMG\_20180403\_085526.jpg

**4.6 Území pod mostem a přístupové cesty**

Lokálně uvolněné spárování kamenné základy v korytě potoka, uchycená vegetace, zanášení nečistotami.



IMG\_20180403\_085537.jpg



IMG\_20180403\_085550.jpg





IMG\_20180403\_085730.jpg



IMG\_20180403\_085743.jpg