

# **Propustek 35725-3P**

Propustek SO před obcí MILOVY

## **BĚŽNÁ PROHLÍDKA**

**Objekt: Propustek ev.č. 35725-3P (Propustek SO před obcí MILOVY)**

Okres:

Prohlídku provedl: Kostečka Vít

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 20.2.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: Teplota NK:

**A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo komunikace: 35725 Staničení km: 8.777km Ev.č.propustku: 35725-3P

Název objektu: **Propustek SO před obcí MILOVY**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: Nezadaný nosná konstrukce: Nezadaný

Použitelnost: Nezadaná

Staničení ve směru: České Milovy - Milovy

**C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU****1. Spodní stavba**

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel bpsnz

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla vypadané spárování a uvolněné kameny

**2. Nosná konstrukce**

[2.1] 2.2 Ložiska, klouby stav dobrý

**3. Svršek**

[3.1] 3.1 Vozovka zvlněná a popraskaná

**4. Vybavení**

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla chybí

[4.2] 4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy ap. propustek z poloviny zaplavený

**D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE**

Nedostačující údržba.

**E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**

**F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ**

*Žádný záznam.*

**H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU**

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



po staničení



proti staničení



uvnitř





zleva



zprava