

FOTODOKUMENTACE:



Celkový pohled na most po směru staničení.



Celkový pohled na most proti směru staničení.



Pohled na levý bok mostu, vtok.



Pohled na levý bok mostu, vtok.



Pohled na pravý bok mostu, výtok.



Pohled na zatrubnění na výtoku,
betonová trouba DN 550 mm.



Území pod mostem, nezpevněné dno, bahnité náplavy.



Pohled na opěru 1, zamáčení, výluhy, cementové mléko.



Pohled na opěru 2, zamáčení, výluhy.



Podhled klenby ze vtoku, plošné zavlhnutí, uchyceny řasy.



Detail podélné trhliny pod čelní zdí, trhlina šířky 10 mm.



Podélné trhlina pod čelní zdí, trhlina šířky 10 mm.



Podhled na chodníkové rozšíření na vtoku.



Podhled NK, zapravená a nezapravená kaverna v klenbě, vypadlé kameny, kaverna vznikla pravděpodobně při pokládce IG sítí v nadnásypu.



Detail kaverny v klenbě, do kaverny vloženy shora ocelové profily, ty silně korodují, hrozí uvolňování kamenů klenby a sesuv nadnásypu.



Detail kaverny v klenbě, do kaverny vloženy shora ocelové profily, ty silně korodují, hrozí uvolňování kamenů klenby a sesuv nadnásypu.



Podhled NK z výtoku.



Klenba a opěry na výtoku, ocelová chránička prům. 300 mm skrz klenbu.



Vozovka z žulových kostek.



Pohled na pravou stranu, travnatý pás, silniční trojmadlové zábradlí.



Levostranný chodník, silniční trojmadlové zábradlí.