



- LEGENDA:
- Komunikace na mostě
 - Komunikace mimo most
 - Nezpevněná krajnice
 - Úprava dna koryta
 - Úprava obslužné cesty pod mostem
 - Římsa na mostě a křídlech
 - Průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
 - Elektrická síť
 - STL Plynovod
 - Svodidlo / zábradloví svodidlo, úroveň zadržení H2
 - Konstrukce mostovky
 - Základy křídel/opěr
 - Katastr
 - Stávající kce mostu
 - Geologický průzkum

SOUŘADNICE – VYTYČOVACÍ BODY		
1	612811.8690	1129807.6028
2	612807.0680	1129802.6543
3	612803.0186	1129805.6721
4	612807.8195	1129810.6206
5	612831.0450	1129811.5366
6	612828.6600	1129814.2800
7	612794.2927	1129809.4153
8	612799.7549	1129815.7221

PROJEKTANT Kucián statika s.r.o. Pardubice 17. listopadu 236	02		
	01	REVIZE 1	23.06.2021
	REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM REVIZE
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR Kraj Vysočina	Ing. Jaromír Kucián		Ing. Martin Kucián
	Ing. Jaromír Kucián		Ing. Jaromír Kucián
	Ing. Jaromír Kucián		Ing. Jaromír Kucián
	Ing. Jaromír Kucián		Ing. Jaromír Kucián
STAVBA Vypracování projektové dokumentace III/38714 Skorotice – most ev. č. 38714-4	STUPEŇ DOKUMENTACE		PDPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		—
	DATUM REVIZE 00		04/2022
	FORMÁT		2xA4
STAVEBNÍ OBJEKT SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 38714–4	MĚŘÍTKO		1: 250
	SOUBOR		—
	ČÍSLO VÝKRESU		SKOR_PDPS_C_002
	NÁZEV PŘÍLOHY		Koordinální situace