

## Příloha 4 – Fotodokumentace



Foto1: Současný stav



Foto2: Realizace geofyzikálního profilu 1



Foto3: Realizace dynamické penetrační sondy DPH3





Foto5: Měření MRS (mělké refrakční seismiky)



Foto4: Stabilizace hráze za pomoci hrubozrnného kameniva





Foto5: Měření MRS (profil 3)