

OKOLÍ MOSTU

Obr.D36-267 **Místní komunikace pro pěší procházející 1. mostním otvorem. Pohled zprava doleva,**

- komunikace vpravo od mostu zpevněná není, v mostním otvoru ano. Její odvodnění však není řešeno. Část vody eroduje nezpevněný terén mezi komunikací a lícem 1. podpěry, část odtéká na odpadky znečistěný prudký svah konkávního břehu potoka Jihlávky (na obr. vpravo), který eroduje rovněž.



Obr.D36-268

Svah zemního tělesa komunikace vpravo před mostem. Pohled zprava doleva,

- na svah ústí kanalizace z uliční vpusti před mostem vpravo, viz obr. D36-218 na str. 109. Voda z ní vytékající vymílá svah a podemílá dřeviny.



Obr.D36-269

Svah při pravém křídle 7. podpěry, jihlavské opěry. Pohled proti směru staničení a dolů,

- svah, kdysi zpevněný drobnou dlažbou do betonu, je silně erodován. V jeho horní části je možné její zbytky pozorovat.



Obr.D36-270

Svah při pravém křídle 7. podpěry, jihlavské opěry. Pohled ve směru staničení a vzhůru,

- viz obr. D36-269.