



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Územní odbor Jihlava
Dopravní inspektorát

PCR16ETRpo46709145



Č.j.: KRPJ-2962-1/ČJ-2018-160706

Jihlava, 8. ledna 2018

Počet listů: 7

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Nehodové lokality, okres Jihlava – upozornění

Dopravním inspektorátem Policie ČR, Územního odboru Jihlava, bylo statistickým vyhodnocením nehodovosti v silničním provozu vybráno 6 rizikových neřešených lokalit v okrese Jihlava. Upozorňujeme Vás tímto, dle ustanovení § 2 a § 15 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, v platném znění, na níže uvedené nebezpečné úseky, a v případě řešení jednotlivých rizik žádáme být informováni.

Zpracoval: por. Ing. Ondřej BURDA
komisař

npor. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: diorpji@mvcv.cz

Nehodový úsek č. 1

Silnice, katastrální území: II/403, Otín

Popis rizika: nepřehledný směrový oblouk

Příčiny nehod: nepřizpůsobení rychlosti v jízdě zatáčkou (7 nehody)

Doporučení: doplnění dopravního značení **Z3** „Zkrácená vodící tabule“ tak, aby byl patrný průběh oblouku, pro oba směry jízdy



Obr. 1.1 – Situace širších vztahů

Období: 2007/01/01 - 2017/12/02

Správní území vybrané lokality: Otín (Kraj Vysočina)



Výkresový přehled o nehodách v dané lokalitě	
Počet nehod celkem	10
Počet nehod s následky na zdraví	9
Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.)	0
Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.)	0
Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.)	12

Obr. 1.2 – Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě



Obr. 1.3 – Fotodokumentace


Nehodový úsek č. 2

Silnice, katastrální území: II/402, Batelov

Popis rizika: pevné překážky ve směrovém oblouku

Příčina nehod: srážka s pevnou překážkou (3 nehody)

Doporučení: odstranění zeleně na přilehlém silničním pozemku, zejména na vnější straně oblouku
instalace zádržného systému



Obr. 2.1 – Situace širších vztahů

Období: 2007/01/01 - 2017/12/02

Správní území vybrané lokality: Batelov (Kraj Vysočina)



Obr. 2.2 – Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě



Obr. 2.3 – Fotodokumentace

Nehodový úsek č. 3

Silnice, katastrální území: **styková křižovatka II/602 x III/0024, Jihlava**

Popis rizika: odbočování vozidel na vedlejší pozemní komunikaci

Příčiny nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem na silnici II/602 (4 dopravní nehody)

Doporučení: doplnění vodorovného dopravního značení **V16** „Bezpečný odstup“ na silnici II/602



Obr. 3.1 – Situace širších vztahů

Období: 2007/01/01 - 2017/12/02

Správní území vybrané lokality: Jihlava (Kraj Vysočina)



Obr. 3.2 – Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě



Obr. 3.3 – Fotodokumentace

Nehodový úsek č. 4

Silnice, katastrální území: II/352, Ždírec

Popis rizika: nepřehledný směrový oblouk

Příčiny nehod: nepřizpůsobení rychlosti v jízdě zatáčkou (4 nehody)
vjetí do protisměru (2 nehody)

Doporučení: doplnění dopravního značení **Z3** „Zkrácená vodící tabule“ tak, aby byl patrný průběh oblouku, pro oba směry jízdy



Obr. 4.1 – Situace širších vztahů

Období: 2007/01/01 - 2017/12/02
Správní území vybrané lokality: Ždírec (Kraj Vysočina)




Výsledky přehledu a rozboru v dané lokalitě	
Počet nehod celkem	6
Počet nehod s následky na zdraví	0
Počet nehod s následky na majetek	0
Počet nehod s následky na životy	0
Počet nehod s následky na zdraví a majetek	0
Počet nehod s následky na životy a majetek	0

Obr. 4.2 – Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě



Obr. 4.3 – Fotodokumentace

Nehodový úsek č. 5Silnice, katastrální území: **II/523, Větrný Jeníkov**Popis rizika: nepřehledný směrový oblouk
pevné překážky ve směrovém obloukuPříčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti v jízdě zatáčkou (3 nehody)
srážka s pevnou překážkou (1 nehoda)Doporučení: doplnění dopravního značení **Z3 „Zkrácená vodící tabule“** tak, aby byl patrný průběh oblouku, pro oba směry jízdy
instalace zádržného systému na vnější straně oblouku**Obr. 5.1 – Situace širších vztahů**

Období: 2007/01/01 - 2017/12/02

Správní území vybrané lokality: Větrný Jeníkov (Kraj Vysočina)



Vyhodnocení úhletu a nehodovosti v úseku lokality	
Počet nehod celkem	3
Počet nehod s následky maj. ztrát	1
Počet varovných vozů (stav do 24 hod.)	0
Počet těžkých zraněných osob (stav do 24 hod.)	1
Počet lehkých zraněných osob (stav do 24 hod.)	2

Obr. 5.2 – Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě**Obr. 5.3 – Fotodokumentace**


Nehodový úsek č. 6

Silnice, katastrální území: **II/523, Větrný Jeníkov**

Popis rizika: zhoršený rozhled pro zastavení ve směrovém oblouku
pevné překážky ve směrovém oblouku

Příčina nehod: nepřípustnost rychlosti v jízdě zatáčkou (2 nehody)
srážka s pevnou překážkou (1 nehoda)

Doporučení: odstranění zeleně na přilehlém silničním pozemku, zejména na vnitřní straně oblouku
instalace zádržného systému na vnější straně oblouku



Obr. 6.1 – Situace širších vztahů

Období: 2007/01/01 - 2017/12/02

Správní území vybrané lokality: Větrný Jeníkov (Kraj Vysočina)



Obr. 6.2 – Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě



Obr. 6.3 – Fotodokumentace

