

Objednatel:







KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOSOVSká 16, JIHLAVA, 586 01

II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE




Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 255 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
		241096760, jca@pontex.cz		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. J. ČAMROVÁ	
		241096760, jca@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. /Pavel Hrdina	
241096753, pdr@pontex.cz		241096760, phr@pontex.cz		

Objednatel:	KSUS Vysočiny	Obec:	Nyklovice, Rovečné, Velké Tresné	Kraj:	Vysočina
Akce:	II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE			Datum	Stupeň
Část:	F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			04/2014	DSP/PDPS
Příloha:	FOTODOKUMENTACE			Souprava	Č. přílohy
					F.1



Km 0,260 (osa 101) úsek 1
Pohled proti směru staničení k začátku úpravy



Km 0,480 (osa 101) úsek 1
Pohled proti směru staničení ve směrovém oblouku $R=233m$
S ohledem na stav krajnice je navrženo rozšíření vozovky



Km 0,910 (osa 101) úsek 1
Pohled proti směru staničení na vjezd do hospodářského stavení vpravo



Km 1,090 (osa 101) úsek 2
Pohled proti směru staničení na stykovou křižovatku
V pozadí rámový propustek v km 1,070



Km 0,040 (osa 102) úsek 2
Pohled proti směru staničení na vozovku v úrovňové křižovatce se silnicí II/375



Km 0,143 (osa 102) úsek 2
Pohled stávající vtokové čelo propustku navazující na vozovku



Km 0,150 (osa 102) úsek 3
Pohled po směru staničení
Vpravo zcela chybí odvodnění vozovky




Km 0,500 (osa 102) úsek 3
Pohled proti směru staničení v podélném sklonu 12,5%
Pravý příkop zcela zanesen splaveninami



Km 0,500 (osa 102) úsek 2
Pohled po směru staničení
Přechod vozovky v nezpevněnou krajnici erodován proudící vodou z vozovky



Km 0,760 (osa 102) úsek 3
Pohled po směru staničení



Km 0,910 (osa 102) úsek 3
Pohled po směru staničení na vozovku na mostě ev.č. 362-004



Km 1,550 (osa 102) úsek 3
Pohled po směru staničení
V pozadí oblouk o poloměru $R=60\text{m}$



Km 1,900 (osa 102) úsek 3
Pohled proti směru staničení
Za horizontem následuje směrový oblouk $R=60m$



Km 2,180 (osa 102) úsek 3
Pohled po směru staničení
Trasa překračuje mírnou terénní depresi, trubní propustek zcela nefunkční,
ve výkopu vpravo patrná stálá hladina vody



Km 2,220 (osa 102) úsek 3
Pohled proti směru staničení
Trase překračuje mírnou terénní depresi, trubní propustek zcela nefunkční,
ve výkopu vpravo patrná stálá hladina vody



Km 0,000 (osa 103) úsek 4
Pohled proti směru staničení z úrovně křižovatky se silnicí II/388
Za označníkem zastávky patrná změna krytu vozovky



Km 0,340 (osa 103) úsek 4
Pohled proti směru staničení
V levé části obrázku mokřad napájený melioracemi z polí



Km 0,360 (osa 103) úsek 4
Pohled po směru staničení



Km 0,600 (osa 103) úsek 4
Pohled po směru staničení
Občasné podélné trhliny ve vozovce



Km 1,350 (osa 103) úsek 4
Pohled proti směru staničení
Výtluky v obrusné vrstvě na středové podélné pracovní spáře