

Příloha 1

Vizuální prohlídka - stav porušení povrchu

název akce : III/34821 ul. Varhánkova

datum vizuální prohlídky : 16.8.2018

provedl : Petr Martschini, Milan Beck, DiS. - ESLAB spol. s r.o.

ZÚ km 0,000

KÚ km 0,367


klasifikační zařazení dle TP 87 tab. 7 :

NÚP D0

vyhodnotil : Milan Beck, DiS.

komunikace	úsek	staničení		plocha														poměr k celkové ploše v %										stav - klasifikační stupeň			
		od km	do km	délka m	šířka m	plocha m²	Ztráta asf. tmelu a kaverny	Ztráta makrotextury	Koroze EKZ, ztráta kam. z nát	Hlubková koroze	Výtluky	Vysprávky	Trhliny úzké, neprav. a mozaik	Trhliny široké příčné	Trhliny rozvětvené	Trhliny síťové	Deformace, hrboly, poklesy	Prolomení vozovky	Ztráta asf. tmelu a kaverny	Ztráta makrotextury	Koroze EKZ, ztráta kam. z nát	Hlubková koroze	Výtluky	Vysprávky	Trhliny úzké, neprav. a mozaik	Trhliny široké příčné	Trhliny rozvětvené		Trhliny síťové	Deformace, hrboly, poklesy	Prolomení vozovky
III/34821	1	0,000	0,367	367	6	2202	350,0	120,0	130,0	140,0	20,0	450,0	520,0	0,0	0,0	60,0	160,0	45,0	15,9	5,4	5,9	6,4	0,9	20,4	23,61	0,0	0,0	2,7	7,3	2,0	5
MK Varhánková	2	0	0,11	110	5	550	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	120,0	50,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	21,8	9,1	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	5

III/34821 Polná



MK Varhánkova Polná

