

PŘÍČLE MP a PŘÍČNÍKY NK

Obr.D36-55 **Přední (brněnský) líc příčle 2. MP a příčníků (jsou dva) nad 2. MP. Pohled zprava doleva a ve směru staničení,**

- příčle mezi levým a pravým sloupem mezilehlé podpěry (MP) je stejně jako sloupy monolitická. Trpí zatékání z netěsného MZ, obdobně jako temena sloupů, se kterými tvoří rám (sloupy jsou staticky stojky). Poruchy se projevují jako odtržení jejich horní vrstvy v úrovni horní vodorovné výztužné vložky,
- střední část příčnicku (s „průlezem“) mezi zárodky příčníků na levém i pravém trámu je prefabrikovaná a spolu s příčnicí uvnitř komor trámu předpjatá. Kabely jsou jak při jeho horním, tak při jeho dolním povrchu,
- temena příčlí jsou znečištěna splaveninami a trusem holubů.



Obr.D36-56 **Zadní (jihlavský) líc příčle 2.MP a dolní části příčníků nad 2. MP. Pohled proti směru staničení a zprava doleva,**

- viz obr. D36-55.



Obr.D36-57 **Přední (brněnský) líc příčle 3. MP a dolní části příčnicků nad 3. MP. Pohled zprava doleva a ve směru staničení,**

- příčle mezi levým a pravým sloupem mezilehlé podpěry (MP) je stejně jako sloupy monolitická. Trpí zatékání z netěsného MZ, obdobně jako temena sloupů, se kterými tvoří rám (sloupy jsou staticky stojky). Poruchy se projevují jako odtržení jejich horní vrstvy v úrovni horní vodorovné výztužné vložky,
- střední část příčnicku (na obrázku s částí průřezu) mezi zárodky příčnicků na levém i pravém trámu je prefabrikovaná a spolu s příčnickem uvnitř komor trámu předpjatá. Kabely jsou jak při jeho horním, tak při jeho dolním povrchu,
- temena příčlí jsou znečištěna splaveninami a trusem holubů.



Obr.D36-58 **Zadní (jihlavský) líc příčle 3. MP a dolní části příčnicků nad 3. MP. Pohled proti směru staničení a zprava doleva,**

- v popředí otvor po jádrovém vývrtu V14, za ním SCHMIDT č 85 a 84,
- ostatní viz obr.D36-57.



Obr.D36-59 **Přední (brněnský) líc příčle 4. MP a příčníků nad 4. MP. Pohled zprava doleva a ve směru staničení,**

- příčle mezi levým a pravým sloupem mezilehlé podpěry (MP) je stejně jako sloupy monolitická. Trpí zatékání z netěsného MZ, obdobně jako temena sloupů, se kterými tvoří rám (sloupy jsou staticky stojky). Poruchy se projevují jako odtržení jejich horní vrstvy v úrovni horní vodorovné výztužné vložky,
- střední část příčnicku (s průlezem) mezi zárodky příčníků na levém i pravém trámu je prefabrikovaná a spolu s příčnicí uvnitř komor trámu předpjatá. Kabely jsou jak při jeho horním, tak při jeho dolním povrchu,
- temena příčlí jsou znečištěna splaveninami a trusem holubů.



Obr.D36-60 **Zadní (jihlavský) líc příčle 4. MP a dolní části příčníků nad 4. MP. Pohled proti směru staničení a zprava doleva,**

- viz obr. D36-59.



Obr.D36-61 **Přední (brněnský) líc příčle 5. MP. Pohled zprava doleva a ve směru staničení,**

- příčle mezi levým a pravým sloupem mezilehlé podpěry (MP) je stejně jako sloupy monolitická. Trpí zatékání z netěsného MZ, obdobně jako temena sloupů, se kterými tvoří rám (sloupy jsou staticky stojky). Poruchy se projevují jako odtržení jejich horní vrstvy v úrovni horní vodorovné výztužné vložky,
- střední část příčnicku (nahore mimo obraz) mezi zárodky příčníků na levém i pravém trámu je prefabrikovaná a spolu s příčnicí uvnitř komor trámu předpjatá. Kabely jsou jak při jeho horním, tak při jeho dolním povrchu,
- temena příčlí jsou znečištěna splaveninami a trusem holubů.



Obr.D36-062 **Zadní (jihlavský) líc příčle 5. MP a dolní části příčnicků nad 5. MP. Pohled proti směru staničení a zprava doleva,**

- viz obr. D36-61.



Obr.D36-63 **Přední (brněnský) líc příčle 6. MP. Pohled zprava doleva a ve směru staničení,**

- příčle mezi levým a pravým sloupem mezilehlé podpěry (MP) je stejně jako sloupy monolitická. Trpí zatékání z netěsného MZ, obdobně jako temena sloupů, se kterými tvoří rám (sloupy jsou staticky stojky). Poruchy se projevují jako odtržení jejich horní vrstvy v úrovni horní vodorovné výztužné vložky,
- střední část příčniku (nahore mimo obraz) mezi zárodky příčníků na levém i pravém trámu je prefabrikovaná a spolu s příčnicí uvnitř komor trámu předpjatá. Kabely jsou jak při jeho horním, tak při jeho dolním povrchu,
- temena příčlí jsou znečištěna splaveninami a trusem holubů.



Obr.D36-64 **Zadní (jihlavský) líc příčle 6. MP. Pohled proti směru staničení a zprava doleva,**

- viz obr. D36-63.