

LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- Dosypání nezpevněné krajnice recyklovaným materiálem
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
SO 101 - Oprava silnice II/405 v km 2,860 - 5,510 dvouvrstvým asf. emulzním mikrokobercem
SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

VYPRACOVAL	Ing. Jan MATOUŠEK		**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny** příspěvková organizace
KONTROLOVAL	Ing. Monika VAVŘÍNKOVÁ		Kosovská 16/1122
INVESTOR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.			586 01 Jihlava
KÚ Studénky, Příseka			www.ksusv.cz
			IČO: 00090450
AKCE		DATUM	1/2017
II/405 kříž. III/4051 - Příseka obch.		MĚŘÍTKO	1:1 000
		STUPEŇ PD	PDPS+DPS
PŘÍLOHA		ČÍSLO PD	2017/JI/01
C.2.1 Koordinační situace (1)		ČÍSLO PARÉ	