



Doplnění zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Revitalizace parku Nové Syrovice
-------------------------------	---

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
Kontaktní osoby:	Ing. Klára Ustohalová
Telefon:	564 602 582
E-mail:	ustohalova.k@kr-vysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů doplňuje zadávací podmínky i bez předchozího dotazu v následujícím rozsahu:

Do přílohy č. 3 zadávacích podmínek Textová a výkresová část projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ se doplňují části:

- (1) Biologické posouzení, jež tvoří přílohu tohoto doplnění;
- (2) Fotodokumentace, jež tvoří přílohu tohoto doplnění;
- (3) Tabulková část – Inventarizace dřevin, jež tvoří přílohu tohoto doplnění;
- (4) Tabulková část – Tabulka kácení dřevin, jež tvoří přílohu tohoto doplnění;
- (5) Vyjádření správců sítí technické infrastruktury (k existenci sítí a k projektové dokumentaci), jež tvoří přílohu tohoto doplnění;

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů posoudil povahu doplnění a konstatuje, že se jedná o doplnění informací, které mohou podpůrně pomoci dodavatelům při kvalitním a kvalifikovaném stanovení relevantní nabídkové ceny. Vzhledem k situaci, že nejde o zásadní dokumenty mající vliv na stanovení nabídkové ceny, je adekvátním časem pro reakci dodavatelů na toto doplnění prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 kalendářních dní.

Vzhledem k výše uvedenému **ruší zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 9 bodu 9.1 zadávacích podmínek a nahrazuje ji lhůtou pro podání nabídek, která nově činí:**

„Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky do 1. 12. 2017 do 12:00 hodin.“




Zároveň se ruší **čl. 13 bod 13.3. věta první zadávacích podmínek** a nahrazuje se větou:

„Otevírání obálek s nabídkami proběhne dle § 110 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dne **1. 12. 2017 v 12:00 hod.** v sídle zadavatele, zasedací místnost EU, Žižkova 16, 587 33 Jihlava.“

Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne 16. 11. 2017


Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

REVITALIZACE PARKŮ A ZAHRAD KRAJE VYSOČINA U OBJEKTU ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE NOVÉ SYROVICE

BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ



listopad 2016

Objednatel:

Atregia, s. r. o.
Šebrov 215
679 22 Šebrov - Kateřina
IČ: 02017342

Zhotovitelé:

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. (botanika)
Pavlíkova 220/5, 664 44 Ořechov
IČ: 664 47 075

Pavel Bezděčka (bezobratlí)
Masarykovo nám. 55
586 01 Jihlava

Ing. Václav Prášek, Ph.D. (obratlovci)
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
Rybnická 22, 634 00 Brno
IČ: 757 52 379



Ing. Václav Prášek, Ph.D.
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
Rybnická 22, 634 00 Brno
IČ: 757 52 379
tel.: 737 838 250

1. ÚVOD A ZADÁNÍ

Zpracování biologického posouzení záměru „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ je zpracováno na základě objednávky společnosti Atregia, s. r. o., č. 011/2016 ze dne 8. 4. 2016. Předkládané biologické posouzení je požadováno jako součást dokumentace pro žádost o dotaci.

Biologické posouzení je zpracováno na základě terénního šetření provedeného v červenci tohoto roku a poskytnuté projektové dokumentace.

Cílem biologického posouzení je zhodnotit dopady navrhované revitalizace zeleně na biotu zájmového území.

Entomologický průzkum byl zaměřen zejména na dřeviny (stromy) s cílem zjistit výskyt populací významných, vzácných a zvláště chráněných druhů bezobratlých (dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. v platných zněních) a následně, na základě výsledků průzkumu, vytipovat možné střety se zájmy ochrany přírody při realizaci záměru rekonstrukce zeleně v areálu.

2. AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Zájmovým územím je park u ústavu sociální péče v Nových Syrovicích. Historicky se jedná o zámek s přilehlým parkem, který se nachází v centrální části obce. Zájmovým územím je oplocená část anglického parku navazující na parter. Nadmořská výška je 450 m. V řešeném prostoru jsou druhově chudé kosené travinné porosty, členěné zpevněnými i nezpevněnými cestami a dřeviny. Většinou se jedná o vzrostlé staré stromy, mnohé již na hranici terminální fáze. V severozápadní části parku je malý rybníček s ostrůvkem.

V travinné vegetaci byly zjištěny následující druhy bršlice kozí noha (*Aegopodium podagraria*), černohlávek obecný (*Prunella vulgaris*), čistec lesní (*Stachys sylvatica*), drchnička rolní (*Anagallis arvensis*), jestřábík oranžový (*Hieracium aurantiacum*), jetel ladní (*Trifolium campestre*), jetel luční (*Trifolium pratense*), jetel plazivý (*Trifolium repens*), jilek vytrvalý (*Lolium perenne*), jitrocel kopinatý (*Plantago lanceolata*), jitrocel větší (*Plantago major*), kapustka obecná (*Lapsana communis*), karbinec evropský (*Lycopus europaeus*), kerblík lesní (*Anthriscus sylvestris*), kopretina bílá (*Leucanthemum vulgare*), kopřiva dvoudomá (*Urtica dioica*), kosatec (*Iris* sp.), kostřava červená (*Festuca rubra*), kostřava obrovská (*Festuca gigantea*), kostřava luční (*Festuca pratensis*), křídlatka česká (*Reynoutria × bohemica*), kuklík městský (*Geum urbanum*), lipnice hajní (*Poa nemoralis*), lipnice luční (*Poa pratensis*), locika kompasovitá (*Lactuca serriola*), měrnice černá pravá (*Ballota nigra* subsp. *nigra*), mléč zeliný (*Sonchus oleraceus*), mochna plazivá (*Potentilla reptans*), orobinec širolistý (*Typha latifolia*), ostřice měkkoostenná (*Carex muricata*), ostřice oddálená (*Carex remota*), ovsík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius*), pampeliška lékařská (*Taraxacum* sect. *Ruderalia*), pelyněk černobýl (*Artemisia vulgaris*), pomněnka rolní (*Myosotis arvensis*), popenec břečťanovitý (*Glechoma hederacea*), řebříček obecný (*Achillea millefolium* agg.), sedmikráska obecná (*Bellis perennis*), sítina rozkladitá (*Juncus effusus*), starček obecný (*Senecio vulgaris*), sveřep měkký (*Bromus hordeaceus*), svažec rolní (*Convolvulus arvensis*), šišák vroubkovaný (*Scutellaria galericulata*), škarda dvouletá (*Crepis biennis*), šťovík (*Rumex* sp.), truskavec ptačí (*Polygonum aviculare* agg.), třezalka tečkovaná

(*Hypericum perforatum*), válečka lesní (*Brachypodium sylvaticum*), vlaštovičník větší (*Chelidonium majus*), vrbina penízková (*Lysimachia nummularia*).

Z dřevin je zde zastoupen bez černý (*Sambucus nigra*), borovice černá (*Pinus nigra*), buk lesní (*Fagus sylvatica*), dub letní (*Quercus robur*), jabloň domácí (*Malus domestica*), jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), javor babyka (*Acer campestre*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*), javor mléč (*Acer platanoides*), javor stříbrný (*Acer saccharinum*), jinan dvoulaločný (*Ginkgo biloba*), jírovec maďal (*Aesculus hippocastanum*), kdoulovec (*Chaenomeles* sp.), lípa srdčitá (*Tilia cordata*), lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*), líska turecká (*Corylus colurna*), pámelník bílý (*Symphoricarpos albus*), loubinec pětistý (*Parthenocissus quinquefolia*), pustoryl věncový (*Philadelphus coronarius*), skalník (*Cotoneaster* sp.), svída výběžkatá (*Cornus* cf. *sericea*), šerík obecný (*Syringa vulgaris*), štědřenec převislý (*Laburnum anagyroides*), tavola kalinolistá (*Physocarpus opulifolius*), tavolník Bumaldův (*Spiraea × bumalda*), tavolník van Houtteův (*Spiraea × vanhouttei*), tis prostřed (*Taxus × media*), trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*), třešeň ptačí (*Prunus avium*), vrba jíva (*Salix caprea*), zerav západní (*Thuja occidentalis*), zlatice převislá (*Forsythia × intermedia*). Především duby a javory jsou mohutní jedinci.

V zájmovém území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný (dle přílohy II. vyhlášky č. 395/1992 Sb.), ani žádný ochranný významný druh rostlin.

Bioindikační potenciál hmyzu spočívá nejen v rozmanitosti jeho ekologických vztahů, ale i v jeho diverzitě, hojnosti a trvalé přítomnosti. Zejména mravenci (Hymenoptera: Formicidae), brouci (Coleoptera) a motýli s denní aktivitou (Lepidoptera), jsou proto mimořádně vhodným předmětem průzkumů probíhajících v územích dotčených v rámci správních řízení.

Orientační průzkum hmyzu v areálu Ústavu sociální péče v Nových Syrovicích, provedený v roce 2016, prokázal přítomnost 29 druhů brouků, 11 druhů mravenců, šesti druhů jiných sociálně žijících blanokřídlých a šesti druhů motýlů s denní aktivitou. Z toho bylo sedm zvláště chráněných druhů (vesměs v kategorii ohrožený druh). Jedná se o běžné druhy otevřené krajiny a urbánních sídel a aglomerací. Výčet zjištěných druhů je uveden v Příloze 1.

Z hlediska výskytu ptačích druhů, které mají přímou (hnízdni) vazbu na vzrostlou dřevinnou vegetaci je možné uvést, že všechny zvláště chráněné druhy jsou tažné a bude-li k realizaci záměru přistoupeno v období, které vyhovuje netopýrům (IX. – X.), potom to bude v době, kdy se tyto druhy budou vyskytovat na afrických zimovištích. Vlaštovka i rorýs navíc hnízdí v naprosto odlišných biotopech a ve vlastním zájmovém území se vyskytují pouze na potravních přeletech. Realizace zásahu do vegetace v mimohnízdním období je důležitá také vzhledem k obecné ochraně ptactva, dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Předmětný interval září/říjen vyhovuje také dalšímu zde se vyskytujícímu zvláště chráněnému druhu, veverce obecné, pro kterou je zásah v období září – října také ideální. Jak pro netopýry, tak pro veverky totiž platí, že v tomto období jsou mláďata již odrostlá, ale jedinci ještě aktivují a jsou schopni se přesunout do náhradních úkrytů.

Při chiropterologickém průzkumu byl s jistotou rozlišen netopýr rezavý (*Nyctalus noctula*), další druhy se detektorem nepodařilo rozlišit. Vizualně – dle velikosti – jsou pravděpodobně další druhy velkých netopýrů rodu *Myotis* a drobní netopýři rodu *Pipistrellus*. Jejich početnost nad hladinou Syrovického rybníka, po jehož hrázi je vedena část obvodové zdi, byla odhadována na nižší desítky lovících jedinců.

3. POSUZOVANÝ ZÁMĚR

V zámeckém parku jsou kosené kulturní trávníky a vzrostlé dřeviny. Mnohé stromy mají s ohledem na svůj věk a absenci potřebné péče sníženou provozní bezpečnost a vitalitu. Některé stromy jsou napadeny dřevokaznými houbami.

Cílem navrženého záměru je provést potřebné zásahy směřující k zajištění provozní bezpečnosti stromů, či případné náhradě některých z nich novými výsadbami. Se zásahy do travinných porostů se nepočítá.

Přestože na lokalitě byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů, je nutné konstatovat, že v tomhle má a musí mít provozní bezpečnost jednoznačnou prioritu.

4. VLIVY ZÁMĚRU

V zájmovém území se předpokládají zásahy do vzrostlých stromů různého stáří a vzrůstu. Kromě jiného jsou zde mohutné exempláře dubu letního (*Quercus robur*), javoru babyky (*Acer campestre*) a vrby jívy (*Salix caprea*). Při návrhu opatření je potřeba tuto skutečnost zohlednit. Dovolí-li to stav konkrétního jedince, je potřeba dát přednost vhodnému řezu, před kácením. Je samozřejmé, že provozní bezpečnost má, s ohledem na využívání parku, přednost.

V travinných porostech nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné, ani ochránářsky významné druhy. Úpravy, dosevy do travinných porostů jsou akceptovatelné. V případě, že při řezech stromů, nebo jejich kácení dojde k poškození trávníků, je potřeba provést potřebné urovnávky a dosev. Korektní je též varianta vynechání dosevu a ponechání těchto vegetačně narušených plošek samovolné sukcesi.

Ponechávané dřeviny v zájmovém území bude vhodné v průběhu realizace chránit před poškozením a v přiměřené míře uplatňovat ustanovení ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Z entomologického hlediska se jedná o charakteristické společenstvo zahrad a parků nižších a středních poloh, vázané jak na půdní horizont, tak i z velké části na dřevinné, obzvláště stromové patro. Zoologicky převažují druhy s hnízdní vazbou na dřevinnou vegetaci.

Nebyla zjištěna přítomnost žádného silně či kriticky ohroženého, či jinak významného druhu hmyzu, jenž by mohl být realizací záměru rekonstrukce stávající zeleně ohrožen. Vhodný zásah do stávajících dřevin včetně prosvětlení některých částí areálu a dále výsadba vhodných druhů kvetoucích dřevin, může naopak posílit ekologickostabilizační funkci lokality a přispět ke zvýšení zdejší biodiverzity.

V případě, že během kácení vzrostlých stromů bude nalezena dutina v kmeni nebo v silnějších větvích, lze doporučit, aby příslušná část kmene či větve byla na nejméně dva roky uložena k obvodové jihozápadní zdi parku do stínu. Smyslem tohoto doporučení je možnost ukončení vývoje larev a kulek hmyzu, jejichž přítomnost lze v dutinách očekávat.

V případě kácení stromů by bylo vhodné ponechat pařezy samovolnému rozpadu.

Obdobně u žádného druhu obratlovce není zdejší populace svým výskytem vázána pouze na vlastní plochu parku, přestože pro některé druhy jsou významným refugiem.

5. ZÁVĚR

Stav dřevin v zámeckém parku bezesporu vyžaduje místy razantní zásah směřující ke zlepšení jejich provozní bezpečnosti. Tam, kde je to možné, by měla být dána přednost obvodové, či výškové redukci koruny cca o 1/3 až 1/2, před celkovým kácením. Takový záměr je z biologického hlediska akceptovatelný, protože biologicky nejcennější části vzrostlých stromů – kmeny s dutinami – zůstanou v maximální možné míře zachovány.

Za těchto podmínek nebudou zdejší populace zde přítomné zvláště chráněné, ani ochranný významné druhy, které se v zájmovém území vyskytují významným způsobem negativně dotčeny ve svém přirozeném vývoji. Pro zjištění názoru orgánu ochrany přírody na nutnost žádosti o výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, doporučujeme podat žádost o vyjádření ve věci nutnosti vést řízení žádostí o výjimku. Je totiž zřejmé, že vzhledem k biologii větší části zde se vyskytujících zvláště chráněných druhů, je jejich vazba na dřevinnou vegetaci nulová. Platí to pro všechny zjištěné zvláště chráněné druhy bezobratlých, z obratlovců pak pro rorýsa obecného a vlaštovku obecnou.

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny druhy ptáků jsou obecně chráněny, je nutné zásah do dřevinné vegetace směřovat do mimohnízdního období ptactva (IX. - III.). Současně však, vzhledem k výskytu stromových druhů netopýrů, je z tohoto období ideální jeho začátek, tedy IX. – X. Budou-li silné duté kosterní větve kráceny opatrně a ponechány na lokalitě s přístupnými vletovými otvory po dobu dalších 24 hodin, je předpoklad, že budou-li zrovna v předemných dutinách netopýři, přes noc tyto dutiny opustí a vyhledají náhradní úkryty. Obdobně to platí pro kácení celých stromů.

Způsob řezu systémem obvodové redukce korun, případně též výškového snížení koruny razantně sníží hmotu koruny a tím také tlaky na kořenový systém. Tento způsob zachová nejvhodnější části dožívajících stromů v terminální fázi – kmen a silné kosterní větve s dutinami. Tímto způsobem se prodlouží dožití stromů v jednotkách dekád, což umožní udržet na lokalitě životaschopné populace do doby, než do příslušného stavu dorostou další stromy. Zároveň je nutné vysazovat nové stromy, aby byla zajištěna biotopová kontinuita.

Poněkud svízelným parametrem je z tohoto hlediska je dodržení konceptu výsadby, protože každý park je uměle vytvořené dílo kde se esteticky pracuje s dřevinami a průhledy. Absence péče o dřeviny v minulých šesti dekádách se tak projevuje v destrukci původních krajinářských konceptů. Jejich obnova při zachování pestrosti mikrohabitatů vytvořených sukcesním posunem stromů do terminální fáze je celkem nelehký úkol. Prioritou však v každém případě musí zůstat zachování provozní bezpečnosti.

6. POUŽITÉ PODKLADY

AOPK ČR, 2011: *Nálezová databáze ochrany přírody*. (on-line elektronická

georeferencovaná databáze; portal.nature.cz). Verze 2011. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. (citováno 24. 6. 2016). Výskyt a rozšíření druhů živočichů, rostlin a hub na území ČR.

PŘÍLOHA 1: PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ BEZOBRATLÝCH

§O = ohrožený druh (příloha č. 3, z. č. 114/1992 Sb., ve znění novel a doplnění)

Coleoptera – brouci
Carabidae – střevlíkovití
<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774) – střevlíček
<i>Amara ingenua</i> (Duftschmid, 1812)
<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)
<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppida, 1763) – střevlíček ošlejchový
<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze, 1777)
<i>Carabus granulatus</i> Linnaeus, 1758 – střevlík zrnitý
<i>Carabus hortensis</i> Linnaeus, 1758 – střevlík zahradní
<i>Carabus violaceus</i> Linnaeus, 1758 – střevlík fialový
<i>Elaphrus cupreus</i> Duftschmid, 1812 – pobřežník mědobarvý
<i>Harpalus affinis</i> (Schrank, 1781) – kvapník měnivý
<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758) – střevlíček měděný
<i>Pseudophonus rufipes</i> (De Geer, 1774) – kvapník plstnatý
<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger, 1798)
<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)
Cerambycidae – tesaříkovití
<i>Agapanthia villosa viridescens</i> (DeGeer, 1775) – tesařík úzkoštitný
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761) – tesařík
<i>Callidium aeneum</i> (DeGeer, 1775) – tesařík kovový
<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)
<i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus, 1758) – tesařík krovový
<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758) – tesařík skladištní
<i>Rhagium mordax</i> (DeGeer, 1775) – kousavec hlodavý
<i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1766)
<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758) – tesařík černošpičkový
Silphidae – mrchožroutovití
<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758) – mrchožrout obecný
<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758) – hrobařík obecný
Lucanidae – roháčovití
<i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758) – roháček kozlík
Scarabaeidae – vrubounovití
<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758) – křivonožec polokřídlý
<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý §O
<i>Liocola lugubris</i> (Herbst, 1767) – zlatohlávek mramorovaný
Mravenci (Hymenoptera: Formicidae)
<i>Dolichoderus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1771) – mravenec čtyřskvrnný
<i>Formica cunicularia</i> Latreille, 1798 – mravenec hladký §O
<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758 – mravenec otročící §O
<i>Formica rufibarbis</i> Fabricius, 1793 – mravenec rudovousý §O
<i>Lasius brunneus</i> (Latreille, 1798) – mravenec hnědý
<i>Lasius emarginatus</i> (Olivier, 1791) – mravenec domácí

<i>Lasius fuliginosus</i> (Latreille, 1798) – mravenec černošedý
<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758) – mravenec obecný
<i>Lasius platythorax</i> Seifert, 1991 – mravenec černý
<i>Myrmica ruginodis</i> Nylander, 1846 – mravenec rezavý
<i>Myrmica sabuleti</i> Meinert, 1861 – mravenec laločnatý
Ostatní blanokřídli (Hymenoptera)
Vespidae – vosovití
<i>Polistes dominula</i> (Christ, 1791) – vosík skvrnitý
<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758 – sršeň obecná
<i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) – vosa obecná
Bombinae – čmelákovití
<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus 1761) – čmelák luční §O
<i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758) – čmelák rokytový §O
<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758) – čmelák zemní §O
Motýli (Lepidoptera)
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) – babočka kopřivová
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) – bělásek řeřichový
<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) – babočka paví oko
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) – bělásek řepový
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) – babočka admirál
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) – babočka bodláková

PŘÍLOHA 2: PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ OBRATLOVCŮ

Obojživelníci:

Nebyli zjištěni

Plazi:

Užovka obojková (*Natrix natrix*) – §O

Ptáci:

Brhlík lesní (*Sitta europaea*)
 Budníček menší (*Phylloscopus collybita*)
 Budníček větší (*Phylloscopus trochilus*)
 Červenka obecná (*Erithacus rubecula*)
 Dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothraustes*)
 Drozd brávník (*Turdus viscivorus*)
 Drozd kvíčala (*Turdus pilaris*)
 Drozd zpěvný (*Turdus philomelos*)
 Holub domácí (*Columba livia* f. *domestica*)
 Holub hřivnáč (*Columba palumbus*)
 Hrdlička zahradní (*Streptopelia decaocto*)
 Jiříčka obecná (*Delichon urbica*)
 Kachna divoká (*Anas platyrhynchos*)
 Konipas bílý (*Motacilla alba*)

Konipas horský (*Motacilla cinerea*)
Kos černý (*Turdus merula*)
Lejsek šedý (*Muscicapa striata*) - §O
Mlynařík dlouhoocasý (*Aegithalos caudatus*)
Pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*)
Pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*)
Pěvuška modrá (*Prunella modularis*)
Poštolka obecná (*Falco tinnunculus*)
Puštík obecný (*Strix aluco*)
Rákosník zpěvný (*Acrocephalus palustris*)
Rehek domácí (*Phoenicurus ochruros*)
Rorýs obecný (*Apus apus*) - §O
Sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*)
Sojka obecná (*Garrulus glandarius*)
Stehlík obecný (*Carduelis carduelis*)
Straka obecná (*Pica pica*)
Strakapoud velký (*Dendrocopos major*)
Strnad obecný (*Emberiza citrinella*)
Střízlík obecný (*Troglodytes troglodytes*)
Sýkora koňadra (*Parus major*)
Sýkora modřinka (*Parus caeruleus*)
Špaček obecný (*Sturnus vulgaris*)
Vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*) - §O
Vrabec domácí (*Passer domesticus*)
Vrabec polní (*Passer montanus*)
Zvonek zelený (*Carduelis chloris*)
Zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*)
Žluna zelená (*Picus viridis*)

Savci:

Kuna sp. (*Martes*) sp.
Kočka domácí (*Felis silvestris* f. *catus*)
Krtek obecný (*Talpa europaea*)
Netopýr rezavý (*Nyctalus noctula*) - §SO
Potkan obecný (*Rattus norvegicus*)
Veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) – §O



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Zpracovatel: Atregia s.r.o.
Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
email: info@atregia.cz

Investor: Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
email: jones.j@kr-vysocina.cz tel.: 724 650 108

HIP: Ing. Barbora Májková

Zpracoval: Ing. Barbora Májková

Zpracovatel části PD:

FOTODOKUMENTACE

Název akce:

Revitalizace parku Ústavu sociální péče
Nové Syrovice

Datum: 03/2017

Stupeň: DPS

Měřítko:

Číslo zakázky: 103/2016

Formát:

Číslo výkresu: Číslo paré:

1

Autorizační razítko:



FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU:



1. Vstupní jihovýchodní část parku



2. Jižní část před správní budovou

3. Prostor před SV průčelím zámku

4. Nádvoří



5. Vlastní přírodně krajinářský park – pohledy od severozápadu; v trávniku deponie kamenů ze spadlé ohradní zdi



6. Obvodové kulisy stromů na severozápadním a jihovýchodním okraji parku



7. Deponie biologického odpadu z parku u JV zdi



8. JZ ohradní zeď nahrazená provizorním oplocením





9. Pohled do parku od JZ a JV



Ukázky hlavních defektů



sekundární koruny stromů v obvodovém plášti, otevřené dutiny



tlakové vidlice u mladých stromů, způsobené zanedbaným výchovným řezem, stará plodnice lesklokorky na bázi dubu č.55, mladá plodnice lesklokorky u báze dubu č.1

Ukázka fotodokumentace databáze stromů:



Javor klen č.26 – celkové foto a detail defektu (stará vyhnívající prasklina)



Javor babyka č.53 – celkové foto a detail defektů (velké rány po větvích, počínající dutiny)



Dub letní č.54 – celkové foto a detail plodnice lesklokorky na bázi



Jírovec madří č.64 – pohled do asymetrické koruny a otevřená dutina v kmeni



Dub letní č. 77 – koruna stromu a zbytky po plodnici lesklokorky na bázi kmene



Jerlín japonský č. 86 – celkový pohled a defekt na kmeni – odlomená kosterní větev



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Zpracovatel: Atregia s.r.o.
Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
email: info@atregia.cz

Investor: Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
email: jones.j@kr-vysocina.cz tel.: 724 650 108

HIP: Ing. Barbora Májková

Zpracoval: Ing. Barbora Májková

Zpracovatel části PD:

TABULKOVÁ ČÁST

Inventarizace dřevin

Název akce:

Revitalizace parku Ústavu sociální péče
Nové Syrovice

Datum: 03/2017

Stupeň: DPS

Měřítko:

Číslo zakázky: 103/2016

Formát:

Číslo výkresu: Číslo paré:

1

Autorizační razítko:



INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
1	Quercus robur	137	429	21	6	15	2	5	2	3	3	3	RB	1	3	počínající dutiny, ořezané větve, na bázi plodnice rezavce kořenového; srůsty větví, blízko kmene výkopy
2	Ginkgo biloba	70	221	16	4	13	2	4	1	2	2	2	RZ	1	4	hniloby, rizikové větvení, ořezané větve; kořeny poškozeny výkopy, kodominantní větvení
3	Cotoneaster sp.	-	-	2	-	4	3		-	2	2	-	OD	1	1	špatně ořezáván
4	Salix integra	1	4	1	0	1	4	1	2	1	2	1	OD	1	1	ořezané větve
5	Picea abies	1	4	0.5	0	0.5	4	1	3	3	2	1	OD	1	1	poškozený terminál
6	Živý plot střihaný	-	-	1.5	-	14	3		-	2	2	-	RT	1	2	Spiraea sp., Ribes sp.
7	Rhus typhina	4	12	2	1	2	3	2	2	1	2	1	OD	1	1	bez defektu; nevhodná výsadba
8	Rhus typhina	4	13	2	0.5	2	3	2	2	1	2	1	OD	1	1	bez defektu; nevhodná výsadba
9	Rhus typhina	9	27	3	1.5	3	3	2	2	1	2	1	OD	1	1	bez defektu; nevhodná výsadba
10	Malus domestica	21	67	4	1	5	4	4	3	3	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon
11	Malus domestica	29	90	5	2	6	4	4	3	3	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, náklon, sekundární výhony, ořezané větve; plodnice klanolístky na kmeni
12	Živý plot volně rostlý	-	-	7	-	44	3		-	2	2	-				Syringa sp. - 11 ks
13	Sambucus nigra	26	82	8	3	6	4	4	2	3	4	3	RB	1	3	další obvody: 73,69 cm; suché větve, sekundární výhony, zlomené větve; roste těsně u zdi
14	Acer platanoides	20	63	15	2	6	3	3	1	1	2	2	OD	1	1	další obvody: 59, 28, 47 cm; rizikové větvení; netvárný nálet
15	Ulmus sp.	48	151	18	3	9	3	4	2	3	2	2	RB	1	3	suché větve, náklon, ořezané větve; z rány po větví výtok, kořeny poškozeny stavbou
16	Ulmus laevis	55	174	15	2.5	11	3	4	2	3	2	2				hniloby; u báze hniloba, při stavebních pracích poškozeny kořeny
17	Ulmus laevis	43	135	11	1.5	8	4	4	2	3	3	3				hniloby, asymetrie koruny, ořezané větve; u báze hniloba, kořeny poškozeny stavbou
18	Chaenomeles speciosa	-	-	2	-	2	3		-	1	2	-				
19	Živý plot volně rostlý	-	-	0.5	-	78	4		-	3	3	-	OD	1	1	Forsythia sp., Spiraea sp.; radikálně u země zmlazené keře
20	Fagus sylvatica 'Pendula'	28	89	8	3	4	4	3	2	2	3	2	OD	2	1	poškozený terminál, ořezané větve; ořezáván kvůli el. vedení
21	Acer pseudoplatanus	31	98	14	6	6	3	3	1	2	2	2	OV	1	2	náklon, asymetrie koruny; v koruně kodominant
22	Aesculus hippocastanum	41	129	12	3	9	3	4	2	3	3	3	RB	1	3	vyvinuté dutiny, suché větve, asymetrie koruny, zlomené větve, ořezané větve
23	Aesculus hippocastanum	36	113	12	3	10	4	4	2	3	4	4	RB	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, asymetrie koruny, zlomené větve, ořezané větve
24	Acer pseudoplatanus	37	117	17	4	9	3	4	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny, ořezané větve
25	Aesculus hippocastanum	49	154	14	3	10	3	4	2	2	3	3				další obvody: 131 cm; vyvinuté dutiny, počínající dutiny, hniloby, náklon, ořezané větve
26	Acer pseudoplatanus	58	182	16	2	10	3	4	1	2	3	3	RL-LR, RZ	1	4	hniloby, nevhodně provedený řez
27	Taxus baccata	35	110	8	2.5	7	3	4	1	2	3	2	RT	1	3	další obvody: 84,47 cm; hniloby, nevhodně provedený řez; navržen mírný řez po obvodu koruny
28	Aesculus hippocastanum	42	131	12	2	7	3	4	1	1	2	1	RZ	1	3	nevhodně provedený řez
29	Acer platanoides	22	68	8	2	6	3	3	1	1	1	1	RZ	1	3	bez defektu; červenolístý kultivar

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
30	Betula pendula	50	158	19	2	11	4	4	2	3	3	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, zlomené větve; kořeny poškozeny výkopem
31	Skupina keřů jehličnatých	-	-	2	-	8	3		-	2	3	-				Taxus baccata 3ks, kořeny poškozeny stavbou
32	Tilia cordata	23	72	8	2.5	6	3	3	1	1	3	2	RL-LR, RZ	1	3	náklon, nevhodně provedený řez, poškození borky, zlomené větve; kořeny poškozeny výkopem; řezem potlačit kodominant
33	Rozvolněná skupina keřů listnatých	-	-	2	-	14	3		-	2	2	-				Spiraea × van Houttei 5 ks
34	Skupina keřů jehličnatých	-	-	8	-	3	3		-	2	2	-				Thuja occidentalis 'Malonyana' 6 ks
35	Acer saccharinum	30	95	17	2	6	3	3	2	2	2	2	OD	1	1	náklon, nevhodně provedený řez, sekundární výhony, poškození kořenových náběhů; kácení z kompozičních důvodů
36	Fraxinus excelsior 'Pendula'	89	279	21	3	11	4	5	3	3	5	3				vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony
37	Corylus colurna	30	95	12	2	6	3	3	1	1	1	1				poškození borky; kořeny nad zemí poškozeny sekačkou
38	Corylus colurna	26	82	11	2	5	3	3	1	1	1	1				bez defektu
39	Forsythia intermedia	-	-	2	-	2	3		-	2	2	-				
40	Acer saccharinum	48	151	11	1	13	3	4	2	1	2	2				náklon, rizikové větvení; přeslenité větvení; obvod měřen v 0,5m
41	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	-	-	2	-	2.5	3		-	2	1	-	OD	1	1	kácení z kompozičních důvodů
42	Rosa sp.	-	-	2.5	-	1	4		-	4	3	-	OD	1	1	suchá
43	Fraxinus excelsior 'Pendula'	45	142	9	3	9	4	4	2	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve; dutý
44	Acer platanoides	20	63	9	2	6	3	3	1	1	2	1				poškození borky; kořeny poškozeny výkopem, na kmeni stržená kůra
45	Pinus leucodermis	47	148	22	4	5	3	4	2	3	3	3				suché větve, náklon, rizikové větvení, zlomené větve; v borce požerky hmyzu
46	Rozvolněná skupina keřů listnatých	-	-	2.5	-	9	3		-	2	2	-				Spiraea × van Houttei 6 ks
47	Aesculus hippocastanum	44	139	15	2	8	2	4	1	1	2	1				bez defektu; pojezdy mechanizace v kořenové zóně
49	Rozvolněná skupina keřů listnatých	-	-	2.5	-	15	4		-	2	3	-				Forsythia sp. 8 ks, Spiraea × van Houttei 1ks, Sambucus nigra 1 ks; poškozeny stavbou
50	Corylus colurna	26	83	12	3	7	3	3	1	1	2	1				poškození borky, ořezané větve; kořeny poškozeny pojezdem, na kmeni stržená kůra
51	Skupina keřů jehličnatých	-	-	2.5	-	9	4		-	3	3	-				Taxus baccata, poškozeny stavbou
52	Tilia cordata	32	100	11	2	7	3	3	1	2	2	1	RZ	1	3	náklon, poškození borky, ořezané větve
53	Acer campestre	114	358	17	8	16	3	5	1	3	4	4	VK	1	3	vyvinuté dutiny, počínající dutiny, hniloby, sekundární výhony, zlomené větve, ořezané větve; výkop veřejného osvětlení
54	Quercus robur	109	343	26	4	18	2	5	2	3	4	4	RZ	1	3	hniloby, plodnice hub, suché větve, ořezané větve; u báze plodnice leskokorky, v kořenové zóně výkop a pojezd mechanizace
55	Quercus robur	110	345	26	6	13	2	5	2	2	4	4	RZ	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, zlomené větve, ořezané větve; u báze plodnice leskokorky, v kořenové zóně výkop a pojezd mechanizace
56	Rozvolněná skupina keřů listnatých	-	-	2	-	11	3		-	1	2	-				Spiraea × van Houttei 6 ks, odstranit nálety javoru mléče
57	Betula pendula	6	20	4	0.5	1	3	2	1	1	1	1	OD	1	1	bez defektu; nálet z břehu

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
58	Ulmus laevis	17	54	10	0.5	5	3	3	1	1	2	1				další obvody: 30 cm; asymetrie koruny; nálet, vyrůstá z břehu
59	Salix matsudana 'Tortuosa'	17	53	4	2	5	3	3	2	2	2	2	OD	1	1	suché větve, náklon, sekundární výhony
60	Ulmus laevis	22	68	11	1	5	3	3	1	1	2	1				bez defektu; vyrůstá z břehu
61	Skupina keřů listnatých	-	-	2	-	6	3		-	1	2	-	NPROB	1	1	Symphoricarpos albus s nálety Aesculus hippocastanum
62	Tilia cordata	52	163	18	3	9	2	4	1	1	2	2	RZ, OV	1	3	sekundární výhony, asymetrie koruny
63	Aesculus hippocastanum	51	160	18	3	7	3	4	1	2	2	2	RB	1	3	počínající dutiny, asymetrie koruny, ořezané větve; v pahýlu hnízdo
64	Aesculus hippocastanum	36	112	16	8	4	4	4	3	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, asymetrie koruny; v podúrovni
65	Acer platanoides	53	167	19	6	6	4	4	3	3	3	3	OD	1	1	hniloby, asymetrie koruny; kmen bez kůry v ploše 1,7x0,7m
66	Tilia cordata	41	129	20	4	7	3	4	1	2	2	2				sekundární výhony, asymetrie koruny; v zástínu
67	Tilia cordata	105	330	21	5	15	2	4	1	2	2	2	RZ	1	3	náklon; měreno v 0,5m, zarůstá do zdi
68	Robinia pseudoacacia	6	18	5	1	2	4	2	1	2	2	1	OD	1	1	další obvody: 15 cm; sekundární výhony, ořezané větve; nevhodný nálet
69	Robinia pseudoacacia	8	25	6	1	3	4	2	1	2	2	1	OD	1	1	další obvody: 24, 16, 12 cm; sekundární výhony, ořezané větve; nevhodný nálet
70	Robinia pseudoacacia	6	19	5	1	2	4	2	1	2	2	1	OD	1	1	další obvody: 15,6 cm; sekundární výhony, ořezané větve; nevhodný nálet
71	Robinia pseudoacacia	21	67	12	4	6	4	3	1	2	2	2	OD	1	1	rizikové větvení; nevhodný nálet
72	Tilia cordata	10	31	6	1.5	2	3	2	1	1	2	1	OD	1	1	další obvody: 18 cm; ořezané větve; nálet z břehu, závčas odstranit
73	Robinia pseudoacacia	11	35	11	2	6	4	2	1	2	2	2	OD	1	1	další obvody: 33 cm; rizikové větvení; nevhodný nálet
74	Quercus robur	98	308	22	6	17	2	5	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, zlomené větve
75	Cornus sanguinea	-	-	4	-	4	3		-	2	2	-				
76	Cornus sanguinea	-	-	2	-	2	3		-	2	2	-				
77	Quercus robur	96	303	22	3	15	3	5	2	4	4	4	RB	1	3	hniloby, plodnice hub, suché větve; u báze lesklokorka
78	Rhamnus frangula	-	-	5	-	4	3		-	1	2	-				
79	Acer campestre	6	18	5	1	3	3	2	1	1	2	1	RV	1	3	další obvody: 17 cm; poškození borky; pařezové výmladky, nechat jen jeden
80	Aesculus hippocastanum	31	97	13	3	3	4	4	3	2	2	2	OD	1	1	počínající dutiny, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve; v podúrovni
81	Aesculus hippocastanum	30	93	9	3	4	4	4	3	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby; v podúrovni
82	Aesculus hippocastanum	47	147	19	2	9	3	4	2	2	3	3				vyvinuté dutiny; pod kosterním větvením dutina
83	Aesculus hippocastanum	54	169	18	2	9	4	4	2	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, ořezané větve; v kosterním větvení dutiny
84	Aesculus hippocastanum	98	307	18	1.5	18	4	5	2	2	4	4	RB, RL-LR	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, zlomené větve; z dutin výtok
85	Fraxinus excelsior	73	230	20	5	12	4	4	2	3	3	3	RB	1	3	suché větve, poškození borky
86	Sophora japonica	65	205	21	5	11	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	hniloby, suché větve, zlomené větve
87	Skupina keřů listnatých	-	-	3	-	36	4		-	1	2	-	OD	1	1	Sambucus nigra, Viburnum opulus s nálety Acer platanoides

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
88	Betula pendula	47	148	18	6	6	4	4	2	3	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, poškození borky, asymetrie koruny, zlomené větve; v kořenové zóně pojezd
89	Betula pendula	67	209	18	7	11	4	4	2	3	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny, zlomené větve; v těsné blízkosti kanalizace, zasypan kořenový prostor
90	Rozvolněná skupina keřů smíšených	-	-	1	-	5	3		-	2	2	-				Prunus laurocerasus 2ks, Buxus sempervirens 1ks, Juniperus chinensis 1 ks
91	Acer platanoides	67	209	18	4	9	3	4	1	2	3	3	RB	1	3	počínající dutiny, hniloby, náklon, poškození borky, zlomené větve; víc poškození na kmeni, zavalují
92	Fraxinus excelsior	52	162	23	6	12	4	4	3	4	2	3	OD	1	1	hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny; polovina koruny suchá
93	Carpinus betulus	57	179	14	2.5	13	4	4	1	2	3	4	RL-LR	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, asymetrie koruny; vrůstá do ohradní zdi, centrální otevřená dutina v kmeni; odlehčit korunu
94	Fraxinus excelsior	57	180	25	8	13	4	4	2	3	2	3				suché větve, sekundární výhony, poškozený terminál; vysoko umístěné těžiště
95	Salix caprea	45	142	21	5	7	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	počínající dutiny, hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny, zlomené větve
96	Alnus glutinosa	30	94	16	4	6	4	4	2	2	3	3	RZ, OV	1	3	sekundární výhony, poškozený terminál, asymetrie koruny, zlomené větve
97	Tilia cordata	51	161	23	2	6	4	4	2	2	3	3	SSK	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny; sekundární koruna, otevřená dutina v nasazení větví
98	Fraxinus excelsior	71	222	23	3	10	4	4	2	3	4	3	OD	1	1	poškození borky, asymetrie koruny; sekundární koruna, vrůstá do zídky, vrchol prosychá
99	Acer platanoides	53	167	21	2	10	4	4	3	3	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny
100	Acer platanoides	67	211	21	2	8	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, rizikové větvení, asymetrie koruny; sekundární koruna, dutiny v úžlabí větvení, prasklé rizikové větvení
101	Acer platanoides	40	125	18	2	5	4	4	3	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny; sekundární koruna, polovina odlomená, dutina
102	Acer platanoides	50	158	16	2	5	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, poškození borky, asymetrie koruny; sekundární koruna, polovina odlomená, dutina
103	Acer platanoides	45	140	21	2.5	6	3	4	2	2	3	3	OD	1	1	sekundární výhony, asymetrie koruny; sekundární koruna, žebro na kmeni
104	Acer platanoides	54	169	22	2	7	3	4	2	2	3	3	OD	1	1	sekundární výhony, asymetrie koruny; sekundární koruna
105	Tilia cordata	37	117	15	1.5	4	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny; sekundární koruna
106	Tilia cordata	64	202	25	2	8	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny; sekundární koruna, obvod měřený v 0,5m
107	Acer platanoides	54	171	21	2.5	8	3	4	1	2	3	3	RB, SSK	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny; sekundární koruna
108	Fraxinus excelsior	83	262	27	3	12	3	4	2	3	3	3	RB	1	1	suché větve, asymetrie koruny; sekundární koruna, shora prosychá
109	Acer platanoides	46	145	23	2	7	3	4	1	2	3	3	RB	1	3	suché větve, asymetrie koruny; sekundární koruna
110	Acer platanoides	50	156	23	2	6	3	4	1	2	3	3	RB	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny; sekundární koruna

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
111	Acer saccharinum	26	82	8	2.5	6	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	počínající dutiny, hniloby, plodnice hub, náklon, sekundární výhony, poškození borky
112	Philadelphus sp.	-	-	5	-	3	3		-	2	2	-				odstranit nálet Acer platanoides
113	Acer saccharinum	-	-	6	-	3	3	2	-	2	2	-	OD	1	1	pařezový výmladek
114	Alnus glutinosa	66	207	20	2	3	4	5	3	4	5	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve; velké množství výletových otvorů
115	Alnus glutinosa	68	212	23	6	9	3	5	2	3	2	3	OD	1	1	suché větve, sekundární výhony, zlomené větve
116	Aesculus hippocastanum	59	185	17	2	10	3	4	1	2	2	2	RB	1	3	suché větve, zlomené větve
117	Corylus colurna	27	86	15	2	6	3	3	1	1	2	2				asymetrie koruny
118	Acer saccharinum	32	102	16	3	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	náklon, sekundární výhony, poškozený terminál, poškození kořenových náběhů
119	Taxus baccata	-	-	1.5	-	3	2		-	1	1	-				
120	Spiraea x vanhouttei	-	-	1.5	-	1	3		-	1	1	-				2 kusy
121	Quercus robur	163	513	31	8	23	3	4	1	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, zlomené větve
122	Philadelphus sp.	-	-	4	-	2	3		-	2	1	-				2 kusy
123	Corylus colurna	25	77	13	3	7	2		1	1	1	1				bez defektu
124	Laburnum anagyroides	-	-	5	-	5	3	4	-	2	3	-	OD	1	1	plodnice houby
125	Tilia cordata	32	100	14	2	8	2	3	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve; rány po větvích zavalují
126	Acer saccharinum	38	120	18	2.5	8	3	4	1	2	2	2	RZ, OV	1	4	sekundární výhony, rizikové větvení
127	Tilia cordata	70	220	22	7	9	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, náklon, zlomené větve
128	Skupina keřů listnatých	-	-	2	-	2	3		-	2	2	-	OD	1	1	Cornus alba 100 %
129	Skupina keřů listnatých	-	-	1.5	-	49	3		-	2	2	-	OD	1	1	
130	Salix matsudana 'Tortuosa'	33	103	7	2	8	3	4	2	4	3	3	OD	1	1	počínající dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, náklon, asymetrie koruny; v ráně na kmeni plodnice ohňovce, kácení i z kompozičních důvodů
131	Skupina keřů listnatých	-	-	4	-	13	3		-	2	2	-				Syringa vulgaris 100%
132	Sorbus aucuparia	17	54	16	3	5	3	3	1	2	2	2	OD	1	1	rizikové větvení; nevhodná výsadba; 1 kmen u země odřezán, při stabilizaci nutné potlačení kodominantního větvení
133	Sorbus aucuparia	17	52	16	2.5	4	3	3	1	2	2	2	OD	1	1	rizikové větvení; nevhodná výsadba; 1 kmen u země odřezán, při stabilizaci nutné potlačení kodominantního větvení
134	Sorbus aucuparia	17	53	15	2.5	4	3	3	1	2	1	1	OD	1	1	náklon, asymetrie koruny; nevhodná výsadba
135	Tilia cordata	57	180	22	4	7	3	4	1	2	4	3	RZ, OV, RO	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; otevřená dutina na bázi hl.30 cm
136	Carpinus betulus	68	214	21	4	7	4	4	2	1	3	3	SSK	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony
137	Tilia cordata	42	132	17	2	5	4	4	3	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené větve; sekundární koruna, otevřená dutina v nasazení větví
138	Tilia cordata	95	299	24	1.5	7	4	4	1	2	3	3	SSK	1	3	počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny; sekundární koruna

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
139	Tilia cordata	49	155	23	2	7	4	4	2	3	3	3	SSK	1	1	hniloby, náklon, asymetrie koruny, zlomené větve; sekundární koruna
140	Tilia cordata	50	158	17	2.5	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	3	suché větve, poškození borky, asymetrie koruny; křížící se větve, zasypaná báze
141	Tilia platyphyllos	124	390	25	2	12	3	4	1	2	3	3	RZ	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, zlomené větve
142	Taxus baccata	-	-	2	-	2	3		-	2	2	-				
143	Skupina keřů jehličnatých	-	-	5	-	14	3		-	2	-	-	RT	1	3	Taxus baccata 100%
144	Acer pseudoplatanus	110	345	26	4	15	2	4	1	3	2	2	RB	1	3	počínající dutiny, hniloby, suché větve, zlomené větve
145	Skupina keřů listnatých	-	-	1	-	8	4		-	1	1	-	OD	1	1	nálet Robinia pseudoacacia 100%
146	Aesculus hippocastanum	36	114	17	3	5	3	4	1	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny
147	Acer platanoides	66	208	24	9	7	3	4	1	2	3	3	RB	1	3	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny, zlomené větve; výletový otvor
148	Aesculus hippocastanum	64	202	18	1	8	4	4	2	2	3	3	RB	1	1	další obvody: 80 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; boule na kmeni
149	Acer pseudoplatanus	96	301	26	2	13	3	4	1	2	3	3	RZ, RL-LR	1	3	počínající dutiny, hniloby, sekundární výhony, rizikové větvení, poškození borky, asymetrie koruny; stabilizace větve nad cestou, pod stromem nalezena plodnice choroše šupinatého
150	Aesculus hippocastanum	38	118	19	4	5	4	4	2	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, poškození kořenových náběhů, asymetrie koruny; boule na kmeni
151	Tilia cordata	90	282	25	6	10	3	4	1	2	2	3	RZ, RL-LR	1	3	sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené větve; boční větev nad cestou se silnými sekundárními výhony, nutné odlehčit, na bázi pařez po odstranění Aesculus hippocastanum
152	Aesculus hippocastanum	64	202	20	1.5	6	3	4	2	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení, asymetrie koruny, ořezané větve; dutina v kosterním větvení

LEGENDA

1. Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin

2. **Název taxonu** - rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je uvedeno v názvu „Skupina“.

3. **Průměr kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

4. **Obvod kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

5. **Výška taxonu (skupiny)** uvedená v metrech

6. **Nasazení koruny** - je definováno jako počátek kosterního větvení koruny - uvedeno v metrech (u skupin se neuvádí)

7. **Šířka koruny** - v metrech nebo **Plocha** u skupiny keřů – uváděná v m²

8. Sadovnická hodnota

1 - stromy dokonale zavětvené a zcela zdravé s dlouhodobým výhledem existence

2 - stromy dobře zavětvené a zdravé, pouze s menšími nepravidelnostmi v tvaru nebo zavětvení koruny, s dlouhodobým výhledem existence

3 - stromy zdravé, tvarově narušené (např. vysoko vyvětvené), nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence

4 - stromy poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přestálé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci

5 - dřeviny odumírající nebo téměř suché, silně napadené chorobami, hrozící zřícením, určené k neprodlené asanaci

9. Věková kategorie

1 – nové výsadby

2 – aklimatizovaný mladý strom

3 – dospívající strom

4 – dospělý strom

5 – senescentní strom

10. Perspektiva

1 – dřeviny dlouhodobě perspektivní – nad 10 let

2 – krátkodobě perspektivní – do 10 let

3 – neperspektivní – do 5 let

4 – dřeviny určené k okamžitému odstranění

11. Vitalita

1 – **výborná**

2 – **mírně narušená**

3 – **zřetelně narušená** (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)

4 – **výrazně snižená** (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)

5 – **zbytková vitalita** (větší část koruny odumřelá)

6 – **odumřelý strom**

12. Zdravotní stav

1 – **výborný**

2 – **dobrý** (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)

3 – **zhoršený** (narušení zásadnějšího charakteru)

4 – **výrazně zhoršený** (souběh defektů, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu)

5 – **silně narušený** (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)

6 – **havarijní** (akutní riziko rozpadu)

13. Provozní bezpečnost

1 - provozně bezpečná dřevina

2 - dřevina s mírnými defekty

3 - dřevina s vyvinutými defekty

4 - dřevina představuje výrazné ohrožení s možností dočasné stabilizace

5 - havarijní stav dřeviny, nutné okamžité odstranění

14. Návrh opatření

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření.

OD – odstranění dřeviny

RZ – zdravotní řez

RV – výchovný řez

RB – bezpečnostní řez

VK – vazba koruny

RL-LR – lokální redukce z důvodů stabilizace
RL-PV – úprava průjezdného a průchozího profilu
RL-SP – lokální redukce směrem k překážce
OV – odstranění výmladků
RO – obvodová redukce koruny
RT - řez tvarovací
RT – ZP – řez živých plotů a stěn
RT-HL – řez na hlavu
SSK – stabilizace sekundární koruny
RS – řez sesazovací
RZK, Z – zmlazovací řez keřů
NPROB – negativní probírky
PPROB – pozitivní probírky

15. Naléhavost zásahu

- 1** – v první etapě prací
- 2** – v druhé etapě prací
- 3** – v třetí etapě prací

16. Počet opakování

- 1** – bez opakování
- 2** – každoročně
- 3** – po 2 až 5 letech
- 4** – po více než 5 letech

17. Poznámka

V poznámce jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách. Zaznamenány jsou významné defekty (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, poškození terminálu) aj. U hodnocených skupin dřevin je v poznámce uvedeno zastoupení druhů dřevin ve skupině.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Zpracovatel: Atregia s.r.o.
Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
email: info@atregia.cz

Investor: Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
email: jones.j@kr-vysocina.cz tel.: 724 650 108

HIP: Ing. Barbora Májková

Zpracoval: Ing. Barbora Májková

Zpracovatel části PD:

TABULKOVÁ ČÁST

Tabulka kácení dřevin

Název akce:

Revitalizace parku Ústavu sociální péče
Nové Syrovice

Datum: 03/2017

Stupeň: DPS

Měřítko:

Číslo zakázky: 103/2016

Formát:

Číslo výkresu: Číslo paré:

1

Autorizační razítko:



TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
3	Cotoneaster sp.	-	-	2	-	4	3		-	2	2	-	OD	1	1	špatně ořezáván, do daného prostoru nevhodný druh
4	Salix integra	1	4	1	0	1	4	1	2	1	2	1	OD	1	1	nevhodný druh do zámeckého parku
5	Picea abies	1	4	0.5	0	0.5	4	1	3	3	2	1	OD	1	1	poškozený terminál – neperspektivní
7	Rhus typhina	4	12	2	1	2	3	2	2	1	2	1	OD	1	1	nevhodná výsadba – invazní dřevina
8	Rhus typhina	4	13	2	0.5	2	3	2	2	1	2	1	OD	1	1	nevhodná výsadba – invazní dřevina
9	Rhus typhina	9	27	3	1.5	3	3	2	2	1	2	1	OD	1	1	nevhodná výsadba – invazní dřevina
10	Malus domestica	21	67	4	1	5	4	4	3	3	4	3	OD	1	1	dutiny, hniloby, náklon – v daném místě bude nová výsadba
11	Malus domestica	29	90	5	2	6	4	4	3	3	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, v daném místě bude nová výsadba
14	Acer platanoides	20	63	15	2	6	3	3	1	1	2	2	OD	1	1	rizikové větvení; netvárný nálet – uvolní prostor stromu č.15
19	Živý plot volně rostlý	-	-	0.5	-	78	4		-	3	3	-	OD	1	1	Forsythia sp., Spiraea sp.; zhoršený zdravotní stav, v daném místě budou nové výsadby
20	Fagus sylvatica 'Pendula'	28	89	8	3	4	4	3	2	2	3	2	OD	2	1	nevratně poškozen řezem kvůli el. vedení
30	Betula pendula	50	158	19	2	11	4	4	2	3	3	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, zlomené větve; kořeny poškozeny výkopy; uvolní prostor lípě č.32
35	Acer saccharinum	30	95	17	2	6	3	3	2	2	2	2	OD	1	1	náklon, sekundární výhony, zlomený terminál, poškození kořenových náběhů; v daném místě bude nová výsadba
41	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	-	-	2	-	2.5	3		-	2	1	-	OD	1	1	v daném prostoru bude nová výsadba
42	Rosa sp.	-	-	2.5	-	1	4		-	4	3	-	OD	1	1	mrtvý keř
57	Betula pendula	6	20	4	0.5	1	3	2	1	1	1	1	OD	1	1	nálet vyrůstající z břehu
59	Salix matsudana 'Tortuosa'	17	53	4	2	5	3	3	2	2	2	2	OD	1	1	suché větve, náklon, sekundární výhony; na daném místě bude nová výsadba
64	Aesculus hippocastanum	36	112	16	8	4	4	4	3	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby, náklon, asymetrie koruny; uvolní prostor stromu č.63
65	Acer platanoides	53	167	19	6	6	4	4	3	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - hniloby, asymetrie koruny; uvolní prostor stromu č.66
68	Robinia pseudoacacia	6	18	5	1	2	4	2	1	2	2	1	OD	1	1	další obvody: 15 cm; invazní dřevina
69	Robinia pseudoacacia	8	25	6	1	3	4	2	1	2	2	1	OD	1	1	další obvody: 24, 16, 12 cm; invazní dřevina
70	Robinia pseudoacacia	6	19	5	1	2	4	2	1	2	2	1	OD	1	1	další obvody: 15,6 cm; invazní dřevina
71	Robinia pseudoacacia	21	67	12	4	6	4	3	1	2	2	2	OD	1	1	rizikové větvení; invazní dřevina
72	Tilia cordata	10	31	6	1.5	2	3	2	1	1	2	1	OD	1	1	další obvody: 18 cm; ořezané větve; nálet z břehu, v daném prostoru bude nová výsadba
73	Robinia pseudoacacia	11	35	11	2	6	4	2	1	2	2	2	OD	1	1	další obvody: 33 cm; rizikové větvení; invazní dřevina
80	Aesculus hippocastanum	31	97	13	3	3	4	4	3	2	2	2	OD	1	1	počínající dutiny, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve; uvolní prostor stromu č.67
81	Aesculus hippocastanum	30	93	9	3	4	4	4	3	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby; uvolní prostor stromu č.82
86	Sophora japonica	65	205	21	5	11	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, v daném místě bude nová výsadba

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
87	Skupina keřů listnatých	-	-	3	-	36	4		-	1	2	-	OD	1	1	Sambucus nigra, Viburnum opulus s nálety Acer platanoides – převaha náletových dřevin, v daném místě bude nová výsadba
88	Betula pendula	47	148	18	6	6	4	4	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby, poškození borky, zlomené větve; v daném místě bude nová výsadba
92	Fraxinus excelsior	52	162	23	6	12	4	4	3	4	2	3	OD	1	1	hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny; polovina koruny suchá; uvolní prostor stromům č. 91 a 93
95	Salix caprea	45	142	21	5	7	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - hniloby, suché a zlomené větve, poškození borky
98	Fraxinus excelsior	71	222	23	3	10	4	4	2	3	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, vrůstá do zdi, vrchol usychá; uvolní prostor pro novou výsadbu
99	Acer platanoides	53	167	21	2	10	4	4	3	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony; v daném prostoru bude nová výsadba
100	Acer platanoides	67	211	21	2	8	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby, sekundární koruna, prasklé rizikové větvení; v daném prostoru bude nová výsadba
101	Acer platanoides	40	125	18	2	5	4	4	3	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby, sekundární koruna, polovina odlomená; v daném prostoru budou nové výsadby
102	Acer platanoides	50	158	16	2	5	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby, sekundární koruna, polovina odlomená, v daném prostoru budou nové výsadby
103	Acer platanoides	45	140	21	2.5	6	3	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, sekundární koruna; v daném prostoru budou nové výsadby
104	Acer platanoides	54	169	22	2	7	3	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, sekundární koruna; v daném prostoru budou nové výsadby
105	Tilia cordata	37	117	15	1.5	4	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby, sekundární koruna; v daném prostoru budou nové výsadby
106	Tilia cordata	64	202	25	2	8	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - dutiny, hniloby, sekundární koruna; v daném prostoru budou nové výsadby
111	Acer saccharinum	26	82	8	2.5	6	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, počínající dutiny, hniloby, plodnice hub, náklon, sekundární výhony, poškození borky; v daném prostoru budou nové výsadby
113	Acer saccharinum	-	-	6	-	3	3	2	-	2	2	-	OD	1	1	pařezový výmladek
114	Alnus glutinosa	66	207	20	2	3	4	5	3	4	5	4	OD	1	1	havarijní zdravotní stav - dutiny, hniloby, suché větve; v daném místě budou nové výsadby
115	Alnus glutinosa	68	212	23	6	9	3	5	2	3	2	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - suché větve, sekundární výhony, zlomené větve – uvolní prostor pro novou výsadbu
118	Acer saccharinum	32	102	16	3	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - náklon, sekundární výhony, poškozený terminál, poškození kořenových náběhů; v daném místě bude nová výsadba
124	Laburnum anagyroides	-	-	5	-	5	3		-	2	3	-	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav; plodnice houby

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Prov. bezpečnost	Návrh opatření	Nalehavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
128	Skupina keřů listnatých	-	-	2	-	2	3		-	2	2	-	OD	1	1	Cornus alba 100 %
129	Skupina keřů listnatých	-	-	1.5	-	49	3		-	2	2	-		1	1	Symphoricarpos albus 100%, nálet ostružiníku – odstranit část skupiny
130	Salix matsudana 'Tortuosa'	33	103	7	2	8	3	4	2	4	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, v daném místě bude nová výsadba
132	Sorbus aucuparia	17	54	16	3	5	3	3	1	2	2	2	OD	1	1	rizikové větvení; 1 kmen u země odřezán; druhově i prostorově nevhodná výsadba
133	Sorbus aucuparia	17	52	16	2.5	4	3	3	1	2	2	2	OD	1	1	rizikové větvení; nevhodná výsadba; 1 kmen u země odřezán; druhově i prostorově nevhodná výsadba
134	Sorbus aucuparia	17	53	15	2.5	4	3	3	1	2	1	1	OD	1	1	náklon, asymetrie koruny; nevhodná výsadba; druhově i prostorově nevhodná výsadba
137	Tilia cordata	42	132	17	2	5	4	4	3	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav - hniloby, náklon, zlomené větve; sekundární koruna, otevřená dutina v nasazení větví; uvolní prostor č. 138 a 136
145	Skupina keřů listnatých	-	-	1	-	8	4		-	1	1	-	OD	1	1	nálet Robinia pseudoacacia 100% - nežádoucí invazivní druh

LEGENDA

1. Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin

2. **Název taxonu** - rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je uvedeno v názvu „Skupina“.

3. **Průměr kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

4. **Obvod kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

5. **Výška taxonu (skupiny)** uvedená v metrech

6. **Nasazení koruny** - je definováno jako počátek kosterního větvení koruny - uvedeno v metrech (u skupin se neuvádí)

7. **Šířka koruny** - v metrech nebo **Plocha** u skupiny keřů – uváděná v m²

8. Sadovnická hodnota

1 - stromy dokonale zavětvené a zcela zdravé s dlouhodobým výhledem existence

2 - stromy dobře zavětvené a zdravé, pouze s menšími nepravidelnostmi v tvaru nebo zavětvení koruny, s dlouhodobým výhledem existence

3 - stromy zdravé, tvarově narušené (např. vysoko vyvětvené), nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence

4 - stromy poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přestálé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci

5 - dřeviny odumírající nebo téměř suché, silně napadené chorobami, hrozící zřícením, určené k neprodlené asanaci

9. Věková kategorie

1 – nové výsadby

2 – aklimatizovaný mladý strom

3 – dospívající strom

4 – dospělý strom

5 – senescentní strom

10. Perspektiva

1 – dřeviny dlouhodobě perspektivní – nad 10 let

2 – krátkodobě perspektivní – do 10 let

3 – neperspektivní – do 5 let

4 – dřeviny určené k okamžitému odstranění

11. Vitalita

1 – **výborná**

2 – **mírně narušená**

3 – **zřetelně narušená** (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)

4 – **výrazně snižená** (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)

5 – **zbytková vitalita** (větší část koruny odumřelá)

6 – **odumřelý strom**

12. Zdravotní stav

1 – **výborný**

2 – **dobrý** (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)

3 – **zhoršený** (narušení zásadnějšího charakteru)

4 – **výrazně zhoršený** (souběh defektů, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu)

5 – **silně narušený** (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)

6 – **havarijní** (akutní riziko rozpadu)

13. Provozní bezpečnost

1 - provozně bezpečná dřevina

2 - dřevina s mírnými defekty

3 - dřevina s vyvinutými defekty

4 - dřevina představuje výrazné ohrožení s možností dočasné stabilizace

5 - havarijní stav dřeviny, nutné okamžité odstranění

14. Návrh opatření

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření.

OD – odstranění dřeviny

RZ – zdravotní řez

RV – výchovný řez

RB – bezpečnostní řez

VK – vazba koruny

RL-LR – lokální redukce z důvodů stabilizace
RL-PV – úprava průjezdného a průchozího profilu
RL-SP – lokální redukce směrem k překážce
OV – odstranění výmladků
RO – obvodová redukce koruny
RT – řez tvarovací
RT – ZP – řez živých plotů a stěn
RT-HL – řez na hlavu
SSK – stabilizace sekundární koruny
RS – řez sesazovací
RZK, Z – zmlazovací řez keřů
NPROB – negativní probírky
PPROB – pozitivní probírky

15. Naléhavost zásahu

- 1** – v první etapě prací
- 2** – v druhé etapě prací
- 3** – v třetí etapě prací

16. Počet opakování

- 1** – bez opakování
- 2** – každoročně
- 3** – po 2 až 5 letech
- 4** – po více než 5 letech

17. Poznámka

V poznámce jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách. Zaznamenány jsou významné defekty (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, poškození terminálu) aj. U hodnocených skupin dřevin je v poznámce uvedeno zastoupení druhů dřevin ve skupině.

Vyjádření k existenci sítí

Seznam správců sítí technické infrastruktury:

1	RWE GasNet, s.r.o.
2	E.ON Česká republika, s.r.o.
3	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
4	T – Mobile Czech Republic, a.s. – Technické oddělení
5	Vodafone Czech Republic, a.s.
6	Vodárenská akciová společnost, a.s.
7	Obec Nové Syrovice

Atregia, s.r.o.
Jugoslávská 124b
61300 Brno

naše značka
5001241924

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
25.01.2016

Věc:

Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice

K.ú. - p.č.: Nové Syrovice

Stavebník: Atregia, s.r.o., Jugoslávská 124b, 61300 Brno

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001241924 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

oto.valehrach@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001241924 ze dne 25.01.2016.


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Atregia, s.r.o., Jugoslávská 124b, 61300 Brno. K.ú.: Nové Syrovce.



Legenda:

linie plynovodu	
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VWT
—	nefunkční
—	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Atregia, s.r.o. , Jugoslávská 124b , 61300 Brno. K.ú.: Nové Syrovice.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/				
	VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Atregia, s.r.o.
Olga Lacinová
Jugoslávská 124b
61300 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Havlíčková 62
Jihlava
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16098851

Jihlava, 11.02.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Atregia, s.r.o.
Název stavby: Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové
Syrovice
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Místo stavby: KÚ Nové Syrovce (706795), nové syrovce

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vyjádření** nenahrazuje připojovací podmínky a **není vyjádřením k územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení.**

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16098851

vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. **Zakreslení trasy vedení vyskytujícího se v zájmovém území do projektové dokumentace a její předložení s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby k vyjádření**
2. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
3. Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon $> 15^\circ$), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon $\leq 15^\circ$), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (požadavek E.ON nerealizovat)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	0,5 m	0,5 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
5. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
6. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správce zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Jelínek,
tel.: 54514-4468,
email: zdenek.jelinek@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 11.02.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:


- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN 3 + PEN 400/231 V
- zeleně plně podzemní vedení NN

Ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
P. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 258 02 33, DIČ: CZ2580233



Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.



**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 517036/16

Číslo žádosti: 0116 528 855

Důvod vydání *Vyjádření*: **Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 22. 1. 2018.

Žadatel	Atregia, s.r.o., kontaktní osoba: Atregia, s.r.o., Jugoslávská 124b, Brno, 61300	
Stavebník	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0	
Název akce	Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice	
Zájmové území	Okres	Třebíč
	Obec	Nové Syrovice
	Kat. území / č. parcely	Nové Syrovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 517036/16

Číslo žádosti: 0116 528 855

Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Číslo jednací: 517036/16

Číslo žádosti: 0116 528 855

- Informace k vytyčení *SEK*

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 22. 1. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 428 844 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 517036/16

Číslo žádosti: 0116 528 855

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef.vlcek2@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 517036/16

Číslo žádosti: 0116 528 855

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil


se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz



LEGENDA
--- hranice zájmového území a vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2/597/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04091063
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|--|
| — | hranice stávajícího území a vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, KDPK trubky |
| — | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | — | nezaměřený průběh optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radlové síť, ochranné pásmo radlové síť |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, KDPK trubky | — | podzemní síť |
| — | mimo území optického a metalického kabelu | — | napravná zóna síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť cív |
| — | podzemní síť cív | — | síť s NN |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- [illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice příslušného území k vyjádření | — | neuzaměřený průběh optického kabelu, NEVCE trubky |
| — | NI přípojka, území s NI přípojkou CETIN | — | neuzaměřený průběh optického a metalického kabelu |
| — | ramení průběh metalického kabelu | — | radicové síť, ochranné pásmo radicové sítě |
| — | ramení průběh optického kabelu, NEVCE trubky | — | podzemní síť |
| — | neuzaměřený průběh optického a metalického kabelu | — | napravovací síť |
| — | podzemní síť cív | — | podzemní síť cív |
| | | — | síť s NI |
- budovy, stavení
 silnice, stezky


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — (green dashed line) — | hranice stávajícího území k vyjádření | — (red dashed line with circles) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (blue dashed line) — | NV příloha č. 1 a 2 NV příloha CETIN | — (red dashed line with squares) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line) — | zaměřený příbeh optického kabelu | — (red solid line with circles) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with circles) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with squares) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with squares) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with triangles) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with triangles) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with diamonds) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with diamonds) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with stars) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with stars) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with crosses) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with crosses) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with pluses) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with pluses) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with dots) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with dots) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with dashes) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with dashes) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with long dashes) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with long dashes) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with very long dashes) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with very long dashes) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with extremely long dashes) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |
| — (red solid line with extremely long dashes) — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky | — (red solid line with no dashes) — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDFE trubky |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice územního území k vyjádření | — | nezměřený příložní optického kabelu, MDPE trubky |
| — | NM přípojná, území s NM přípojnou CETIN | — | rozdávací síť, odvětvová síť |
| — | změřený příložní optického kabelu | — | podzemní síť |
| — | změřený příložní optického kabelu, MDPE trubky | — | napravovací síť |
| — | rozdávací síť, odvětvová síť | — | podzemní síť cív |
| — | nezměřený příložní optického kabelu | — | síť s NM |
| — | podzemní síť cív | | |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

[illegible]



Vyřizuje: Jokl Petr

E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

Atregia, s.r.o.
Olga Lacinová
Jugoslávská č.p.124b
61300 Brno

Naše značka: **E02147/16**

V Praze dne: **22.1.2016**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E02147/16**
Název stavby /akce: **Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice**
Datum podání žádosti: **22.1.2016**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Zpracování projektu / předprojektová příprava**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Atregia, s.r.o.**
IČ: **02017342**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Olga Lacinová**
Adresa: **Jugoslávská č.p.124b**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **61300**
Stát:
E-mail: **olga.lacinova@atregia.cz**
Telefonní číslo: **733284307**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **«busimptext»**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **olga.lacinova@atregia.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-661167.807 -1173432.2911,-661101.132 -1173519.339,-660989.0809 -1173515.6348,-660909.4414 -1173454.5161,-661039.0872 -1173330.4265,-661167.807 -1173432.2911))

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000165574	Ev. číslo správce	0000038794
--------------------------------	------------	--------------------------	------------

Důvod žádosti	Zpracování projektu / předprojektová příprava
----------------------	---

Údaje žadatele

Název organizace	Atregia, s.r.o.	IČO	02017342
Příjmení, jméno, titul	Lacinová Olga		
Ulice, č.p./or.	Jugoslávská 124b		
Obec	Brno	PSČ	61300
Telefon	733284307	Mobil	
Fax		E-mail	olga.lacinova@atregia.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace		IČO	
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.			
Obec		PSČ	
Telefon		Mobil	
Fax		E-mail	

Údaje akce (stavby)

Název	Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice
-------	---

Poznámka

Doplňkové informace

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Výška budovy nebo objektu: 0
Výška jeřábu: 0

Přílohy (názvy souborů příloh)

Zákres zájmového území

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Proti realizaci projektu nemáme námitek. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: **25. 02. 2016**

Podpis: 

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkovských 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: C225788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 922

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: nové syrovice

Dotčená KÚ: KÚ: Nové Syrovice (706795)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společnostem v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovaly a zpracovávaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

22.1.2016 13:23

Vystaveno službou e-UtilityReport



adresa žadatele

Jugoslávská 124b
Brno 61300

Žádost č: 9374
Vyřizuje: Radka Bazalová
Email: bazalova@vastr.cz
Datum: 2016-01-25

Stanovisko k existenci inženýrských sítí

Název stavby: Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice
Místo stavby: Třebíč, Nové Syrovice
Katastrální území:
Investor stavby: Kraj Vysočina

Stanovisko:

V dané lokalitě se vyskytují zařízení ve správě VAS, a.s. divize Třebíč.


Požadujeme předložit projektovou dokumentaci včetně zakreslení našich sítí k odsouhlasení.

Toto stanovisko **NELZE** použít pro správní řízení.


Námi zaslané podklady jsou platné ke dni vydání tohoto stanoviska.

S pozdravem

Radka Bazalová
technický pracovník divize Třebíč



1 : 1 500



- Kanalizace a ČOV -
IČO 75009455, DIČ: CZ75009455

Sídlo: Nové Syrovice čp. 2 PŠČ 675 41

tf. 568453021

Atregia s.r.o.
Ing. Lacinová Olga
Jugoslávská 124b
Brno
613 00

Nové Syrovice 26. 02. 2016

Věc

Vyjádření k akci „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Svazek obcí Nové Syrovice a Láz – kanalizace a ČOV má v uvedené dotčené části kanalizační síť, kterou provozuje.


DSO nemá námitek k výše uvedené stavbě při dodržení bezpečnostních podmínek.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby byla předána v otevřené verzi v „DGN“ přes úschovna.cz –HJF5B4S3VB4L92MY-8H5/

S pozdravem

SVAZEK OBČÍ
NOVÉ SYROVICE A LÁZ
KANALIZACE A ČOV
Sídlo: Nové Syrovice 2
PŠČ: 675 41 • IČO: 750 09 455

Oldřich Svoboda
předseda svazku



Vyjádření k projektové dokumentaci

Seznam správců sítí technické infrastruktury:

1	RWE GasNet, s.r.o.	Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
2	E.ON Česká republika, s.r.o.	F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
3	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.	Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
4	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč	Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
5	Obec Nové Syrovice	Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice

Seznam dotčených orgánů státní správy:

6	Městský úřad Moravské Budějovice – odbor životního prostředí	Nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
7	Kraj Vysočina – odbor životního prostředí	Žizkova 57, 587 33 Jihlava
8	Městský úřad Moravské Budějovice – odbor výstavby a územního plánování (památková péče)	Nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
9	Městský úřad Moravské Budějovice – odbor výstavby a územního plánování	Nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Atregia s.r.o.
Šebrov č.p. 215
67922 Šebrov-Kateřina

naše značka
5001462692

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
10.03.2017

Věc:

Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice

K.ú. - p.č.: Nové Syrovice-93/1, 93/5, 94, 106/1

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se nachází stávající STL plynovod PE dn 90 a STL přípojky ve správě GasNet, s.r.o.

Výsadba stromů a keřů.

Obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu bude umístěn na hranici ochranného pásma plynovodů a přípojek, které dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění činí 1 m na každou stranu. Zatravnění bez omezení.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001462692 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

oto.valehrach@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001462692 ze dne 10.03.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Nové Syrovce-93/1, 93/5, 94, 106/1.




Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/		kabel		anodové uzemnění
	WTL		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Atregia, s.r.o.
Ing. Barbora Májková
Milady Horákové 50
60200 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Havlíčková 62
586 01 Jihlava
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16169332

Jihlava, 14.03.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina
Název stavby: Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové
Syrovice
Místo stavby: KÚ Nové Syrovice (706795), nové syrovice

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu
řízení. Vyjádření nenahrazuje připojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se
na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává
provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních
na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
(dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení NN

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 251 86 213
DIČ: 25186213

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
2. Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Zdeněk Jelínek,
tel.: 54514-4468,
email: zdenek.jelinek@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 14.03.2018.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN 3 + PEN 400/231 V

Ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
P. A. Gerstnera 2151/6
370 49 Česká Budějovice
IČ: 25110723, DIČ: CZ25110723

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



E.OH Servisní, s.r.o.

F. A. Geomera 2151/6

570 39 Česká Budějovice

Číslo listu: 1 DIO 02358/2

14. 03. 2017

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 543774/17

Číslo žádosti: 0117 815 179

Důvod vydání Vyjádření: Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 23. 2. 2019.

Žadatel	Atregia s.r.o.	
Stavebník	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601	
Název akce	Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice	
Zájmové území	Okres	Třebíč
	Obec	Nové Syrovice
	Kat. území / č. parcely	Nové Syrovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 543774/17

Číslo žádosti: 0117 815 179

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 543774/17

Číslo žádosti: 0117 815 179

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 23. 2. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 428 844 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 543774/17

Číslo žádosti: 0117 815 179

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef.vlcek2@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Příloha k *Vyjádření* 543774/17

Číslo žádosti: 0117 815 179

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o.

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil


se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz


TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz


Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz












Nové Syrovce



Atregia s. r. o.
Milady Horákové 50
602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/1156/2017-On
Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 14. 3. 2017

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS, a. s.

Provoz vodovodu a kanalizace Moravské Budějovice
Fibichova 1271,676 02 Moravské Budějovice
Vladimír Vích
Tel.: 568 421 334, e-mail: mbud@vastr.cz

„Revitalizace parku sociální péče Nové Syrovice“, k. ú. Nové Syrovice

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Předložená projektová dokumentace řeší revitalizaci parku v Nových Syrovicích spočívající v provedení nové výsadbě zeleně, komunikačních a odstavných ploch a mobiliáře.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
5. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.
6. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
7. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
telefon: +420 568 899 111, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

8. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
10. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.


Ing. Michal Ondráček
Divize Třebíč
Kaučková 1172, 674 11 Třebíč
-13-

Ing. Michal Ondráček
technický útvar divize Třebíč

- Kanalizace a ČOV -
IČO 75009455, DIČ: CZ75009455

Sídlo: Nové Syrovice čp. 2 PŠČ 675 41

tf. 568453021

Atregia s.r.o.
Ing. Lacinová Olga
Jugoslávská 124b
Brno
613 00

Nové Syrovice 26. 02. 2016

Věc

Vyjádření k akci „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Svazek obcí Nové Syrovice a Láz – kanalizace a ČOV má v uvedené dotčené části kanalizační síť, kterou provozuje.


DSO nemá námitek k výše uvedené stavbě při dodržení bezpečnostních podmínek.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby byla předána v otevřené verzi v „DGN“ přes úschovna.cz –HJF5B4S3VB4L92MY-8H5/

S pozdravem

SVAZEK OBČÍ
NOVÉ SYROVICE A LÁZ
KANALIZACE A ČOV
Sídlo: Nové Syrovice 2
PŠČ: 675 41 • IČO: 750 09 455

Oldřich Svoboda
předseda svazku



Seznam parcel dotčených v projektu "Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice"

<i>Parcela číslo</i>	<i>Druh pozemku</i>	<i>Vlastník</i>	<i>Výměra</i>
			<i>m²</i>
93/1	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 188/57, 586 01 Jihlava	10 619
93/6	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 188/57, 586 01 Jihlava	82
93/7	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 188/57, 586 01 Jihlava	176
93/8	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 188/57, 586 01 Jihlava	29
94	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 188/57, 586 01 Jihlava	1396
93/5	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 188/57, 586 01 Jihlava	320

Parcelní číslo:	93/1
Obec:	Nové Syrovice [591254]
Katastrální území:	Nové Syrovice [706795]
Číslo LV:	38
Výměra [m2]:	10619
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, č. p. 1, 67541 Nové Syrovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

byl k nemovitosti zapsán cenový údaj	Řízení, v rámci kterých
--------------------------------------	-------------------------

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice](#)

Parcelní číslo:	93/6
Obec:	Nové Syrovice [591254]
Katastrální území:	Nové Syrovice [706795]
Číslo LV:	38
Výměra [m2]:	82
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, č. p. 1, 67541 Nové Syrovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:	93/7
Obec:	Nové Syrovice [591254]
Katastrální území:	Nové Syrovice [706795]
Číslo LV:	38
Výměra [m2]:	176
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, č. p. 1, 67541 Nové Syrovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:	93/8
Obec:	Nové Syrovice [591254]
Katastrální území:	Nové Syrovice [706795]
Číslo LV:	38
Výměra [m2]:	29
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, č. p. 1, 67541 Nové Syrovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:	94
Obec:	Nové Syrovice [591254]
Katastrální území:	Nové Syrovice [706795]
Číslo LV:	38
Výměra [m2]:	1396
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleně
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, č. p. 1, 67541 Nové Syrovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:	93/5
Obec:	Nové Syrovice [591254]
Katastrální území:	Nové Syrovice [706795]
Číslo LV:	38
Výměra [m2]:	320
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
------------------	-------

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
--	-------

Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, č. p. 1, 67541 Nové Syrovice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

byl k nemovitosti zapsán cenový údaj	Řízení, v rámci kterých
--------------------------------------	-------------------------

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 27.06.2017 09:00:00.