SITUACE
M 1:250


OPRAVA POVRCHU
napojení na opravu silnice II/130
po hranu křižovatky se sil. II/130
v dl. 167,5 m od ZÚ
frézování; 1100 m2 v tl. 40 mm
spojovací postřik PS-E min. 0,3 kg/m2
nová obrusná vrstva ACO 11+; 40 mm
klopení dle stáv. stavu
rekonstrukce mostu v km 33,178 na trati
Kácov - Světlá nad Sázavou
SO 201 Most v km 33,178
samostatná stavba (investice SŽDC)
realizováno 2016
posunutí svodidla o max. 0,90 m
se symetrickým náběhem 14 m.
II/150
LEDEČ NAD SÁZAVOU
II/150
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
UL. PARTYZÁNSKÁ
801
101
101 - DZ
131
132
Vybourání; 1006 m2
odstranění původní konstrukce vozovky
asfaltové vrstvy 15-17 cm
penetrační makadam 6 cm
dlažba 15 cm
podkladní vrstvy 44 cm
celkem 82 cm
S 7,5/50 - SIL. II/150
SÁZAVA
HRANICE POZEMKU POVODÍ VLTAVY
mikrovlné spoje
cesta pro pěší
PEVNÁ
PEVNÁ
PEVNÁ