

















































































































































































































| zaštita vrhnika | | | | |
|---|---|---|---|---|
| oznaka | kratkotrajni zastoji | vrhnika | | oznaka stupa |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

# C-SO101

| | | | |
|---|---|---|---|
| KONTROLIRAO/OTVORIO: ZNA | | | |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: | | | |
| GLAVNI PROJEKTANT: MM | ime, ovlaštenje i potpis | | |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | ime, ovlaštenje i potpis | | |
| PROJEKTIRAO: | ime, ovlaštenje i potpis | | |
| PROJEKTIRAO: | ime, ovlaštenje i potpis | | |
| Ime filea: | | | |
| SURADNICI, ovlaštenje: | | | |

| | |
|---|---|
| Naziv rada: | SEKSIJA MAG. MAKS - PLANJE |
| Glavni projekt: | SO-101 Cijevna stijena SEKSIJA |
| Faza projekta: | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |

| | |
|---|---|
| MJERILO | 1:1000 |
| DATUM | 2021/07 |
| FORMAT | A3 |
| BROJ LIST. | 1 list |
| ZGRADA | GRAĐEVINA |
| BR. PRILOGA | 0 |
| Broj lista: | 04 |

DOPRINOSKUĆI OSIJEK