



Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Název veřejné zakázky: **II/348 Herálec – most ev. č. 348-003**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotaz 1:

V části PD doklady jsme se dočetli, že majitelé přilehlé nemovitosti manželé Výborní požadují zřízení provizorní lávky přes potok z důvodu obhospodařování zemědělské půdy. V PD ani v soupise prací jsme tuto lávku neobjevili. Náš dotaz zní bude se lávka realizovat? Pokud ano bude doplněna PD a soupis prací?

Dotaz 2:

V popisu položky kácení stromů je popis „dřevo nabídnuto majiteli“. Náš dotaz zní jaká bude manipulace s vytěženým dřevem, z popisu není jasné jak daleko a v jakých délkách bude třeba pokácené stromy dopravit. Prosíme o upřesnění popisu položek.

Dotaz 3:

U objektu SO107 je pol.31 lomová šachta. K této položce není žádný výkres, ani bližší popis. Náš dotaz zní bude PD doplněna a položka upřesněna?

Dotaz 4:

Ve výkazu výměr pro SO 107 je uveden propustek z trub betonových DN400, v PD je v situaci zakreslen tento propustek a popis je Betonový propustek DN600 a TZ se píše, že bude propustek proveden z trub hrdlových železobetonových DN600. Náš dotaz zní z jakých trub a jakém DN bude propustek zhotoven?

Dotaz 5:

Bylo by možné doplnit výkresy propustků včetně výškových kót?

Dotaz 6:

V objektu SO021 je položka č.4 Ostatní požadavky – umělecká díla. V popisu je uvedeno „Odborná demontáž sochy po dobu výstavby, uskladnění a zpětné osazení, v rozsahu a požadavků uvedených v PDPS“. V TZ je uveden jako osoba provádějící tyto práce MgA. Zdeněk Kovařík, IČ: 72123231. Po kontaktování této osoby nám bylo sděleno, že jde o omyl, že s výše zmíněnou akcí nemá nic společného. Náš dotaz zní bude doplněn správný kontakt?

Dotaz 7:

V objektu SO107 je položka č.48 žlaby z dílců z betonu světlé šířky do 250 mm včetně mříží. V PD chybí přesnější specifikace tohoto žlabu, hlavně třída zatížení – čím bude žlab pojížděn a požadovaný rozměr žlabu.
Náš dotaz zní bylo by možné položku upravit, aby byla jasná specifikace výrobu?
Dále v popisu položky je, že položka neobsahuje nutné zemní práce, předepsané lože a obetonování. Náš dotaz zní bude popis položky upraven, nebo budou přidány chybějící položky?

Dotaz 8:

Objekt SO108.1 Provizorní napojení na stávající II/348 neobsahuje položky na vodorovné dopravní značení, které se bude jistě provádět. Náš dotaz zní budou položky doplněny?

Dotaz 9:

V objektu SO108.1 je položka č.12 Infiltrační postřik asfaltový. Zde je oproti SO107 navržen na vrstvu RS, což se dle nové normy neprovádí. Náš dotaz zní bude položka vypuštěna, nebo opravena?

Odpověď 1:

Provizorní lávka není třeba vzhledem k ponechání stávajícího mostu po dobu stavby. Je věcí zhotovitele, zda most odstraní a postaví provizorní lávku v záboru staveniště, kterou budou používat i majitelé sousední nemovitosti. Tento požadavek byl vznesený při stavebním povolení.

Odpověď 2:

Likvidace dřevní hmoty je věcí zhotovitele. Protože se jedná o kácení na pozemcích soukromníků, je nutno jim dřevní hmotu nabídnout.

Odpověď 3:

Lomová šachta bude výšky do 1,5 m vč. stavidla pro možné vypuštění tůně. Bližší upřesnění v rámci RDS.

Odpověď 4:

V rámci připomínkového řízení byl propustek změněn na DN400, v situaci ponechán původní průměr. Pokud jsou v PDPS zjištěné nesrovnalosti, platí popis uvedený v rozpočtu. Tuhost materiálu SN 16 je uvedena v rozpočtu.

Odpověď 5:

Bude řešeno v RDS.

Odpověď 6:

Byl to požadavek majitelů pozemků, na kterém socha stojí. Projektant ani investor MgA. Kovaříka nekontaktoval. Vycházeli z požadavku vlastníků pozemků Výborných. Vzhledem k charakteru díla je nutná odborné zacházení odpovídající stáří žulové sochy, která byla v roce 2016 restaurována.

ový
i

Socha sv. Jana Nepomuckého



1999989905
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod
Herálec
Herálec
Herálec
socha
objekt
baroko
1759
žula

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

není kulturní památkou

STÁTNÍ ARCHEOLOGICKÝ SEZNAM (SAS)

území s archeologickými nálezy I. kategorie ID SAS 21951

ZOBRAZENÍ NA MAPĚ

BODOVÉ ZOBRAZENÍ:

PB 289523, Herálec, Herálec, Herálec, Havlíčkův Brod, Kř

HISTORICKÉ LOKALITY:

Kód CZ 3767, Nádraží Herálec, ves, Herálec, Havlíčkův Br

DIGITÁLNÍ DOKUMENTY (MIS)

Všechny dokumenty v MIS [↗](#)

Herálec, socha sv. Jana Nepomuckého u mlýna

Herálec, socha sv. Jana Nepomuckého u mlýna - zadní st

Herálec, socha sv. Jana Nepomuckého u mlýna - stav sox

Herálec, socha sv. Jana Nepomuckého u mlýna čp. 60 (st

Herálec, socha sv. Jana Nepomuckého u mlýna čp. 60 (st

Herálec, socha sv. Jana Nepomuckého u mlýna čp. 60 (st

Herálec, socha sv. Jana Nepomuckého u mlýna čp. 60 (st

Herálec, socha sv. Jana Nepomuckého u mlýna čp. 60 (st

UDÁLOSTI

Odpověď 7:

Žlaby jsou šířky 250 mm a třída zatížení C. Bude doplněný popis do rozpočtu, vč. rýhy, lože a obetonování.

Odpověď 8:

VDZ je již kompletně součástí SO107.

Odpověď 9:

Položka je v upraveném rozpočtu odstraněna.



Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek na 4. 1. 2024, do 9:00 hodin.

V Jihlavě dne: viz podpis

Mgr. Luděk Rezníčenko, MBA
obchodní náměstek