

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 49500/2024

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
22. 5. 2024

Veřejná zakázka: **II/405 Brtnice - obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 11

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V rámci čl. 9. odst. 9.12 SOD je stanoveno, že: „Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.“ Zhotovitel si dovoluje upozornit zadavatele, že uvedený požadavek zadavatele na novou záruku na provedenou opravu je nezákonný a nepřiměřený. Dle zákona a rovněž dle judikatury soudu (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.10.2020, sp. zn. 33 Cdo 416/2020) po opravě v rámci uznané reklamace nová záruční doba neběží. S ohledem na uvedené závěry tak Zhotovitel žádá zadavatele o vyškrtnutí uvedené části ustanovení. Zhotovitel si rovněž dovoluje upozornit zadavatele, že v případě, že by uvedené ustanovení ponechal beze změny a tedy by trval na požadavku nové záruky na provedenou opravu, tak tento požadavek povede k tomu, že zhotovitelé budou muset uvedené zvážít v rámci rizikové přírážky, což povede k navýšení ceny realizace.

Reakce zadavatele:

Zadavatel odmítá, že by uvedený požadavek byl nezákonný a nepřiměřený. Uvedený judikát se týká spotřebitelského vztahu v rámci kupní smlouvy, nejedná se tedy o smluvní vztah v rámci smlouvy o dílo. Zadavatel ponechává znění smlouvy v původní podobě.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací SO 101 Přeložka silnice II/405 je uvedena položka:

48	28994	B	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	4 820,000
<i>čerpání položky pouze se souhlasem objednatele, TDI a AD a na podkladě zprávy geotechnika stavby v případě nevyhovujícího stavu a míry zvětvování skály v prostoru hlubokého zářezu rozprostření a zakotvení ochranné sítě proti padání kamenů, kotvení dle TPV konkrétního výrobku předpoklad kombinace závojevých a kotvících prvků z vysokopevnostního geokompozitu tvořeného z dvouzákrutového ocel. pletiva s galvanizací (Al/Zn) s vpletenými ocelovými lany v délném i příčném směru (včetně všech kotvících prvků) s odolností v tahu 180kN/m a odolností proti proražení 150kN/m</i>					

Jedná se o významnou položku soupisu prací. Zhotovitel upozorňuje zadavatele, že takto definovanou položku nelze na základě zadavatelem uvedeného popisu ocenit. Jelikož se jedná o ucelený systém ochrany svahu včetně kotvení, pak v doplňujícím popisu položky zcela chybí popis geologického profilu zpevnovaného svahu a určení způsobu kotvení - zpravidla se jedná o stanovení počtu, délky a průměry vrtů v jednotlivých třídách a rozdělení po etážích.

Dále pak chybí specifikace kotevních tyčí: počet, průměr, ocel, pevnost (únosnost) tyče na mezi kluzu, únosnost tyče na mezi pevnosti, délky, příslušenství – matice + podložky, PKO, způsob injektáže vrtů cementovou zálivkou, popřípadě specifikace rýhy pro ukotvení kotev v případné horní etáži, včetně potřebných zemních prací s tím souvisejících a kompletní likvidace vyzískaného materiálu. Bez specifikace uvedených informací nelze uvedenou položku ocenit, přičemž je povinností zadavatele uvedené informace doplnit, neboť výskyt hornin a způsob jejich stabilizace je rizikem na straně objednatele. V případě, že zadavatel uvedené informace nedoplní a každý zhotovitel bude muset uvedené informace nacenit zcela libovolně, upozorňuje zhotovitel zadavatele, že takto nebudou v rámci zadávacího řízení stanoveny zadávací podmínky rovným a transparentním způsobem, což je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Rovněž v případě, že zadavatel uvedené informace do popisu položky nedoplní, tak takovýto postup povede k tomu, že nabídky účastníků budou vzájemně neporovnatelné. Z uvedených důvodů tak zhotovitel žádá zadavatele o doplnění shora uvedených informací do popisu položky.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 101 položka č. 28994 B bez náhrady odstraněna. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí. Nutnost využití ochrany svahu bude řešena při stavbě na základě provedení geotechnického průzkumu nebo v rámci RDS.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací SO 102b Napojení Brtnice 1 v km 0,300 je uvedena položka:

37	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	114,444
<i>ŠDa 0/63 Ge ČSN EN 13285, ČSN 736126-1</i>				
<i>plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad konstrukce sjezdů tl.min.200mm: ((40+62)*1,02)*1,1=114,444 [A]</i>				

Domníváme se, že u této položky je uveden chybný výpočet zkopírovaný z objektu 102a.

Správně by mělo být $30 * 1,02 * 1,1 = 33,66$ [A]

Žádáme zadavatele o opravu v soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 102b upravena položka č. 56334. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací SO 104 Napojení Brtnice 2 v km 3,470 je uvedena položka:

3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	108,974
		nejméně 70% odpadu bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití		
		položka 11328: $89 \cdot 0,2 \cdot 2,3 = 40,940$ [A] položka 96613: $6,44 = 6,440$ [B] Celkem: $(A+B) \cdot 2,3 = 108,974$ [C]		

Domníváme se, že u této položky je uveden chybný výpočet.

Správně by mělo být položka 11328: $53,4 \cdot 0,2 = 10,680$ [A]

položka 96613: $6,44 = 6,440$ [B]

Celkem: $(A+B) \cdot 2,3 = 39,376$ [C]

Žádáme zadavatele o opravu v soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 104 upravena položka č. 015140. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 5:

V soupisu prací SO 301 Odvodnění silnice II/405 je uvedena položka:

20	23117A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)	M2	368,000
		zajištění svahu proti sesuvu u RN1 kompletní dodávka vč. montáže		
		$46 \cdot 8 = 368,000$ [A]		

Z projektové dokumentace není patrné délkové, polohové a výškové umístění této štětové stěny ve svahu.

Žádáme zadavatele o upřesnění popisu položky, zejména polohy, hloubky beranění, případně o potvrzení trvalého použití (tzn. bez demontáže) a řešení kolize s inženýrskými sítěmi a nově budovaným kanalizačním potrubím.

Dále žádáme o specifikaci pažení u sedimentační jímky u nádrže RN2. Domníváme se, že se technicky jedná o záporové pažení, které by mělo být specifikováno v samostatných položkách a nelze použít v položce hloubených vykopávek.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 301 položka č. 23117A upravena. Jedná se o trvalé zajištění svahu výkopu u RN1 v souběhu s vodním tokem Brtnice. Výkop v délce 39 m pro RN1 se nachází v blízkosti vodního toku, dno výkopu bude dle sondy V11 pod ustálenou hladinou podzemní vody, hloubka beranění 8 m. Průchod nového kanalizačního potrubí DN400 z RN1 skrz štětovou stěnu bude detailně řešen v RDS.

U sedimentační jímky RN 2 se vzhledem k výšce spodní hladiny spodní vody rovněž jedná o štětovou stěnu (dočasnou). Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém byly doplněny u SO 301 položky č. 23217A a č. 23717A.

Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 6:

V soupisu prací je v objektu SO000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY uvedena položka 03720 - POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY.

V soupisu prací je dále objekt SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ.
Domníváme se tak, že zajištění dopravně inženýrských opatření je v soupisu prací duplicitně.
Žádáme o úpravu soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Tato položka bude ponechána a zahrnuje veškeré práce dle uvedené specifikace v položce. Jedná se o veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů, trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby (složky IZS). SO 181 řeší provizorní značení na veřejných komunikacích.

Dotaz č. 7:

V soupisu prací je v objektu SO452 PŘELOŽKA VO PODÉL II/403 V KM 1,625 v díle č. 75 - Elektroinstalace – slaboproud uvedena položka 210202016 - stožár betonový výšky 10m v množství 1 kus. V soupisu prací je dále v díle č. 75.1 – Materiál elektromontážní uvedena položka R31 - sloup betonový JB 10,5/10 EPV v množství 2 kusy.
Žádáme o úpravu soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 452 upraveno množství u položky č. 210202016. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 8:

V soupisu prací je v objektu SO452 PŘELOŽKA VO PODÉL II/403 V KM 1,625 v díle č. 75 - Elektroinstalace – slaboproud uvedena položka 210220022 B - uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.30/4mm v množství 20 m. V soupisu prací je dále v díle č. 75.1 - Materiál elektromontážní uvedena položka 297122 R - vedení FeZn 30/4mm(1,2kg/m) v množství 10 m.
Žádáme o úpravu soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 452 upraveno množství u položky č. 297122 R. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 9:

V soupisu prací v rámci objektu SO 003 - Provizorní komunikace pro realizaci křižovatky se sil. II/404 je v díle č. 1 – Zemní práce uvedena položka 113765 - FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v množství 38 m.
Domníváme se, že k této položce chybí v rámci tohoto objektu položka 931325 - TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 003 doplněna položka č. 931325. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 10:

V soupisu prací v rámci objektu SO 202 - Most přes místní komunikaci v km 2,689 je v díle č. 9 – Ostatní konstrukce a práce uvedena položka 931327 - TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 v množství 123,8 m.
Domníváme se, že k této položce chybí v rámci tohoto objektu položka 919111 - ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v množství 123,8 m.

Žádáme o doplnění soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 202 doplněna položka č. 919111. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 11:

V soupisu prací v rámci objektu SO 803.3 - Rekultivace - 3. Část (plocha č. 2 a 7) je v díle č. 1 – Zemní práce uvedena položka 113765 - FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v množství 3,5 m.

Domníváme se, že k této položce chybí v rámci tohoto objektu položka 931325 - TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 v množství 3,5 m.

Žádáme o doplnění soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Položka 931325 – TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU není předmětem plnění. Jedná se o frézování začátku rekultivace u plochy č. 7.

Dotaz č. 12:

U SO 201 je v soupisu prací pol. Č. 9115D1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 – DODÁVKA A MONTÁŽ. V TZ je uvedeno: Na mostě je navržen zádržný systém dle požadavku ČSN 73 6201 v podobě mostního zábradelního svodidla na obou stranách podél vozovky s odpovídající třídou zadržení H3 dle ČSN EN 1317 a dle TP 114. Žádáme zadavatele o upřesnění, jaký typ svodidla má uchazeč ocenit.

Reakce zadavatele:

Dodavatel ocení svodidlo ocelové mostní jednostranné s úrovní zadržení H3.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **6. 6. 2024 v 10:00 hod.**

Ing. Stanislav Juránek

vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství