

III/12917 Hořepník, most ev. č. 12917-2 (PDPS)

A/ Průvodní zpráva

Obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	1
1.1. ÚDAJE O STAVBĚ:.....	1
1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	1
1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE.....	1
1.4. ÚDAJE O BUDOUCÍCH SPRÁVCÍCH A VLASTNÍCÍCH	1
2. ČLENĚNÍ STAVBY	2
3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	2

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě:

Název akce: III/12917 Hořepník, most ev. č. 12917-2
Druh stavby: oprava stávajícího mostu
Místo: silnice III/12917 v intravilánu obce Hořepník
Obec: Hořepník
Katastrální území: Hořepník (645079)
Kraj: Kraj Vysočina
Předmět projektové dokumentace: změna dokončené stavby

1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník (objednatel): Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
zastoupený organizací:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČ: 00090450

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracný, D-projekt, (IČ: 62087851)
Výholec 23,
624 00 Brno

Zodpovědný projektant:
Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218

1.4. Údaje o budoucích správcích a vlastnících

Most ev. č. 12917-2	vlastník:	Kraj Vysočina
	správce:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Silnice III/12917-2	vlastník:	Kraj Vysočina
	správce:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

2. ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba je rozčleněna na následující stavební objekty:

SO 151	DIO
SO 201	Most
SO 401	Přeložka CETIN

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování DUSP byly použity tyto podklady:

- zaměření stávajícího stavu (Adámek, geodetická skupina, 12/2018)
- průzkum IS (aktuální stav, 10/2023)
- identifikace vlastníků pozemků (aktuální výpisy z LV, 11/2023)
- mimořádná mostní prohlídka (15. 10. 2019, Čapek Karel, Ing.)
- Diagnostický průzkum mostu (DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ s.r.o., Liberec, 10/2019)
- projektová dokumentace akce „Oprava mostu ev. č. 1917-2 v Hořepníku“ ve stupni DSPS (Ing. Stanislav Kejval 08/1993)

Brno, říjen 2024

Ing. Ladislav Štěpánek