

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Číslo jednací: VÝST/5226/2025-volfo /1336/2025

Dne: 23.01.2025

Vyřizuje: Ing. Lucie Volfová

Telefon: 566781206

E-mail: volfova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
k rukám Ing. Tomáše Mátl
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Vyjádření ve věci výměny oken na ulici Novosady ve Velkém Meziříčí, v rámci protihlukových opatření při silnici 602/II

Na základě výsledků měření hladiny hluku ve Velkém Meziříčí při silnici 602/II, které bylo provedeno v roce 2023 firmou EKOLA group, spol. s r.o., byla navržena protihluková opatření.

Dne 5. 4. 2023 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „památková péče“), sdělil firmě EKOLA group, spol. s r.o. obecné požadavky a principy památkové péče v souvislosti s výměnou výplní otvorů a zásahů do fasád, neboť některé z dotčených objektů se nachází na území MPZ Velké Meziříčí.

Dne 26. 2. 2024 zaslala památková péče Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny požadavky k navrhované výměně oken u konkrétních objektů na ulici Novosady. Požadavky vychází z principů a ustálené praxe památkové péče.

Památková péče obecně NEdoporučila osazení větracích štěrbin do oken na území MPZ Velké Meziříčí, jako novodobého cizorodého prvku. Osazení je možné v případě nových eurooken a při použití typu zařízení, které se bude pohledově minimálně uplatňovat, tzn. malých rozměrů a barevně sjednocené s rámem okna. Přesný typ větrací štěrbin však nebyl zatím specifikován.

Za památkovou péči je na výrobu oken požadováno použití zúžených europrofilů, které díky menší pohledové šířce rámu-křídla, respektují historická okna se subtilními rámy a neutrálně se zapojí do historického prostředí.

Dle aktuálního vyjádření dodavatele oken není možné větrací štěrbinu do rámu okna ze zúženého europrofilu osadit a navrhuje zdvojit horní rám okna, viz přiložený řez oknem.

Z pohledu památkové péče je zdvojení rámu v horní části okna, kdy by pak součet pohledové šířky rámu a křídla činil cca 200 mm, nepřípustné. Došlo by k porušení nastavených limitů a požadavků na daném území a nebezpečnému precedentu.

Proto za památkovou péči není přípustné osazení větracích štěrbin do nových eurooken v objektech na ulici Novosady.

S pozdravem

Ing. Lucie Volfová
referent – památková péče