



PROPUSTEK V KM 1,668

SITUACE 1:50



PROPUSTEK V KM 3,430

SITUACE 1:50




PŘEHLED PROPUSTKŮ V ÚSEKU SILNICE II/602:

STANIČENÍ KM	CHARAKTERISTIKA	STAVEBNÍ PRÁCE, ÚPRAVY
1,021 00	Kamenný 800/1000 mm dl. 17,6 m	Bez stavebních úprav, pročištění propustku
1,668 00	Kamenný 1000/700 mm dl. 22,0 m	Osazení nové římsy na výtoku 3000/500/500 mm, zpevnění koryta na výtoku dlažbou z lomového kamene do betonu, pročištění propustku
2,973 00	Kamenný 1300/1100 mm dl. 23,5 m	Osazení nové římsy 2800/500/500 mm vč. zábradlí dl. 2,8 m na vtoku, oprava čela propustku na vtoku, pročištění propustku
3,430 00	Kamenný 800/1000 mm dl. 22,5 m	Kompletní rekonstrukce čela na výtoku, pročištění propustku


PROPUSTEK V KM 2,973

SITUACE 1:50



PROPUSTEK V KM 3,430

ČELO PROPUSTKU 1 : 50



# C101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		<b>Profi</b> <small>PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel.: 587 578 151, www.profi-j.cz</small>
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK		
OBJEDNATEL Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava			FORMÁT 6 A4
NÁZEV AKCE: II/602 JIHLAVA - DVORCE			DATUM BŘEZEN 2017
			STUPEŇ PDPS
			ZAK. Č. 2016-000159
			PARÉ Č.
OBSAH Silniční propustky			MÉRITKO 1 : 50
			Č. VÝKRESU 106