





LEGENDA

- Rekonstrukce silnice II/129 v extravilánu
- Rekonstrukce silnice II/129 v extravilánu (úsek vyjetých kolejí)
- Rekonstrukce silnice II/129 v intravilánu
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné značení
- Osa komunikace
- Čela propustků
- Seřiznutí krajnic
- Stávající stav

- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
- SO 001- Ostatní a vedlejší náklady
 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/129 extravilán
 - SO 101.1 - Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)
 - SO 101.2 - Obnova propustku v km 3,994
 - SO 102 - Rekonstrukce silnice II/129 intravilán
 - SO 111 - Přípravné a dokončovací práce - extravilán
 - SO 112 - Přípravné a dokončovací práce - intravilán
 - SO 901 - Dopravně-inženýrské opatření



VYPRACOVAL	Jakub PAVLAS	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny <i>příspěvková organizace</i> 	
KONTROLOVAL	ING. Monika VAVŘÍNKOVÁ		
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.		Kosovská 16/1122 586 01 Jihlava www.ksusv.cz IČO: 00090450	
KÚ: Hrobská Zahrádka, Cetoraz			
AKCE:		DATUM	12/2016
II/129 Hr. kraje - Cetoraz		MĚŘÍTKO	1:1000
		STUPEŇ PD	PDPS
PŘÍLOHA:		ČÍSLO PD	2016/PE/03
03.01 Koordinační situace stavby		ČÍSLO PARÉ	