


LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- Dosypání nezpevněné krajnice recyklovaným materiálem
- Oprava vozovky silnice odfrézováním obrusné vrstvy a pokládkou nové z ACO 11+
- Oprava vozovky silnice odfrézováním obrusné vrstvy a pokládkou nové z ACO 11+ včetně položení geomříže pod obrusnou vrstvu
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
- SO 101 - Oprava silnice II/112 v km 76,322 - 78,969 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 101.1 - Obnova propustku v km 78,394
- SO 102 - Oprava silnice II/112 v km 81,405 - 81,760 frézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO
- SO 103 - Oprava silnice II/112 v km 82,792 - 83,719 frézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO
- SO 104 - Oprava silnice II/112 v km 84,400 - 89,000 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 105 - Oprava silnice II/112 v km 90,100 - 94,934 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 105.1 - Obnova propustku v km 93,769
- SO 111 - Přípravné a dokončovací práce
- SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

| | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| VYPRACOVAL | Ing. Jan MATOUŠEK | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace  | |
| KONTROLOVAL | Ing. Monika VAVŘÍNKOVÁ | | |
| INVESTOR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. | | | |
| KÚ Horní Cerekev, Nová Ves u Třešti, Rácov, Řídelov, Řásná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč | | | |
| AKCE | | DATUM | 1/2017 |
| II/112 Horní Cerekev - Telč | | MĚŘÍTKO | 1:1 000 |
| | | STUPEŇ PD | PDPS |
| C.2.5 Koordinační situace (5) | | ČÍSLO PD | 2017/JI/02 |
| | | ČÍSLO PARÉ | |