


LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- Dosypání nezpevněné krajnice recyklovaným materiálem
- Oprava vozovky silnice odfrézováním ohrusné vrstvy a pokládkou nové z ACO 11+
- Oprava vozovky silnice odfrézováním ohrusné vrstvy a pokládkou nové z ACO 11+ včetně položení geomříže pod ohrusnou vrstvu
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
- SO 101 - Oprava silnice II/112 v km 76,322 - 78,969 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 101.1 - Obnova propustku v km 78,394
- SO 102 - Oprava silnice II/112 v km 81,405 - 81,760 frézováním a pokládkou nové ohrusné vrstvy z ACO
- SO 103 - Oprava silnice II/112 v km 82,792 - 83,719 frézováním a pokládkou nové ohrusné vrstvy z ACO
- SO 104 - Oprava silnice II/112 v km 84,400 - 89,000 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 105 - Oprava silnice II/112 v km 90,100 - 94,934 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 105.1 - Obnova propustku v km 93,769
- SO 111 - Přípravné a dokončovací práce
- SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

VYPRACOVAL	Ing. Jan MATOUŠEK		Kosovská 16/1122 586 01 Jihlava www.ksusv.cz IČO: 00090450	
KONTROLOVAL	Ing. Monika VAVŘÍNKOVÁ			
INVESTOR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.				
KÚ Horní Cerekev, Nová Ves u Třešti, Rácov, Řídelov, Řásná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč				
AKCE II/112 Horní Cerekev - Telč			DATUM	1/2017
			MĚŘÍTKO	1:1 000
			STUPEŇ PD	PDPS
C.2.12 Koordinační situace (12)			ČÍSLO PD	2017/JI/02
			ČÍSLO PARÉ	