


SO 105 - Oprava silnice II/112 v km 90,100 - 94,937  
dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem

LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem
- Dosypání nepevněné krajnice recyklovaným materiálem
- Oprava vozovky silnice odfrézováním obrusné vrstvy a pokládkou nové z ACO 11+
- Oprava vozovky silnice odfrézováním obrusné vrstvy a pokládkou nové z ACO 11+ včetně položení geomříže pod obrusnou vrstvu
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
- SO 101 - Oprava silnice II/112 v km 76,322 - 78,969 dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem
- SO 101.1 - Obnova propustky v km 78,394
- SO 102 - Oprava silnice II/112 v km 81,405 - 81,760 frézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO
- SO 103 - Oprava silnice II/112 v km 82,792 - 83,719 frézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy z ACO
- SO 104 - Oprava silnice II/112 v km 84,400 - 89,000 dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem
- SO 105 - Oprava silnice II/112 v km 90,100 - 94,934 dvouvrstvý asfaltový emulzním mikrokobercem
- SO 105.1 - Obnova propustky v km 93,769
- SO 111 - Přípravné a dokončovací práce
- SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

VYPRACOVAL	Ing. Jan MATOUŠEK	<b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny</b> příspěvková organizace 	
KONTROLOVAL	Ing. Monika VAVŘÍNKOVÁ		
INVESTOR			Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.
KÚ			Horní Cerekev, Nová Ves u Třešti, Rácov, Řídelov, Řásná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč
AKCE		Kosovská 16/1122	
II/112 Horní Cerekev - Telč		586 01 Jihlava	
		www.ksusv.cz	
		IČO: 00090450	
PŘÍLOHA		DATUM	1/2017
C.2.24 Koordinační situace (24)		MĚŘÍTKO	1:1 000
		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLO PD	2017/JI/02
		ČÍSLO PARÉ	