



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU: 31632051/0100



DIPONT spol. s r.o.

Kateřina Brabcová, DiS.

Klíšská 1432/18

400 01 ÚSTÍ nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
11.1.2017 / 25/2017

NAŠE ZNAČKA
13701/2017-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Marušák / 212
Ing. J. Klofáč / 569428208

DATUM
13.3.2017

VĚC: Přestavba silničního mostu ev.č. 348-006 přes Žabinec v ř. km 15,127 - vyjádření správce povodí a správce toku

Obec: Úsobí, Štoky

Kraj: Vysočina

Č.h.p.: 1-09-01-0740-0-00

K.ú.: Chyška, Petrovice u Štoků

Vodoprávní úřad: Havlíčkův Brod ZVHM: 23-232

Vodní útvar: DVL_0240 Žabinec od pramene po ústí do toku Sázava

V zastoupení objednatele a investora, kterým je Kraj Vysočina, jste nám předložili k vyjádření podstatné části vámi vypracované DSP akce „II/348 Chyška -most ev.č. 348-006“ z 11/2016, zakázka D 16001. Součástí DSP je Havarijní a Povodňový plán pro stavbu – HP a PP.

Předmětem záměru je přestavba silničního mostu na silnici II/345 v extravilánu u Bukovce mezi Chyškou a Štoky přes potok Žabinec. Stávající prostorově a technicky nevyhovující most bude zcela odstraněn a na jeho místě se postaví most nový. Průtočný profil mostu se značně zvětší. Součástí akce je směrová úprava silnice do Chyšky v celkové délce 350 m. Během prací bude voda dočasně svedena do trouby DN 1200 a vodní tok bude na začátku a konci zatrubnění přehrazen.

Významný vodní tok Žabinec (IDVT 10100491) je v naší správě. Pozemky ani úprava toku s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik se zde nenacházejí. Na Žabinci je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny.

V dané věci k DÚR z 07/2016 jsme vydali dne 27.10.2016 příslušné stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení naší zn. 57082/2016-242/Ma. Pro stavbu byl vydán souhlas vodoprávního úřadu dle § 17, vodního zákona. K nyní předložené DSP dáváme toto vyjádření a připomínky:

a) Podmínky dané citovaným stanoviskem pod body 1, 2, 3, 4, 7, 8 a 10 trvají.

b) DSP neřeší náš požadavek pod bodem 5 na vyústění mostního odvodňovače a skluzů přes zasakovací jámy ... požadavek za správu toku trvá (vzhledem k tomu, že rigoly a příkop budou zpevněny betonem, požadujeme tím současně řešit zachycení hrubých splavenin z komunikace).

c) Těsnící hrázky jímek zajistit a přesypat kamenem z důvodu vyššího zabezpečení před případným průchodem velkých vod.



d) HP (str. 8) Speciální prostředky k likvidaci škodlivých látek a následků havárie nejsou k dispozici v havarijním skladu správce Povodí Vltavy, s.p., provoz Havlíčkův Brod. Na staveništi bude také k dispozici alespoň jedna normá stěna či had. Do koordinační situace zakreslit umístění zařízení staveniště (parkování vozidel bude mimo záplavu) a umístění havarijní soupravy.

e) PP (str. 4 a 6) Nejedná se o bezejmenný pravostranný přítok Sázavy ... jedná se o významný vodní tok Žabinec. Lať bude umístěna před vtokem do dočasného zatrubnění.

Předložené části DSP, HP a PP vám v příloze vracíme.

Poznámka: Prosíme vždy předkládat kopii našeho předešlého stanoviska (vyjádření), pokud již existuje, zjednoduší se tím veškerá práce s vaší žádostí.



v. z. Goldbach

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozní střediska
povrchových a podzemních vod

Příloha: II/348 Chyška -most ev.č. 348-006 – DSP, HP, PP

Co: 270, spis SP-2016/13788

