

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 38955/2020

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
20. 4. 2020

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č.5

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

V části silnoproud žádáme o doplnění informací k rozvaděčům:

SO 101e :

Rozvaděč RB 1.NP:

Dotaz č.1:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 192 modulů.

Dotaz č.2:

Chybí jištění napěťových obvodů u nepřímého měření

Reakce zadavatele:

Doplněno jištění napěťových obvodů u nepřímého měření. Byl nahrazen výkres SO101 RB 1.NP č. 4, výkresem SO101 RB 1.NP 17.4.2020.

Dotaz č.3:

Chybí předjištění přímých elektroměrů (může být přesažena jmenovitá hodnota zařízení vedoucí k jeho zničení)

Reakce zadavatele:

Doplněno předjištění přímých elektroměrů. Byl nahrazen výkres SO101 RB 1.NP č. 4, výkresem SO101 RB 1.NP 17.4.2020.

Dotaz č.4:

Chybí předjištění proudových chráničů (může být přesažena jmenovitá hodnota zařízení vedoucí k jeho zničení)

Reakce zadavatele:

Doplněno předjištění proudových chráničů. Byl nahrazen výkres SO101 RB 1.NP č. 4, výkresem SO101 RB 1.NP 17.4.2020.

Dotaz č.5:

Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu A.

Rozvaděč RB 1.18:

Dotaz č.6:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 72 modulů.

Dotaz č.7:

Chybí jištění vypínací podpětové spouště, pro správnou funkčnost musí být zapojena před hlavním vypínačem.

Reakce zadavatele:

Doplněno jištění vypínací spouště. Byl nahrazen výkres SO101 RB 1.18 č. 5, výkresem SO101 RB 1.18 17.4.2020.

Dotaz č.8:

Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu B.

Dotaz č.9:

Všechny obvody jsou za jedním chráničem, při poruše na jakémkoliv zařízení dojde k vypnutí všech obvodů.

Reakce zadavatele:

Odpovídá ČSN, není chybné zapojení, jedná se pouze o uživatelský komfort.

Rozvaděč RB 1.16, RB 1.17:

Dotaz č.10:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 96 modulů.

Dotaz č.11:

Chybí jištění vypínací podpětové spouště, pro správnou funkčnost musí být zapojena před hlavním vypínačem.

Reakce zadavatele:

Doplněno jištění vypínací spouště. Byl nahrazen výkres SO101 RB 1.16, 1.17 č. 6, výkresem SO101 RB 1.16, 1.17 17.4.2020.

Dotaz č.12:

Chybí předjištění proudových chráničů (může být přesažena jmenovitá hodnota zařízení vedoucí k jeho zničení)

Reakce zadavatele:

Doplněno předjištění proudových chráničů. Byl nahrazen výkres SO101 RB 1.16, 1.17 č. 6, výkresem SO101 RB 1.16, 1.17 17.4.2020.

Dotaz č.13:

Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu B.

Dotaz č.14:

Všechny obvody jsou za jedním chráničem, při poruše na jakémkoliv zařízení dojde k vypnutí všech obvodů.

Reakce zadavatele:

Odpovídá ČSN, není chybné zapojení, jedná se pouze o uživatelský komfort.

Rozvaděč RB 2.NP:

Dotaz č.15:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 96 modulů.

Dotaz č.16:

Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu A.

Dotaz č.17:

Všechny obvody jsou za jedním chráničem, při poruše na jakémkoliv zařízení dojde k vypnutí všech obvodů.

Reakce zadavatele:

Odpovídá ČSN, není chybné zapojení, jedná se pouze o uživatelský komfort.

Rozvaděč RB 2.NP osvětlení:

Dotaz č.18:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 24 modulů.

Dotaz č.19:

Pokud je požadavek na proudové chrániče u světelných vývodů je nutné použít pro každý obvod samostatný jističochránič.

Reakce zadavatele:

Není nutné, ČSN 33 20 00 4-41 ed.2.

Dotaz č.20:

Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu A.

SO 102f :

Rozvaděč RH:

Dotaz č.21:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 144 modulů.

Dotaz č.22:

Chybí jištění napěťových obvodů u nepřímého měření

Reakce zadavatele:

Doplněno jištění napěťových obvodů u nepřímého měření. Byl nahrazen výkres SO102 HL č. 9, výkresem SO102 HL 17.4.2020.

Dotaz č.23:

Chybí předjištění přímých elektroměrů (může být přesažena jmenovitá hodnota zařízení vedoucí k jeho zničení)

Reakce zadavatele:

Doplněno předjištění přímých elektroměrů. Byl nahrazen výkres SO102 HL č. 9, výkresem SO102 HL 17.4.2020.

Dotaz č.24:

Chybí předjištění proudových chráničů (může být přesažena jmenovitá hodnota zařízení vedoucí k jeho zničení)

Reakce zadavatele:

Doplněno předjištění přímých elektroměrů. Byl nahrazen výkres SO102 HL č. 9, výkresem SO102 HL 17.4.2020.

Dotaz č.25:

Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu B.

Rozvaděč RB 1, RB 2, RB 3, RB 4:

Dotaz č.26:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 96 modulů.

Dotaz č.27:

Chybí jištění vypínací podpěťové spouště, pro správnou funkčnost musí být zapojena před hlavním vypínačem.

Reakce zadavatele:

Doplněno jištění vypínací spouště. Byl nahrazen výkres SO102 RB1 č. 5, SO102 RB2 č. 6, SO102 RB3 č. 7, SO102 RB4 č. 8 výkresem SO102 RB1 č. 5 17.4.2020, SO102 RB2 č. 6 17.4.2020, SO102 RB3 č. 7 17.4.2020, SO102 RB4 č. 8 17.4.2020.

Dotaz č.28:

Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu B.

Dotaz č.29:

Všechny obvody jsou za jedním chráničem, při poruše na jakémkoliv zařízení dojde k vypnutí všech obvodů.

Reakce zadavatele:

Odpovídá ČSN, není chybné zapojení, jedná se pouze o uživatelský komfort.

Rozvaděč RB 2.NP:

Dotaz č.30:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 72 modulů.

Dotaz č.31:

Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu A.

Dotaz č.32:

Všechny obvody jsou za jedním chráničem, při poruše na jakémkoliv zařízení dojde k vypnutí všech obvodů.

Reakce zadavatele:

Odpovídá ČSN, není chybné zapojení, jedná se pouze o uživatelský komfort.

Rozvaděč RB 2.NP osvětlení:

Dotaz č.33:

Není uveden požadovaný rozměr rozvaděčové skříně

Reakce zadavatele:

Bude provedena zapuštěná montáž skříně, obsahující 24 modulů.

Dotaz č.34:

Pokud je požadavek na proudové chrániče u světelných vývodů je nutné použít pro každý obvod samostatný jističochránič.

Reakce zadavatele:

Není nutné, zpracováno dle ČSN 33 20 00 4-41 ed.2.

Dotaz č.35:Není uvedena charakteristika proudových chráničů tzn. AC, A ...

Reakce zadavatele:

Proudový chránič typu A.

Dotaz č. 36:

V části silnoproud dle našeho názoru neodpovídá výpočet osvětlení u objektu SO 102 výkresové dokumentaci, ve výkaze výměr jsou zářivková svítidla 2x58W vestavná, ale výpočet uvádí přisazená – jaká tedy bude montáž ? U objektu SO 101 tento výpočet vůbec není. Žádáme o prověření.

Reakce zadavatele:

Veškerá svítidla budou vestavná, kromě objektu SO 102, v místnosti 1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 1.12,1.13 budou svítidla přisazená v průmyslovém provedení 2x58W. Svítidla osvětlení tabule budou zavěšená.

Dotaz č. 37:

Dle zaslaných standardů nelze rozpoznat, která svítidla jsou pro jaký objekt, ve výkaze a i na půdorysech chybí označující písmeno (A,B...atd.). Žádáme o doplnění.

Reakce zadavatele:

Svítidla budou v obou objektech stejného typu. Svítidlo v průmyslovém provedení 2x58W v SO 101 nebude použito.

Dotaz č. 38:

V zaslaných standardech jsou uvedeny 2 typy svítidel 2x58W, ale ve výkazu výměr je pouze jeden typ o tomto příkonu? Žádáme o prověření.

Reakce zadavatele:

V SO 101 budou svítidla pouze vestavná 2x58W, V SO 102 bude 38ks přisazených, průmyslových svítidel 2x58W a 48ks vestavných svítidel.

Dotaz č. 39:

Pozice D1 jsou vstupní dveře, položka číslo 226 ve výkazu výměr, objekt SO 101 - jaké bude kování u dveří, jen klika/klika nebo klika koule (zmiňován elektromagnetický zámek)?

Reakce zadavatele:

Dle tab. PSV bude kování klika-klika.

Dotaz č. 40:

Pozice D2 jsou interiérové dveře, mezi místnostmi 101-102 +201 -202, položka číslo 227 ve výkazu výměr, objekt SO 101 - je nutné dodržet požadovaný součinitel 1,1 jako u vstupů na fasádě? Jaké bude kování u dveří, jen klika/klika nebo klika koule (zmiňován elektromagnetický zámek)?

Reakce zadavatele:

Součinitel prostupu tepla otvoru 1,1 W/m².K je požadován dodržet. Dle tab. PSV bude kování klika-klika.

Dotaz č. 41:

Pozice D3 jsou dveře s PO, položka číslo 228 ve výkazu výměr, objekt SO 101 - jaké bude kování u dveří, jen klika/klika nebo klika koule (zmiňován elektromagnetický zámek)? Je požadována bezpečnost i pro sklo?

Reakce zadavatele:

Dle tab. PSV bude kování klika-klika. Jestliže je u výplně otvoru předepsána požární odolnost, vztahuje se tento údaj ke všem komponentům - zárubeň, křídlo a výplň.

Dotaz č. 42:

Pozice D4 jsou dveře s PO, položka číslo 229, objekt SO 101 - je požadována bezpečnost i pro sklo?

Reakce zadavatele:

Jestliže je u výplně otvoru předepsána požární odolnost, vztahuje se tento údaj ke všem komponentům - zárubeň, křídlo a výplň.

Dotaz č. 43:

V části ZTI - **SO 01 - Vlastní objekt - Vnitřn** chybí izolace pro vnitřní vodovod (pol. 2-7) - 340 m. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Reakce zadavatele:

Zadavatelem bylo upraveno množství izolace – 320m (položky 2-7 = 320m).

Zadavatel provedl revizi soupisu prací – původní soubor pod názvem „07. Příloha SO 101, ZTI ÚT, přípojky, zadání, xls“ nahradil souborem novým pod názvem **„07. Příloha So 101, ZTI ÚT, přípojky - aktualizovaný 20. 4. 2020“**.

Zadavatel přikládá nové soubory s názvem:

SŠ PTA – dílna RB 1 17.4.2020.pdf

SŠ PTA – dílna RB 2 17.4.2020.pdf

SŠ PTA – dílna RB 3 17.4.2020.pdf

SŠ PTA – dílna RB 4 17.4.2020.pdf

SŠ PTA – dílna RB HL 17.4.2020.pdf

SŠ PTA – ŠKOLA RB 1.16 17.4.2020.pdf

SŠ PTA – ŠKOLA RB 1.18 17.4.2020.pdf

SŠ PTA – ŠKOLA RB 1.NP 17.4.2020.pdf

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizované soubory plně nahrazují soubory v oddílu Elektroinstalace, v objetech SO 101 a SO 102 v projektové dokumentaci aktualizovanou 8. 4. 2020 a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nový soubor s názvem „07. Příloha So 101, ZTI ÚT, přípojky - aktualizovaný 20. 4. 2020“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje soupis parcí zveřejněný na profilu a aktualizované projektové dokumentaci dne 8. 4. 2020 a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 5. 2020 v 10.00 hod.

Tato změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového