

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 54131/2020

Vyřizuje/telefon
Ing. Markéta Majdičová / 564 602 378

V Jihlavě dne
11. 6. 2020

Veřejná zakázka: II/602 Jihlava – JV obchvat

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V zadávací a technické dokumentaci jsme nenašli INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, na který se odkazuje poskytnutá projektová dokumentace ve stupni PDPS. Bude zadavatelem tento IGP poskytnut?

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje Inženýrsko-geologický průzkum z DSP.

Dotaz č. 2:

V rozpočtu u objektu 191.1 u položky 915231- VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA je uvedena výměra 11 040,0 m². Vzhledem k délce celého obchvatu se domníváme, že u této položky je v rozpočtu uvedena chybná měrná jednotka nebo výměra. Mohl by zadavatel výměru u této položky objasnit?

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je u této položky uvedena správná výměra.

Dotaz č. 3:

V rozpočtu u objektu 191.1 u položky 915211 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA jsou sečteny výměry jak směrových šipek a šrafů, tak i středového dělicího pruhu. Středový dělicí pruh se však dělá ze strukturovaného nehluchého plastu (č. pol. 915221) na rozdíl od šipek, které jsou z hladkého (č. pol. 915211). Žádáme tedy zadavatele o objasnění druhu plastu na středový dělicí pruh, případně o rozdělení položky.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je toto rozdělení VDZ upraveno. Obdobně byl upraven soupis prací i pro SO 190 a SO 191.2.

Dotaz č. 4:

K drenážním trativodům v objektech hlavní trasy jsme v rozpočtu nenašli položky revizních drenážních šachet DN 300, které jsou uváděny v projektové dokumentaci (č. výkresu 120.7). Žádáme o objasnění, případné doplnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je tato položka doplněna (týká se SO 120 a 121).

Dotaz č. 5:

U trativodů v objektech komunikací je v projektové dokumentaci (např. výkr.120.3) trativod DN 160 tunelového tvaru s obsypem ŠD 8/16, kdežto v rozpočtu je kruhový trativod HDPE SN8 DN 150 s obsypem z frakce 16/32. Žádáme o specifikaci trativodů a obsypů.

Reakce zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že u všech silničních SO bude použit kruhový trativod HDPE SN8 DN 150 tak, jak je uvedeno v rozpočtu. Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje technickou zprávu a vzorový příčný řez SO 110, 120 a 121, kde je požadovaný trativod popsán.

Dotaz č. 6a:

V objektu SO 120 je v rozpočtu položka 93641 - LAPAČ SPLAVENIN. K nacenění této položky jsme však v projektové dokumentaci nenašli žádný výkres, podle kterého by jsme mohli tento lapač ocenit. Žádáme o doplnění nebo bližší popis.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje výkres lapače splavenin.

Dotaz č. 6b:

V objektu SO 351 jsme zjistili nesoulad materiálu chrániček a potrubí mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. Položka č. 86645 - CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM jsou v projektu navrženy z PVC.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je u této položky uveden správný materiál (PVC).

Dotaz č. 7:

U objektu SO 351 je v rozpočtu položka č. 87326 - POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM. V projektové dokumentaci je však tato odbočka z oceli. Žádáme o objasnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je u této položky uveden správný materiál (litina).

Dotaz č. 8:

V objektu meliorací (SO 380) byl zjištěn nesoulad mezi rozpočtem a projektovou dokumentací v průměrech drenážních šachtic. V rozpočtu je pol. 895113 - DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 s dopřesněním, že jde o prefabrikované šachty DN 800. V projektové dokumentaci jsou uváděny šachty DN 600. Jaký průměr má být tedy oceněn?

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je u této položky uveden správný rozměr (DN 600).

Dotaz č. 9:

V objektech komunikací, chybí na infiltrační postřiky položky posypů drceným kamenivem 2/4 3kg/m² (57621 – POSYP KAMENIVEM DRCENÝM). Doplní zadavatel tyto položky posypů?

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je tato položka doplněna (týká se SO 101, 110, 110.1, 110.2, 111, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 a 128).

Dotaz č. 10:

Vzhledem k návrhové rychlosti komunikací chybí v objektech komunikací pod vrstvu asfaltobetonů z SMA ještě posyp předobalovanou drtí 2/4 1,5 kg/m² (č.pol. 576411). Neměly by tyto položky být do rozpočtu doplněny?

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je tato položka doplněna (týká se SO 101, 110, 110.1, 110.2, 111, 112, 120, 121, 122, 123 a 124).

Dotaz č. 11:

SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082

Obsah výkresu **17029_201_10_Předpětí nosné konstrukce.pdf** je totožný s výkresem „17029_201_11_Výztuž nosné konstrukce.pdf“

V projektové dokumentaci tudíž chybí výkres předpětí výztuže.

Žádáme zadavatele o doplnění správného výkresu 17029_201_10_Předpětí nosné konstrukce.pdf

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje správný výkres č. 17029_201_10_Předpětí nosné konstrukce.pdf.

Dotaz č. 12:

SO 701 PHS na přeložce silnice II/602

V soupisu prací se vyskytuje položka

15	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	172,000
		výplň z PMMA vč. PKO zinkováním a nátěrem dle TKP vč. podlití patních desek výška 1,1m		
		viz. situace 172=172,000 [A]		

V projektu ani v technické zprávě jsme nenašli žádné informace o výskytu zábradlí v SO 701. Žádáme zadavatele kontrolu, zda se nejedná o položku navíc.

Reakce zadavatele:

Dotčená položka, rozpočtovaná v SO 701 v rámci protihlukových opatření, patří stavebně k SO 202 – viz příložený výkres č. 17030_202_04_Příčný řez.pdf. V poskytnutém soupisu prací byla u této položky uvedena nesprávná výměra. Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je u této položky uvedena správná výměra. V souvislosti s touto položkou byla u SO 202 vypuštěna položka č. 54, kód položky 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ.

Další informace:

Zadavatel dále, jako přílohu této informace, poskytuje nové Zadávací podmínky veřejné zakázky a Smlouvu o dílo. Do těchto dokumentů zadavatel doplnil tři nové stavební objekty – SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady, SO 180 – DIO na silnici I/38 a SO 181 – DIO ostatní komunikace. Tyto SO byly součástí rozpočtu, pouze nebyly uvedeny ve výčtu SO.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, ve kterém dále vypustil SO 401 – 415 a SO 451 - 458, které nejsou předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel upřesňuje položku kód 58212 Dlážděné kryty z velkých kostek do lože z MC u SO 101, 110, 110.1, 110.2, 111, 112, 120, 121, 122 a 124 (dlažba na přejízdných ostrůvcích a prstencích OK), kde požaduje následující parametry spárovací hmoty (zadavatel doporučuje ruční spárování):

- Stupeň vlivu prostředí XF4
- Minimální pevnost v tlaku C 45/55
- Minimální pevnost v ohybu 8 MPa
- Maximální granulace zrna 2 mm

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, doplňující výkresy PD, Inženýrsko-geologický průzkum, nové Zadávací podmínky a novou Smlouvu o dílo.

Dodavatelé závazně použijí nově poskytnutý soupis prací.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **15. 7. 2020 v 10:00 hod.**

Ing. Markéta Majdičová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství