

II/404 Luka nad Jihlavou,
mosty ev.č.404-004 a ev.č.404-005
(PDPS, říjen 2019)

A/ Průvodní zpráva

B/ Souhrnná technická zpráva

C/ Situační výkresy

C1/ Situace širších vztahů

C2/ Katastrální situace

C3/ Koordinační situace

C4/ Podélný profil

D/ Dokumentace objektů

SO 201 Most ev.č.404-004

1/ Technická zpráva

2/ Půdorys

3/ Podélný řez

4/ Příčný řez

5/ Zemní práce

6/ Sanace NK

7/ Vzorové detaily

SO 202 Most ev.č.404-005

1/ Technická zpráva

2/ Půdorys

3/ Podélný řez

4/ Příčný řez

5/ Zemní práce

6/ Sanace NK

7/ Vzorové detaily

E/ Dokladová část

F/ Soupis prací

Související dokumentace

- Plán BOZP