

# SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



Investor:


Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace

C

PDPS

|   |  |   |  |   |                         |       |
|---|--|---|--|---|-------------------------|-------|
| Zodp. projektant:<br>Ing. Milan Sedlák<br> |  | Kontroloval:<br>Ing. David Mičák<br> |  | Zhotovitel dokumentace:<br><br><br><br>Na Návsí 18/4, Brno, 620 00<br>IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677<br>email:midakon@midakon.cz |                         |       |
| Vypracoval:<br>Ing. Milan Sedlák<br>       |  |   |  |   |                         |       |
| Investor:<br>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.  |  |   |  |   |                         |       |
| Místo:<br>Střítež   |  | Stupeň:<br>PDPS   |  | Datum:<br>09/2022   | Počet A4:<br>2 A4       |       |
| Akce:<br><br>III/3525 Střítež– most ev.č. 3525-2  |  |   |  |   | Měřítko:<br>1:-         | Paré: |
|   |  |   |  |   | Číslo zakázky:<br>22 10 |       |
|   |  |   |  |   | Č. výkresu:<br>C.1      |       |
| Název:<br><br>SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  |  |   |  |   |                         |       |