

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505704
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Položka 661 stavební část Ozn.042 dvevní oboustranná větrací mřížka – je správně m.j. m, nemají tady být ks?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel prověřil měrnou jednotku u výše jmenované položky. Správná měrná jednotka je „ks“. Všichni uchazeči si v platném a pro zpracování nabídky závazném soupisu pro stavební část „D1_01_1-02_DI3.xls“ předaném uchazečům v rámci dodatečných informací č. 3 opraví měrnou jednotku u položky č. 661 (ozn. 042) z „m“ na „ks“ a při ocenění této položky využijí tuto upravenou měrnou jednotku.

DOTAZ 2

Položka 681 fasádní obklad dle DI 3 dosazena výměra 309,456 m2 skladba W1 – není tato položka duplicitní s pol. 314 oddílu 713?

ODPOVĚĎ 2

Platný a pro zpracování nabídky závazný soupis prací je zpracován správně, výše uvedené položky nejsou duplicitní, jedná se o pohledové opláštění.

DOTAZ 3

V oddílu 767 se vyskytují položky 487,532,560,569,616,619,680, jsou to pomocné názvy dílčích částí – máme za to, že tyto položky zůstanou nevyplněné. Budou s nulovou cenou?

ODPOVĚĎ 3

Tyto výše uvedené položky jsou položkami pomocnými, jde o názvy dílčích částí. U těchto položek není uvedena měrná jednotka a množství u těchto položek je „0“. Uchazeči tyto položky neoceňují.

DOTAZ 4

D1.01.1-01 Technická zpráva na straně z.č.: A 17 – 14 – P, strana 14/17, část c7) Konstrukce a práce PSV se uvádí:

„Izolace proti vlhkosti a radonu - V kontaktním podlaží s terénem je většina místností nepobytových, případně pod VZT zařízením. Po obhlídce tohoto kontaktního podlaží bylo konstatováno, že není plošně havarijní s pohledu stavu vlhkosti v konstrukci – proto není uvažováno s plošnou sanací. Sanační opatření bude pouze ve vybraných prostorech a jeho typ a rozsah bude stanoven v realizační dokumentaci. V místě přerušení stávající hydroizolace, v rámci výkopu a dopojování kanalizačního potrubí do ležaté kanalizace bude provedena v těchto místech nová podlahová skladba s 2x hydroizolačním elastomerobitumenovým (modifikovaným SBS) pásem tl. 4,0 mm.“

V rozpočtu jsou položky v oddílu 711 uvažovány pro celou plochu objektu v 1.PP, v odd. 96 pol. 161, 162 a částečně pol. 157. Dotaz - Vzhledem k tomu, že položky rozpočtu nekorespondují z Technickou zprávou, a ani dokumentace bouracích prací 1.PP neuvádí odstranění izolace a betonových ploch pod vrchními vrstvami ptáme se zda výměrnice položek souvisejících s izolací proti vodě jsou stanoveny správně?

ODPOVĚĎ 4

Platný a pro zpracování nabídky závazný soupis prací je zpracován správně, uvažovaný rozsah celé plochy je i z důvodu plošného vybourání stávajících podlahových skladeb.

DOTAZ 5

V DI 3 Dotaz 1 Ad.9 Generální klíč - upravujete počet vložek a počet ks klíčů. Dáváme dotaz na pár detailů k SGHK:

- 1) V dokumentaci je stanoven počet okruhů hlavních klíčů, ale není určen počet klíčů na jednotlivých okruzích. Není uveden požadavek na generální klíč. Kolik kusů G a H klíčů bude v systému?
- 2) Je uveden velmi vágně způsob ochrany klíčů proti neoprávněné výrobě klíčů. Takto definovaná ochrana dává značnou volnost a povede nutně k problémům s nelegálně kopírovanými klíči. Požaduje se patentová ochrana proti neoprávněné výrobě klíčů?
- 3) ČSN EN 1627 nezná pojem BT2, BT4. Již několik let jsou bezpečnostní třídy definovány touto normou jako RC2, RC4. Přitom není rovnost mezi BT a RC stejného čísla, protože současná metodika testování je přísnější. Lze zhruba ztotožnit starou (neplatnou) třídu BT4 se současnou RC3. Rovněž není uveden počet vložek ve vyšší bezpečnostní třídě (RC3, RC4). Kolik bezpečnostních vložek a v jaké RC bude v systému?

ODPOVĚĎ 5

Platný a pro zpracování nabídky závazný soupis prací je zpracován správně, pro ocenění systému SGHK je popis plně dostačující (počty klíčů, počty vložek). Při realizaci je požadováno projednání SGHK s uživatelem, zde bude po-tvrzeno, případně upřesněno navržené dělení. V popisu výrobku PSV je požadována ochrana proti neoprávněnému kopírování (různý výrobce - různý způsob). Počty vložek jsou dané a jejich požadované bezpečnostní třídy jsou uvedeny u jednotlivých výplní. Značení bezpečnostních tříd je v PD popsáno dle ČSN EN 1627 –BT znamená bezpečnostní třída – správně se má značit RC. Většina pozic jsou vnitřní dveře tedy RC2.

DOTAZ 6

V rozpočtu Požárně bezpečnostní řešení položka 1 a 8 protipožární nátěr na desky m.j. KS množství 45,00. Nelze určit u nátěru cenu za m.j. KS, když neznáme rozměr desky. Dotaz - Jaký má rozměr deska z min. plsti 140 kg/m²

ODPOVĚĎ 6

Viz odpověď č. 1, dodatečných informací č. 4.

DOTAZ 7

V kvalifikační dokumentaci v bodě 6.1.2 seznam techniků je uveden požadavek zadavatele na splnění kvalifikačního předpokladu pro Specialistu VZT a klimatizace a Specialistu Technologická zařízení staveb. Lze tyto požadavky prokázat prostřednictvím jedné osoby?

ODPOVĚĎ 7

Ano. Výše uvedený kvalifikační požadavek lze prokázat prostřednictvím jedné osoby.

DOTAZ 8

U některých dveří s polodrážkou je uvedeno – závěsy skryté objektové. Prosíme o upřesnění, o jaký typ závěsu se jedná.

ODPOVĚĎ 8

U polodrážkových dveří nebudou osazeny skryté panty, Uchazeči ve svých nabídkách ocení viditelné panty s požadovaným seřízením a zátěží.

DOTAZ 9

V dodatečných informacích č. 3 nám byl zaslán upravený výkaz výměr. Objevila se tam položka nová 780 na řádku 14312, která je ovšem vsazena mezi původní položky 564 a 565, čímž se celý rozpočet posunul o 11 řádků.

Dotaz 1: Kam máme novou položku H05 v rozpočtu dát – na konec rozpočtu za položku 779 nebo jí nechat na místě a celý rozpočet posunout celkově o 17 řádků (přibyl ještě popis u položky 681 - + 6 řádků).

Dotaz 2: Existuje nějaký výkres pro novou položku 780 (H05)?? Jedná se o výkres s č. 08 v zámečnických ext. výrobcích?

780	767	76710-R04a	H05 - Venkovní nástavba pro rozvody 950x650x1700 mm, D+M	kus	2,000
-----	-----	------------	--	-----	-------

ODPOVĚĎ 9

Ad 1) Všichni uchazeči při zpracování svých nabídek použijí platný a pro zpracování nabídky závazný soupis pro stavební část „D1_01_1-02_DI3.xls“ předaném uchazečům v rámci dodatečných informací č. 3. Položka č. 780 na řádku 14312 zůstane na místě, kde je v předaném soupisu umístěna.

Ad 2) Ano, jedná se o tento výkres.

DOTAZ 10

Povrchová úprava: Chrom s protialergickými vlastnostmi – dle vyjádření subdodavatele a výrobců vložek je tato varianta v dnešní těžko proveditelná z ekologických důvodů (v zámečnickém oboru byl chrom nahrazen niklem se zdravotnickou certifikací, z důvodu obrovské ekologické zátěže při výrobě). Je možné ocenit generální klíč v povrchové úpravě nikl?

ODPOVĚĎ 10

Ano, uchazeči mohou nabídnout ve své nabídce i provedení klíče v povrchové úpravě nikl se zdravotnickou certifikací.

DOTAZ 11

Ve výkazu výměr Zdravotně technických instalací jsou tyto položky:

64	721	721211627p	Nerezový podlahový žlab, prostorový, s okrajovým lemem pro napojení izolace, s mřížkou z nerez. oceli ,vč.zápach.uzavírky, svlý odpad, rozměr 1000x3000, vč.montáže	kus	1,000
----	-----	------------	---	-----	-------

188	721	725411342p	Nerezový podlahový rošt krabicový s jedním odtokem 3000x100 mm, AISI 316,300 kg, vč.montáže	kus	1,000
-----	-----	------------	---	-----	-------

V kterých místnostech mají být instalovány? A je možné poslat upřesnění k těmto položkám? V technické zprávě o nich není zmínka a ve výkresech nejsou k nalezení.

ODPOVĚĎ 11

Zadavatel prověřil výše uvedené položky:

- uchazeči neocenil položku č. 64 v části dokumentace D1_01_4e Zdravotně technické, tato položka není součástí plnění
- uchazeči ocenil položku č. 188, jde o nerezový žlab do místnosti č. 0.58

DOTAZ 12

Vzhledem k tomu že je rekonstrukce objektu rozdělena na jednotlivé etapy a zároveň je kladen velký důraz na koordinaci stavebních prací, technologické postupy a dílčí harmonogramy, žádáme zadavatele popř. zpracovatele projektové dokumentace, zda je možné poskytnout slepé výkazy výměr dělené do jednotlivých technologických etap.

ODPOVĚĎ 12

Zadavatel není schopen zajistit přesné rozdělení soupisů podle jednotlivých etap. Pro potřeby zpracování dokladů prokazujících zabezpečení dodávek a kvality uchazeči provedou rozdělení podle svých odborných znalostí a zkušeností.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)

Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **24. 7. 2015**

Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8)

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **24. 7. 2015**

Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 3. 6. 2015