














# KOORDINAČNÍ SITUACE 1:100



## LEGENDA ČAR

-  DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
  -  DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU  
VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
  -  DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK
  -  DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK  
VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
  -  TRVALÝ ZÁBOR
  -  TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ  
PO HRANICI POZEMKŮ
  -  HRANICE POZEMKŮ KN
  -  HRANICE KATASTRÁLNÍCH ŮZEMÍ
  -  STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  -  NOVÉ KONSTRUKCE
- 

KÁČENÍ STROMU
- 

OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

## LEGENDA OBJEKTŮ

SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

## LEGENDA SÍTÍ

- 
 PODZEMNÍ NEPROVOZOVANÝ KABEL (CETIN)  

 PODZEMNÍ METALICKÝ KABEL (CETIN)  

 PODZEMNÍ PLYNOVOD STŘEDOTLAK (GASNET)  

 VODOVOD (VAS)

## POZNÁMKY:

1. KABELOVÁ VEDENÍ VYZNAČENÁ JEDNOU ČAROU MOHOU OBSAHOVAT VĚTŠÍ POČET KABELŮ.
2. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NEZBYTNÉ VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI.
3. ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

INVESTOR:

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava 1





C


SOUDRAŽNÝ SYSTÉM  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM

: S-JTSK  
: Bpv

VEDOUcí PROJEKTANT  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
VYPRACOVAL  
KONTROLOVAL

Ing. Martin REHULKA  
Ing. Rostislav OTEVŘEL  
Ing. Rostislav OTEVŘEL  
Ing. Jiří ŠRUBAŘ


  
  
  


**PRIS**  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.  
OSOVA 20, 625 00 BRNO

KRAJ  
KRAJ VYSOČINA  
NÁZEV AKCE

INVESTOR  
Krajská správa a údržba silnic Vysociny, p. o.

III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1



DATUM  
FORMÁT  
MĚŘÍTKO  
ÚČEL  
ČÍS. ZAKÁZKY  
ARCHIVNÍ ČÍS.

3/2021  
A4  
1:100  
DUSP/PDPS  
20145  
C-3\_KSIT.dwg

NÁZEV PŘÍLOHY  
KOORDINAČNÍ SITUACE

ČÍS. SOUPRAVY  
PŘÍLOHA

C.3