

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 13 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505704
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V rámci dodatečných informací č.12 byl doplněn a změněn výkaz výměr pro chlazení. Zde byly doplněny některé položky v jednotlivých etapových rozpočtech, ale zároveň i položky v záložce REK. Jedná se o Mimostaveništní dopravu a Zařízení staveniště. Má tyto položky uchazeč vyplňovat či nikoliv?

ODPOVĚĎ 1

Uchazeči náklady „Vedlejší rozpočtové náklady“ uvedené v listu (záložce) označeném „Rek“ oceňovat nebudou. Všechny ostatní a vedlejší náklady jsou uvedeny v samostatném soupisu „vedlejší a ostatní náklady stavby“ souhrnně pro celou stavbu. Zadavatel se omlouvá za vzniklou situaci.

DOTAZ 2

V položce H05 v tabulkách zámečnických výrobků a popisu položky ve výkazu výměr je nesoulad, protože z obrázku není patrné, že by konstrukce byla oplechována a oplášťena sendvičovým panelem. Žádáme o upřesnění, co platí.

780	76710-R04a	H05 - Venkovní nástavba pro rozvody 950x650x1700 mm, D+M	kus	2,000		0,00
-----	------------	--	-----	-------	--	------

Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní

■

-ocelová konstrukce včetně sendvičových panelů

-včetně kotvení a kotvicích prvků

-zárově zinkované konstrukce

-včetně zapění


-včetně oplechování

-včetně vyřízení stávající střešní skladby a

jejího nového doplnění a zaizolování

2

2,000

		VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ALEŠ PRŮDKÝ	VYPRACOVAL ING. ARCH. ŠLEDVINKOVÁ	VÝRBS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÉ VENKOVNÍ	LIST 8						
NEMOCNICE JHLAVA REKONSTRUKCE PAVILONU INTERNY		A 17-14-P										
SOZNÁNÍ NA VÝKRESE	POPS	1. VP	1. VP	2. VP	3. VP	4. VP	5. VP	6. VP	7. VP	8. VP	SPRCHA	Σ
		=	=	=	=	=	=	=	=	=	2	2
(H05) PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU NA STŘEŠE – SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE SE SKLÁDÁ Z PODPŮRNÉ SADY PRO INSTALACI 1 SPOTŘEBIČE A PODPOR <u>PODPŮRNÁ SADA</u> – PŮDORYSNÝ ROZMĚR DLE OSAZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ, VÝŠKA 500 NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ – VÝLUSKY VYROBENY Z WCP, KOMPOZITNÍ RECYKLOVANÝ PLAST S DŘEVNÍ DRŤ – VČETNĚ PODPOR S NEKLOUZAVÝMI ANTI-VIBRAČNÍMI PODLOŽKAMI VYROBENÝCH Z GUMY – MAX. HMOTNOST SPOTŘEBIČE 150 KG – S MOŽNOSTÍ PŘÍZPŮSOBNÍ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE ŠÍŘCE SPOTŘEBIČE – NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI BUDE UMÍSTĚNA JEDNOTKA O ROZMĚRU DLE PD CHLAZENÍ <u>PODPŮRNÉ PODLOŽKY</u> – PRO ROVNÉ A LEHCE NAKLONĚNÉ STŘECHY – NASTAVITELNÝ SKLON AŽ O 7° K VYROVNÁNÍ SKLONU STŘECHY – S NEKLOUZAVOU ANTI-VIBRAČNÍ PODLOŽKOU – S VOLITELNÝMI STOHOVATELNÝMI ZATĚŽOVÝMI BLOKY PRO ZVÝŠENÍ ZATÍŽENÍ – MATERIÁL ODOLNÝ VŮČI UV ZÁŘENÍ A CHEMICKÝM VLIVŮM PODPŮRNÁ SADA   PODPORA 												

V položce H05 v tabulkách zámečnických výrobků a popisu položky ve výkazu výměr je nesoulad, protože z obrázku není patrné, že by konstrukce byla oplechována a oplášťena sendvičovým panelem.

ODPOVĚĎ 2

V předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou dvě položky:

- položka č. 780 Venkovní nástavba pro rozvody 950x650x1700 mm včetně sendvičového opláštění
- položka č. 565 Podpurná konstrukce pro klimatizační jednotku na střeše, D+M

Pro každou z těchto položek je ve výrobcích PSV samostatný list. Oba listy nesou stejné označení H05, na samostatném listu č. 7 je výrobek, k němuž přísluší položka č. 780 Venkovní nástavba pro rozvody 950x650x1700 mm včetně sendvičového opláštění, na samostatném listu č. 8 je výrobek, k němuž přísluší položka č. 565 Podpurná konstrukce pro klimatizační jednotku na střeše, D+M.

DOTAZ 3

Chtěli bychom se zeptat, zda u rozpočtu ER je nutné se držet stávajícího systému Variodyn nebo pokud by se jednalo o zcela samostatný systém, mohla by být použita jiná ústředna např. TOA?

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel trvá na dodržení stávajícího systému, zejména z důvodu kompatibility, servisních nákladů a bezproblémového chodu.

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 20. 7. 2015