



LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem
- Dosypání nepevněné krajnice recyklovaným materiálem
- Oprava vozovky silnice frézováním a pokládkou ACO + ACL
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
- SO 110 - Přípravné a dokončovací práce
- SO 111 - Oprava silnice II/112 v km 78,969 - 81,345 dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 112 - Oprava silnice II/112 v km 81,345 - 81,405 a silnice II/134 v km 26,680 - 26,720 frézováním a pokládkou ACL + ACO
- SO 113 - Oprava silnice II/112 v km 81,760 - 82,792 dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 114 - Oprava silnice II/112 v km 83,719 - 84,400 dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem
- SO 115 - Oprava silnice II/112 v km 89,072 - 90,100 dvouvrstvě asfaltovým emulzním mikrokobercem

VYPRACOVAL	Ing. Jan MATOUŠEK	<b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny</b> <small>příspěvková organizace</small>	
KONTOLOVAL	Ing. Veronika MATĚJČIKOVÁ	Kosovská 16/1122	
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.		586 01 Jihlava
KÚ Horní Cerekev, Nová Ves u Třeští, Rácov, Řídelov, Řásná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč		www.ksusv.cz	
		IČO: 00090450	
AKCE II/112 Horní Cerekev - Telč	DATUM	6/2019	
	MĚŘÍTKO	1:1 000	
	STUPEŇ PD	PDPS	
	ČÍSLO PD	2019/JI/01	
C.2.7 Koordinační situace (7)		ČÍSLO PARÉ	