

PŮDORYS 1:50





SCHÉMA UMÍSTĚNÍ VYTYČOVANÝCH BODŮ 1:50



TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ

| č. | Y [m] | X [m] | č. | Y [m] | X [m] |
|----|------------|-------------|----|------------|-------------|
| 11 | 685035.547 | 1109383.533 | 21 | 685034.681 | 1109372.603 |
| 12 | 685034.527 | 1109382.433 | 22 | 685035.414 | 1109371.923 |
| 13 | 685034.967 | 1109382.025 | 23 | 685040.244 | 1109377.127 |
| 14 | 685030.137 | 1109376.821 | 24 | 685043.982 | 1109373.658 |
| 15 | 685030.870 | 1109376.141 | 25 | 685044.866 | 1109374.611 |
| 16 | 685036.278 | 1109381.968 | 26 | 685044.720 | 1109374.747 |
| 17 | 685036.270 | 1109382.180 | 27 | 685044.296 | 1109374.731 |
| 18 | 685035.720 | 1109382.690 | 28 | 685040.301 | 1109378.439 |
| 19 | 685035.694 | 1109383.397 | 29 | 685040.089 | 1109378.431 |

POZNÁMKY:
1. Přesnou hranici úprav stávajících kamenných stěn je nutno ověřit na stavbě a zohlednit v dokumentaci RDS

OBJEDNATEL:
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

D PDPS

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|--|--------------|
| SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv | | | | |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. MILAN SEDLÁK | <i>Sedláč</i> | ING. MILAN SEDLÁK email: milansedlakk@seznam.cz tel: 777 989 895 | |
| VYPRACOVAL | ING. MILAN SEDLÁK | <i>Sedláč</i> | | |
| KONTROLOVAL | ING. MILAN SEDLÁK | <i>Sedláč</i> | | |
| KRAJ: VYSOČINA | OBEC: BRUNKA | | | |
| NÁZEV AKCE | | | DATUM | 09/2019 |
| III/12934 BRUNKA, MOST EV.Č. 12934-1 SO 201 MOST ev.č. 12934-1 | | | FORMÁT | 5xA4 |
| | | | MĚRÍTKO | 1:50,25 |
| | | | ČÍS. ZAKÁZKY | 19002 |
| | | | ÚČEL | PDPS |
| NÁZEV PŘÍLOHY | | | ČÍS. SOUPRAVY | ČÍS. PŘÍLOHY |
| VYTYČOVACÍ SCHÉMA | | | | D.1.2.6 |