



# Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou



HZSJX0073MWY  
prvotní identifikátor

## ADRESÁT:

Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, p.o.  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová  
TEL: 950291108 / FAX: 950291132  
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 23.10.2020  
POČET LISTŮ: 2  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSJI- 4450-2/ZR-2020

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** III/36210 Bolešín - most ev.č.36210-3

**Místo stavby:** k.ú. Bolešín, parc.č. 875/1, 856/1, 857

**Stavebník:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

**Předložená dokumentace:** pro společné řízení, zpracovatel Ing. Milan Sedlák, číslo ČKAIT - 1005598, datum 10/2020

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14.10.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

## SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

### Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva (zpracovatel Ing. Milan Sedlák, číslo ČKAIT - 1005598, datum 10/2020).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů,

IČO: 70885184

ID DS: ntdaa7v


Internet: [www.hasici-vysocina.cz](http://www.hasici-vysocina.cz)

dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že souhrnná technická zpráva splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Popis z hlediska požární bezpečnosti:

Stávající most na silnici III/36210 je ve špatném technickém stavu. Bude provedena nová stavba mostního objektu. Most je navržen jako přesýpaný rám s volnou šířkou na mostě 7,90 m. Délka mostu je 17,16 m.

(Otisk razítka)



  
Plk. Ing. Vladimír Sobotka  
Ředitel územního odboru