

# SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ







Investor:

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, p.o.**  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace

# C

# PDPS

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák 		Kontroloval: Ing. David Mičák 		Zhotovitel dokumentace:  Na Návsi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz		
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák 						
Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.						
Místo: Bolešín		Stupeň: PDPS		Datum: 02/2021	Počet A4: 2 A4	
Akce: III/36210 Bolešín – most ev. č. 36210-3					Měřítko: 1: -	Paré:
					Číslo zakázky: 20 25	
					Č. výkresu: C.1	
					Název: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	