



# SO102a DSP

|   |                       |                     |                   |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|
| SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK                         |                       | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV |                   |
| KRESLIL:  | KOLEKTIV              |                     |                   |
| ZPRACOVAL:  | ING. PAVEL HANYK      |                     |                   |
| TECHNICKÁ KONTROLA:                                 | ING. JAN BURSA        |                     |                   |
| ZODP. PROJEKTANT SO:                                | ING. PAVEL HANYK      |                     |                   |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:                            | ING. DAGMAR KLAMONOVÁ | STUPEŇ: DSP         |                   |
| KRAJ: VYSOČINA                                      | OKRES: JIHLAVA        |                     |                   |
| INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA | OBEC: BRTNICE         | ZAK. ČÍSLO:         | 1861              |
| AKCE: II/405 BRTNICE – OBCHVAT                      |                       | ARCHIVNÍ ČÍSLO:     | 1861–18–2         |
|   |                       | DATUM:              | 10/2020           |
|   |                       | FORMÁT:             | 7x44              |
| OBJEKT: SO 102a – ÚPRAVA NÁPOJENÍ SILNICE II/404    |                       | MĚŘÍTKO:            | 1:100             |
| OBSAH: PŘÍČNÉ ŘEZY                                  |                       | ČÍSLO SOUPRAVY:     | ČÍSLO PŘÍLOHY: 05 |