



- LEGENDA**
- SO 002 NÁHRADNÍ REKULTIVACE
 - SO 051 REKULTIVACE ÚSEKŮ STÁVAJÍCÍ SILNICE
 - SO 052 REKULTIVACE PLOCH ZS ZS SI ŽRŽUJE, PROJEDNÁVA A UMISŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY
 - SO 053 REKULTIVACE ÚČELOVÝCH A PROVIZORNÍCH KOMUNIKACÍ
 - HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
 - HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
 - HRANY TĚLESA PROVIZORNÍ KOMUNIKACE SO 901
 - NOVĚ NAVRHOVANÉ HRANY PŘELOŽKY SILNICE II/353 A III/3532
 - STÁVAJÍCÍ HRANY DLE GEOD. ZAMĚŘENÍ
 - 127/9 HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL, ČÍSLO PARCELY

LEGENDA DIGITÁLNÍCH MODELŮ

PDP5_III353RYT_2024-06_STAVAJÍCÍ_STAV_model
PDP5_III353RYT_2024-06_SO_001_model
PDP5_III353RYT_2024-06_SO_REKULTIVACE_model

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/353 D1 - RYTÍŘSKO - JAMNÉ, I. STAVBA, PD
název díla

ŘEŠENÍ REKULTIVACÍ SO 002, SO 051, SO 052 A SO 053
stavěbní objekt

Kraj Vysočina Žitkova 1882/57 586 01 Jihlava objednatel	spolupráce YYSOČINA kraj	DTK DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELAR Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dtk@dik-hk.cz, http : www.dik-hk.cz
--	--------------------------------	---

SITUACE REKULTIVOVANÝCH PLOCH
výřez měřítko 1:500 PDP5 stupeň

ING. MILOŠ BURIANEC kontroloval	ING. DAVID JANEČKA Hlavní inženýr projektu	A088/23 číslo zakázky	D.20.2 číslo přílohy
ING. DAVID JANEČKA zodpovědný projektant	ING. DAVID JANEČKA zpracoval	02/2024 datum	