



HZSJX009204J



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Pelhřimov

Požárnícká 1240, Pelhřimov 393 01



Č. j.: HSJI- 2422-3/PE-2024

Č. ev.: PE- 192/2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Adresát:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

586 01 Jihlava

Vyřizuje: mjr. Mgr. Petr Krivánek DiS.

Tel.: 950 281 116

E-mail: petr.krivanek1@hzscr.cz

Datum: 19. 7. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Dětský domov Senožaty - oprava střechy nad objektem MŠ

Místo stavby:

Senožaty

k. ú.: Senožaty, parc. č. st. 245/4, 245/5

Stavebník:

Kraj Vysočina, IČO 70890749

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

vypracoval: Ing. Václav Chýle, ČKAIT 0012734

datum: 06/2024

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 6. 2024.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: mateřská škola,
- zastavěná plocha budovy:.....1972 m²,
- počet nadzemních podlaží: 7,
- počet osob navržených v budově:.....,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... ,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:..... třetí třída využití,
- výška stavby: 17,27 m,
- počet podzemních podlaží:..... ,
- počet ubytovaných osob v budově: ,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení, půdorys střechy- nový stav, řez C-C, D-D**
název: Dětský domov Senožaty - oprava střechy nad objektem MŠ
vypracoval: Ing. Václav Chýle, ČKAIT 0012734
datum: 06/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Ing. Jiří Hörner
ředitel UO
úřední osoba