

# MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Číslo jednací: VÝST/20539/2023-volfo /4392/2023

Dne: 05.04.2023

Vyřizuje: Ing. Lucie Volfová

Telefon: 566781206

E-mail: volfova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

EKOLA group, spol. s r.o.

IČ: 63981378

Ing. Jaromír Lebeda

Palackého 190

511 01 Turnov

## Sdělení památkové péče

Na základě nepříznivých výsledků měření hladiny hluku v ulicích Novosady, Hornoměstská a Vrchovecká ve Velkém Meziříčí (silnice 602/II), provedené firmou EKOLA group, spol. s r.o., a potřebě náhrady okenních výplní některých objektů na území MPZ Velké Meziříčí, Vám sdělujeme obecné požadavky a principy památkové péče v souvislosti s výměnou výplní a zásahy do fasád objektů.

**Na základě hodnot MPZ Velké Meziříčí jsou pro výplně otvorů stanoveny tyto obecné zásady:**

- chránit poslední již zcela ojedinělé historické výkladce
- chránit historická vrata
- zásadně nepovolovat plastová okna v MPZ
- preferovat nová okna z masivního dřeva se subtilními profilovanými rámy, s klasickým členěním a otevíráním
- EURO okna možné osadit pouze na nehodnotných novodobých fasádách /břízolit, již zvětšené okenní otvory na trojdílná okna apod./, osazení EURO oken na kulturní památku je zcela nežádoucí

Pokud jsou v MPZ povoleny nová eurookna je požadováno toto provedení:

- použití zúženého europrofilu
- distanční rámeček v barvě rámu
- čiré prosklení bez zrcadlového či jiného efektu
- okapničky dřevěné nebo plechové bez plastových bočnic v barvě okna
- plechový parapet v odstínu barvy okna
- respektovat původní členění a otevírání (případně u novodobých otvorů a výplní návrat k původnímu řešení)

Pokud jsou dochovány původní hodnotné výplně je požadováno jejich zachování a oprava, v případě špatného stavu náhrada kopií.

U špaletových/kastlových oken je možné do vnějšího křídla vložit nové zasklení v podobě dvojskla.

Obecně doporučujeme špaletová/kastlová okna z důvodu nenahraditelného tepelného i hlukového komfortu.

Veškeré zásahy je třeba řešet individuálně s posouzením míry zásahu do původních hodnotných konstrukcí, případně s řešením nové náhrady v souladu se zájmy památkové péče.

***Fasády:***

Fasáda objektů v MPZ by měla být řešena v tradičním pojetí bez instalace novodobých technických prvků (např. provětrávací mřížky apod.). Do uličního prostoru, kde spoluvytváří fasáda stavby pohledově nejexponovanější část z veřejného prostoru, je pak osazování takovýchto novodobých prvků zakázáno. Alternativně je možné takovéto prvky umisťovat do dvorní části stavby, avšak vždy řešit individuálně s ohledem na charakter objektu- např. u objektů, které jsou kulturními památkami může být zásah do původních zděných konstrukcí problematický a z hlediska památkové péče nežádoucí i do dvorní části stavby. Vždy je třeba individuálně posoudit míru zásahu do hodnotných konstrukcí stavby. Zcela nepřipustné je poškození původních hodnotných omítkových vrstev, štukové výzdoby apod.

S pozdravem

Ing. Lucie Volfová  
referent – památková péče