

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A UMÍSTĚNÍ STAVBY



VYSVĚTLIVKY:

— Linie dotčeného území stavbou

mapový podklad: www.cuzk.cz

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Investor:

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Vypracoval: Ing. Stanislav Štábl	Schválil: Ing. Stanislav Štábl 	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>ING. STANISLAV ŠTÁBL</div><div>APLIKOVANÁ A SPECIÁLNÍ GEOTECHNIKA</div><div>Špitálka 49/8, 602 00 Brno IČ: 05995442 mob: +420 724 111 519 email: stanislav.stabl@gmail.com</div></div>
Číslo zakázky: S25-004	Datum: 04/2025	
Akce: II/360 Radešínská Svratka - zárubní zeď (havárie)		Stupeň dokumentace: DSP/PDPS
Objekt: SO 101 - Sanace havarijní zdi		Měřítko: 1:5000
Část: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		Formát: 2xA4
Příloha: —		Číslo přílohy: C.1
POUŽITÍ DOKUMENTACE SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNOU SMLOUVOU O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE ČÁSTI.		