



SITUACE STAVBY 1: 500

REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/390  
V ÚSEKU BUDIŠOV - PRŮTAH





LEGENDA :

- REKONSTRUOVANÁ ŽIVIČNÁ VOZOVKA
- ÚPRAVA NAVAŽUJÍCÍCH ŽIVIČ. PLOCH (KOMUNIKACÍ)
- NEZPEVNĚNÁ KRAJINICE
- VODÍČÍ PROUŽEK Š. 125MM

C.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. KOTLÁN			
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN			
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK			
OBJEDNATEL, INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.		FORMÁT	8 A4
II/390 BUDIŠOV - PRŮTAH			DATUM	LEDEN 2016
			STUPĚŇ	PDPS
			ZAK. Č.	2016-00014
			PARÉ Č.	
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Situace stavby IV.			1 : 500	02.4