




LEGENDA:

- Oprava vozovky silnice dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
- Dosypání neztvrdělé krajnice recyklovaným materiálem
- Nové hrany
- Stávající hrany
- Nové vodorovné dopravní značení
- Osa komunikace
- Hranice pozemku
- Stávající svodidlo
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
- SO 101 - Oprava silnice II/405 v km 2,860 - 5,510 dvouvrstvým asf. emulzním mikrokobercem
- SO 901 - Dopravně inženýrská opatření



VYPRACOVAL	Ing. Jan MATOUŠEK	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny <i>příspěvková organizace</i> 	
KONTROLOVAL	Ing. Monika VAVŘÍNKOVÁ		
INVESTOR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.			
KÚ Studénky, Příseka			
AKCE		DATUM	1/2017
II/405 křiž. III/4051 - Příseka obch.		MĚŘÍTKO	1:1 000
		STUPEŇ PD	DSP+PDPS
PŘÍLOHA		ČÍSLO PD	2017/JI/01
C.2.3 Koordinační situace (3)		ČÍSLO PARÉ	